

阻抗式传感器

Impedance Sensors





AD581: 高精度10V基准电压源

- 电压输出: 10.000V±5 mV(激光调整)
- 温度系数: 5 ppm/°C (0°C~70°C)
 10 ppm/°C (-55°C~125°C)
- 长期稳定性: 25 ppm/1000小时(非累积)
- 10 mA 电流输出能力



AD584: 引脚可编程的精密基准电压源

■ 四种可编程输出电压: 10.000、7.500、


5.000 \ 2.500V

■ 温度系数: 5 ppm/°C (0°C~70°C)
15 ppm/°C (-55°C~125°C)

■ 10 mA 电流输出能力



2B35





例:某车载动态应变仪的技术指标

技术指标:

1、通道数:6

2、量程:0~±5000με

3、输出:0~5V

4、非线性: ≤0.5%

5、桥压: 4V,12V

6、应变计电阻:120Ω

7、灵敏系数:2

8、信噪比:≥60dB

9、工作方式,单臂、半桥、全桥

10、稳定性: ≤0.2% F·S/4小时

11、放大倍数:0、500、1000、

2500、5000、10000

12、增量微调: ±10%

13、自动调零: ≥ ±5000με

14、残余应变 ≤±2 με


15、标定:100%,80%,30%



电阻应变片主要是用于两个方面:

- 各种传感器
- 应力分析测试








电阻应变式力传感器

1) 柱式力传感器




有实心(柱形)、空心(筒形)。在圆筒(柱)上按一定粘贴应变片。




电阻应变式力传感器

1) 柱式力传感器



用于大吨位的实验机、轨道、起吊装备、火车头拉力测试以及各类电子秤。 (如:量程40t,…500t,精度0.2%)







电阻应变式力传感器

1) 柱式力传感器




- 口 微型拉压力传感器,微型称重传感器;
- □ 量程: 10kg, 20kg···, 5000kg;
- □ 准确度(线性+迟滞+重复性): 0.25%




电阻应变式力传感器

2) 悬臂梁式力传感器



等截面悬臂梁

$$\varepsilon = \frac{6l_0F}{bh^2E}$$



等强度悬臂梁


$$\varepsilon = \frac{6lF}{b_0 h^2 E}$$


结构简单,灵敏度高,常用于几百kg的小载荷测量。



电阻应变式力传感器

2) 悬臂梁式力传感器






S型弹性元件


- □ 双孔梁多用于小量程工业电子秤和商业电子秤。
- □ S型弹性元件,用于测量较小载荷。如:吊钩秤、 配料秤、搅拌机、测力机、电子磅秤。



电阻应变式力传感器

3) 双端固定梁式力传感器






$$\varepsilon = \frac{3lF}{4bh^2E}$$

梁的两端固定,中间加载荷。这种梁的结构 在相同力的作用下产生的挠度比悬臂梁小。




电阻应变式力传感器





标准产品



电阻应变式力传感器










- (a) 结构示意图 (b) 筒式弹性元件 (c) 应变计步片
 - 1-插座; 2-基体; 3-温度补偿应变计; 4-工作应变计; 5-应变筒

筒式压力传感器



压阻式压力传感器



硅压力传感器示意图

1-低压腔; 2-高压腔;

3-硅杯; 4-引线; 5-硅膜片

恩德福克Endevco硅压力传感器

8520A-10 8520A-500

量 程: 10psi 500psi

灵敏度: 30mv/psi 0.6mv/psi

非线性度: 0.25% 0.25%

温度范围: -54~260°C -54~260°C

固有频率: 110kHz 900kHz

重 量: 8.5g 8.5g

-1psi=6894.8 Nm²/(Pa)

(Pounds per square inch)



压阻式压力传感器






应变式传感器的用途

- 1、应变式力传感器
- 主要用来测量荷重及力。
- 在电子自动秤中应用非常普遍,如电子轨道衡、 电子吊车衡、电子配料秤、商用电子秤、电子皮 带秤等。
- 2、应变式压力传感器
- 主要用来测量流动介质动态或静态压力。



压阻式加速度传感器





汽车衡






汽车衡






吊钩秤



荷重传感器安装在吊钩上 (图中1为传感器)



传感器安装在钢丝绳固定端 (图中2为传感器)



实际科研实例—大运载质量质心测量

- > 大型运载火箭新型号不断发展
- > 总装工艺和检测技术不断提高和进步
- 运载火箭的质量、质心参数直接影响运载能力和入轨精度





实际科研实例—大运载质量质心测量

飞行器的形心与质心的不重合程度,将直接影响 发射的姿态和其在空中的轨迹。




3.1.6 应变式传感器的信号调理电路



实际科研实例—大运载质量质心测量


一般飞行器内部结构非常复杂,各类控制元件林立,质量分布不均,用理论计算很难得到质心的几何位置。








质量、质心测量的基本原理






质量、质心测量的基本原理



3.1.6 应变式传感器的信号调理电路



质量、质心测量的基本原理






实际科研实例—大运载质量质心测量



运载火箭质量质心柔性 检测技术, 即采用两套 灵活独立的高精度组合 测量车,并可配合高精 度空间坐标测量仪器 (或激光测距仪),实 现运载火箭质量质心的 高精度测量。



实际科研实例—大运载质量质心测量




测量机构作用:

通过对重量的测量,及测量点的水平位置,计算出被测产品的质量和质心。



实际科研实例—大运载质量质心测量



由四个称重传感器组成,每个传感器对应上台框 上的一个球窝(或柱窝,或平面)。



应变式传感器小结

- 口 应变效应、压阻效应;
- \Box 应变片的灵敏系数K;
- □ 温度误差及其补偿;
- □ 测量电桥;
- □应用。

