


# 测试系统的特性分析

## General Characteristics of Measurement Systems



#### 1. 传递函数



很多传感器如振动传感器、压力传感器和加速度传感器都包含有运动质量M,弹性元件和阻尼器。



$$m\frac{d^2y(t)}{dt^2} + c\frac{dy(t)}{dt} + ky(t) = x(t)$$

$$K = 1/k$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

$$K = 1/k$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\zeta = \frac{c}{2\sqrt{km}}$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1/m}{s^2 + \frac{c}{m}s + \frac{k}{m}}$$

$$H(s) = K \cdot \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$$H(s) = K \cdot \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

**K=1:** 
$$H(s) = \frac{{\omega_n}^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + {\omega_n}^2}$$




#### 2. 频率响应函数

S=j
$$\omega$$
: 
$$H(j\omega) = \frac{1}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 + 2j\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}$$

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_{n}}\right)^{2}\right)^{2} + \left(2\zeta \frac{\omega}{\omega_{n}}\right)^{2}}}$$

$$\varphi(\omega) = \begin{cases} -\arctan \frac{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2}, & \omega \leq \omega_n \\ 1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2 & -\alpha, \omega > \omega_n \\ -\arctan \frac{2\zeta\left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_n}\right)^2} - \pi, \omega > \omega_n \end{cases}$$





- □ 当 $\omega$ << $\omega$ <sub>n</sub>, A( $\omega$ )≈1; 当0.6< $\zeta$ <0.8时, A( $\omega$ )接近于1的频率范围最大,相位特性接近直线,即此时系统的稳态误差较小;
- □ 当 $\zeta$ = 0,在 $\omega$ = $\omega$ <sub>n</sub>处,A( $\omega$ ) $\rightarrow$  $\infty$ ,出现<mark>谐振</mark>,为避免此现象,加大 $\zeta$ ;
- □ 当 $\omega = \omega_n$ 时,输出—输入的相位差为90°,利用这一特点可以测量系统的固有频率 $\omega_{n_0}$



α动态测试时,必须了解测试系统的可用频率范围,与系统固有频率ω,和阻尼比ζ有关。


——固有频率 $\omega_n$ 越小,其可用频率范围越窄;反之,其可用频率范围越宽。

——推荐采用 ζ 值在0.7左右,  $ω_n>(3-5)$   $ω_{max}$ , 系统幅频特性工作在平直段,相频特性工作在直线段,从而使测量的失真最小。

#### 选择、设计测试系统时尤为重要!



不同阻尼比对可用频率范围的影响





#### 3. 对阶跃输入信号的响应

$$X(t) = \begin{cases} 0 & (t \le 0) \\ 1 & (t > 0) \end{cases}$$
  $X(s) = \frac{1}{s}$ 

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \cdot \frac{1}{s}$$

$$y(t) = \begin{cases} 1 - \frac{\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} + \frac{\zeta - \sqrt{\zeta^2 - 1}}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}} e^{-(\zeta + \sqrt{\zeta^2 - 1})\omega_n t} \\ 1 - (1 + \omega_n t) e^{-\omega_n t} \\ 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} sin(\omega_d t + \varphi_2) \end{cases}$$


$$(\zeta > 1)$$

$$(\zeta = 1)$$

$$(0 \le \zeta < 1)$$



**□** ζ<1时,出现衰减正弦 振荡; ζ≥1时,不出现振荡。无论哪种情况, 输出都要经过一定的时间才能达到阶跃 输入值,这个过程称为动态过渡过程:



□ 不同的ζ取值对应不同的响应曲线,ζ值过为 

ζ和ω,是二阶系统重 要的特性参数。

- □ 二阶系统的阶跃响应速度随固有角频率ω, 的变化而变化。当ζ
- 一定时,  $\omega_n$  越大,则响应速度越快;  $\omega_n$  越小,则响应速度越慢。



#### 欠阻尼系统:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_d t + \varphi)$$


$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

$$\phi = arctan \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

□ 当 $\zeta$  =0时,系统以ω<sub>n</sub> 的频率产生无衰减振荡。



#### 阶跃响应曲线—时域性能指标



响应时间 ts 峰值时间 ta 延迟时间 ta 上升时间 tr 超调量M



## 例 题

例 有一个二阶的力传感器,其固有频率为800rad/s,阻尼比ζ为0.14。

- (1) 使用该传感器测量频率为400rad/s正弦变化的力时, 其振幅产生多大误差, 相位偏移多少?
- (2) 若该系统的阻尼比ζ=0.6, ζ=0.9时, 其振幅又分别产生多大误差, 相位偏移分别为多少?




## 2.5 二阶系统动态特性分析

- 2.5.1 阶跃响应法
- 2.5.2 频率响应法




# 2.5.1 阶跃响应法

#### 1. 一阶系统



$$t = \mathbf{v},$$
  $y(t) = A \left(1 - e^{-\frac{t}{\mathbf{v}}}\right) = 0.632 A$  方法一




#### 2.5 测试系统的动态特性测定



# 2.5.1 阶跃响应法

#### 2. 二阶系统




$$M = e^{-(\frac{\zeta \pi}{\sqrt{1-\zeta^2}})}$$

$$\omega_n = rac{\omega_d}{\sqrt{1-\zeta^2}} = rac{2\pi}{t_d\sqrt{1-\zeta^2}}$$



## 2.5.2 频率响应法


依次用不同频率  $f_i$  的简谐信号去激励被测系统,同时测出激励和系统的稳态输出的幅值、相位,得到幅频特性和相频特性曲线。





# 2.5.2 频率响应法


#### 1. 一阶系统





# 2.5.2 频率响应法

#### 2. 二阶系统





## 本章小结

#### 本章内容: 围绕测试结果能否正确反映被测信号这

- 一测试中最重要的问题,探讨测试装置的静态、动态特性和不失真测试条件。
  - 1. 非线性度、灵敏度、迟滞、重复性含义;
  - 2. 系统不失真测试条件;
  - 3. 一阶系统动态特性分析;
  - 4. 二阶系统动态特性分析;
  - 5. 系统特性参数的确定。

