IE SOE, ISIESI, ETHP Проверка частоты Начало Компаратор 2 >25000 входного сигнала Начало деления Контроль ^I коэффициента _____ Строка 2 Строка 3 const ASCII = Регистр тысяч (const ASCII > Контроль' Контроллер ЖКИ const ASCII < плексор const ASCII = коэффициента ASCII kod плексор И ПЗУ 32x8 Перерисовка ЖКИ Выходной сигнал Компаратор Выходной сигнал Сигнал 32768Гц Счетчик 4 Компаратор Счетчик 5 кнопка нажата генератор 32768 Гц Начало деления Гтолбен 1 Кварцевый генератор 10 МГц Формирователь —> Источник ' импульсов Контроллер клавиатуры Перерисовка ЖКИ Приоритетный Pezucmp Pezucmp Регистр Строка 1 Узел сброса Строка 2 Запись цифр Строка З Столбец 1 PD_ D mpuzzep кнопка нажата: D mbnsseb нажатие 4HTY.123121.302 31 № докум. Делитель частоты Схема электрическая структурная КИ-122