

accélération
sismomètre
V_0
40 dB
400 s
10,8 Hz
sortie G1000
Passe-bande 10,9 Hz
60 s
20 s
0 dB
Passe-haut 60 s + intégrateur
4000 s
400 s
20 s
0 dB
Intégrateur/ dérivateur
0 dB
12 s
(3)
Filtre PCM
1 s
$1{,}25 \cdot 10^4$ V/m s^{-2} (2)
$\left|\frac{V_0}{\gamma_{sd}}\right|$
SISMOMÈTRE
Sortie PCM « Gain 1000 » (100 V/mm à 20 s)