
Centre de
masse
G
Pivot sans
frottement
Ω
encastrement
mobile de la
lame dans
le bras
K
encastrement
« fixe »
O
bras
bâti