
Convertidor Analógico – Digital (ADC)

Aplicado a IOT

¿Cómo hacer que el Arduino MCU lea valores análogos?


SOLUCION: Usar **ADC** integrado

Principio de Conversión de análogo a Digital



- A una señal continua en el tiempo, un ADC toma una muestra a cierta velocidad (SAMPLE RATE) y le asigna códigos en binario que se pueden representar de forma numérica.
- Pero va depender del numero de **BITS DE RESOLCUION (N)**, esto va determinar cuantas palabras podrán ser tomadas dependiendo del rango de voltaje que puede leer(VP Vn). Nunca se debe exceder ese ultimo, va depender del **voltaje TTL** de la placa(5V).
- Arduino suele traer ADC incorporado. Puede consultar s documentación Analgo Read

Principio de Conversión de análogo a Digital



Analog on the Arduino

```
int k; // Integer = 16 bits k = analogRead(1);
```

Analog volts value (0V → 5V) returns from 0 to 1023 into "k"

(10 "bits" = 1024 values)




CODIGO WOKWI

Convertidor Analógico – Digital (ADC)

¿Cómo enviar datos de sensores analógicos que van de 0 a 5V (analogico) a un MCU que trabaja a 3.3V como máximo (Node MCU ESP8266) ?

SOLUCION:

Esquema Conexión ADS11115 al Node MCU



Librerias: Aquí : Adafruit ADS1X15 y Adafruit BuslO