## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: <u>Непубличное акционерное общество «Светогорский ЦБК»</u>

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия  | Цель мероприятия  | Срок | Структурные подразделения, привлежаемые для выполнения | Отметка о |
|---|---|---|------|--|-----------|
| 1   | 2   | 3   | 4    | 5  | 9         |
| Коммерческий департамент                                | -   |   |      |  | >         |
| Медико-санитарная часть                                 | •   |   |      |  |           |
| 1334. Врач-стоматолог                                   | При присме пациентов использовать средства защиты органов дыхания   | Защита от воздействия биоло-<br>гического фактора                         |      |  |           |
| 1335. Врач-офтальмолог                                  | При приеме пациентов использовать<br>средства защиты органов дыхания  | Защита от воздействия биоло-  |      |  |           |
| 1336. Врач-профпатолог                                  | При присме пациентов использовать<br>средства защиты органов дыхания  | Защита от воздействия биоло-  |      |  |           |
| 1337. Врач-хирург                                       | При присме пациентов использовать<br>средства защиты органов дыхания  | Защита от воздействия биоло-  |      |  |           |
| 1338. Администратор                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |      |  | 777       |
| 1339. Координатор программы<br>ДМС                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |      |  |           |
| 1340. Специалист  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |      |  |           |
| Департамент целлюлозы                                   | •   |   |      | 8  |           |
| 1341. Директор департамента                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |      |  |           |
| 1342. Инженер по координации технических работ          | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются  | 18  |      |  |           |
| CAII-1  |   |   |      |  |           |
| 1343. Начальник производства                            | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются  |   |      |  |           |
| 470. Начальник смены                                    | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го и отбельного цехов | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |      |  |           |
| Варочный цех  | _   |   |      |  |           |
| 485. Начальник цеха                                     | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха               | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |      |  |           |

| 486. Варщик целлюлозы 7 раз-   | Ореспечить работника ср., гвами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха        | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| ряд                            | Организовать рациональные режимы<br>труда и отдыха, контролировать нахо-<br>ждение работника в условиях нагре-<br>вающего микроклимата | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 487. Варщик целлюлозы 6 разряд | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха        | Защита от воздействия повы-<br>пенных уровней производст-<br>вснного шума     |  |
| 488. Варщик целлюлозы 5 раз-   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха        | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| ркд                            | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата              | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 489. Варщик цеплюлозы 4 раз-   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении варочно-<br>го цеха           | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| ряд                            | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата              | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 491. Диффузорщик цеплюлозы 6   | Обеспечить работника средствами за-<br>питы органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении промыв-<br>ного цеха       | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| разряд                         | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата              | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |

|                              | Обеспечить работника ср., твами за-  | 2000  |  |
|------------------------------|--|---|--|
| 492. Диффузоршик целлюлозы 5 | щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении промыв-<br>ного цеха   | зацита от воздеиствия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 493. Диффузорщик целлюлозы 4 | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении промыв-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях натревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| Отбельный цех                | -  |   |  |
| 496. Начальник цеха          | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 498. Отбельшик 6 разряд      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 499. Отбельщик 5 разряд      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 500. Отбельщик 4 разряд      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 1344. Отбельщик 6 разряд     | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении отбель-<br>ного цеха    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 1345. Отбельщик 5 разряд     | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|                              |  |   |  |

| 1346. Отбельщик 4 разряд                 | Обеспечить работника срудувами за-<br>циты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума        |  |
|--|---|--|--|
| Цех каустизации и регенерации<br>извести | •   |  |  |
| 501. Начальник цеха                      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении ЦКРИ-1<br>и ЦКРИ-2  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума        |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении ЦКРИ-1                 | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума        |  |
| 502. Миксовщик 7 разряд                  | При посещении ЦКРИ-1 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы промышленные)                     | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении ЦКРИ-1                 | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума        |  |
| эυ4. Миксовлцик 6 разряд                 | При посещении ЦКРИ-1 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы промышленные)                     | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении ЦКРИ-1                 | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума        |  |
| 506. Миксовщик 5 разряд                  | При посещении ЦКРИ-1 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы промышленные)                     | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении ЦКРИ-1                 | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума        |  |
| 508. Миксовщик 4 разряд                  | При посещении ЦКРИ-1 использовать средства индивидуальной защиты органов дъхания (респираторы промыш- ленные)                   | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |

|  | ООССПЕЧИТЬ раоотника срс.,, гвами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении ЦКРИ-2  | Зацита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума   |  |
|--|---|---|--|
| 503. Миксовщик 7 разряд                  | При посещении ЦКРИ-2 использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы промышленные)   | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны  |  |
| 505. Миксовщик 6 разряд                  | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении ЦКРИ-2<br>При посещении ЦКРИ-2 использовать<br>средства индивидуальной защиты орга-<br>нов дыхания (респираторы промыш- | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума<br>Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в |  |
| 507. Миксовщик 5 разряд                  | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении ЦКРИ-2<br>При посещении ЦКРИ-2 использовать   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума   |  |
| •  | средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы промыш-<br>ленные)  | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны  |  |
| 509. Миксовщик 4 разряд                  | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении ЦКРИ-2 При посещении ЦКРИ-2 использовать   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума   |  |
|  | средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы промыш-<br>ленные)  | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны  |  |
| Склад химикатов                          |   |   |  |
| 510. Аппаратчик гашения извести 4 разряд | При посещении склада химикатов ис-<br>пользовать средства индивидуальной<br>защиты органов дыхания (респираторы<br>промышленные)  | Защита от повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Снижение тяжести трудового процесса   |  |
| C4IJ-2                                   | •   | •   |  |
| 1347. Начальник производства             | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются  |   |  |
| 1348. Начальник смены                    | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству двуокиси хлора  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума   |  |

| Цех по производству двуокиси<br>хлора                   | •  |   |  |
|---|--|---|--|
| 512. Начальник цеха                                     | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству двуокиси хлора | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 514. Аппаратчик производства<br>двуокиси хлора 6 разряд | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству двуокиси хлора | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 515. Аппаратчик производства<br>двуокиси хлора 5 разряд | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству двуокиси хлора | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| Кислородная станция                                     |  |   |  |
| 494. Аппаратчик воздухоразде-<br>ления 7 разряда        | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   |  |
| Варочно-отбельный цех                                   | •  |   |  |
| 476. Начальник цеха                                     | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха                   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 477. Варщик целлюлозы 7 раз-                            | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| ряд   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата                          | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 478. Варшик целлюлозы 6 раз-                            | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| ркд   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахожение работника в условиях нагревающего микроклимата                           | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
|   |  |   |  |

| - marity specimens           |  |   |  |
|------------------------------|--|---|--|
| 479. Варщик целлюнозы 5 раз- | Обеспечить работника срудствами за-<br>питы органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| ряд                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 480. Варшик целлюлозы 4 раз- | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении варочно-<br>го цеха  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| ржд                          | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 481. Отбельтик 7 разряд      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 482. Отбельшик 6 разрял      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 483. Опбельник 5 разрял      | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|                              | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата        | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |

| 484 Отбетъпик 4 вазови  | осслечить расотника средурами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении отбель-<br>ного цеха                              | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|---|---|---|--|
|   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата                                   | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| Производство химической тер-<br>момеханической древесной мас-<br>сы | -   |   |  |
| 459. Начальник производства   | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются  |   |  |
| 460. Начальник смены  | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству древесной массы из щешы | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 1349. Оператор пульта управле-<br>ния 6 разряда                     | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству древесной массы из щепы | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| Цех по производству древесной массы из щепы                         | •   |   |  |
| 465. Начальник цеха   | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству древесной массы из щепы | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 467. Оператор производства древесной массы из щепы 6 разряд         | Рекомендации по улучшению условий требуются   |   |  |
| 468. Оператор производства древесной массы из щепы 5 разряд         | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха по<br>производству древесной массы из щепы | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 1350. Оператор пульта управле-<br>ния 6 разряда                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |
| Сушильный цех   |   |   |  |
| 462. Начальник цеха   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |
| 463. Машинист установки аэро-<br>фонтанной сушки 6 разряд           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |
| 464. Машинист установки аэро-<br>фонтанной сушки 5 разряд           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |

| П   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| произвооство щены   |   |   |  |
| 518. Начальник смены произ-<br>водства щепы и лесной биржи                          | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении цеха   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-                 |  |
| 1   | подготовки и транспортировки щепы   | венного шума  |  |
| 1351. Инженер по координации технических работ                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |
| Цех подготовки и транспорти-  |   |   |  |
| ровки щепы (Производство цел-   |   |   |  |
| JAOJO38I)   |   |   |  |
| 528. Начальник цеха   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>подготовки и транспортировки шепы | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| 530. Оператор пульта управле-   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их  | Защита от воздействия повы-   |  |
| ния 5 разряд  | использование при посещении цеха подготовки и транспортировки щепы  | венного пума  |  |
| 1352. Машинист рубительной<br>машины 6 разряд                                       | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>подготовки и транспортировки щепы | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Цех подготовки и транспорти-<br>ровки щепы (ПХТММ)                                  | •   |   |  |
| 524. Начальник цеха   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>подготовки и транспортировки щены | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Департамент энергетики и<br>регенерации   | •   |   |  |
| 1353. Инженер   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |
| Служба главного инженера по<br>энергетике   | •   |   |  |
| 1354. Ведущий инженер-<br>теплоэнергетик  | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются  |   |  |
| 1355. Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту энерготехнологического оборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |

|   | •  |   | Г             |
|---|--|---|---------------|
| Ilor xunanononun xall   |  |   | $\overline{}$ |
| 1356. Аппаратчик химводоочи-<br>стки (4 разряд)                                   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>химводоочистки   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума | 1             |
| 1357. Аппаратчик химводоочи-<br>стки (4 разряд)                                   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>химводоочистки   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума | T             |
| Цех химводоочистки І ступени  |  |   | 7             |
| 1358. Аппаратчик химводоочи-<br>стки 1 ступени и перекачки сто-<br>ков (3 разряд) | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>химводоочистки   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума | 1             |
| 1359. Аппаратчик химводоочи-<br>стки 1 ступени и перекачки сто-<br>ков (4 разряд) | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>химводоочистки   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума | Γ.            |
| Котлотурбинный цех №3   |  |   | Т             |
| 1360. Старший машинист котельного оборудования 7 разря-<br>да                     | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении котель-<br>ного цеха №3  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |               |
| Производство приготовления<br>воды  | •  |   | Т             |
| 1361. Инженер по подземным водокомнуникациям                                      | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   | Т             |
| Цех водоподготовки  | 1  |   | Т             |
| 1362. Оператор пульта управления (бригадир) 6 разряд                              | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха во-<br>доподготовки | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума | 1             |
| Производство пара и регенера-<br>ции щелоков                                      | 1  |   | T             |
| Выпарной цех  | -  |   | Т             |
| 1363. Начальник цеха  | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   | Т             |
| Департамент готовой продук-<br>ции  | •  |   |               |
| 1364. Директор департамента   | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   | $\overline{}$ |

| 1365. Инженер  | Рекомендации по улучшевы условий   |   |  |
|--|--|---|--|
| Производство печатных бумаг  | - Liver and the control of the contr |   |  |
| 49. Начальник производства   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  |   |  |
| Бумажный цех   |  |   |  |
| 57. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) ма-<br>пины (сеточник) 7 разряда | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| 58. Машинист бумагоделательной (картоноделательной) маниы (сеточник) 6 разряда       | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха  | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| 59 Механизатов комплексной   | Организовать рациональные режимы   | 2   |  |
| бригады на погрузочно-   | ждение работника в условиях повы-  | контроль воздействия повы-<br>тенных показателей уровней                  |  |
| разгрузочных работах   | шенных уровней производственного<br>шума   | производственного шума  |  |
| 60. Накатчик бумагоделательной (картоноделательной) машины 4 разряда                 | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-   | Защита от воздействия повышенных уровней производст-                      |  |
|  | ного цеха  | DOTAGOLO LLYMA  |  |
| 61. Резчик бумаги. картона и   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-                 |  |
| целлюлозы 7 разряд   | использование при расоте на станках  | венного шума  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового процесса                                       |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-  | Защита от воздействия повы-   |  |
| 62. Резчик бумаги, картона и   | щиты органов слуха, контролировать их использование при работе на станках  | шенных уровней производст-<br>венного шума                                |  |
| windred a magazine   | Организовать рациональные режимы   | Снижение тяжести трудового  |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-  | Защита от воздействия повы-   |  |
| 63. Резчик бумаги, каргона и   | щиты органов слуха, контролировать их использование при работе на станках  | шенных уровней производст-<br>венного шума                                |  |
| the transfer of paskut   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового  |  |
|  | Обеспечить работника средствами за-  | Защита от воздействия повы-   |  |
| 64. Резчик бумаги, картона и   | шиты органов слуха, контролировать их использование при работе на станках  | шенных уровней производст-<br>венного шума                                |  |
| thidend a recommend  | Организовать рациональные режимы   | Снижение тяжести трудового  |  |
|  | Pyda n Ordbrod   | nponecca  |  |

| 65. Сушильщик бумагодела-<br>тепъной (каптоноле пательной)              | Оосслечить расотника ср., твами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|---|--|---|--|
| машины 6 разряда  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата          | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 66. Сушильщик бумагодела-<br>тепьной (каптонолепательной)               | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| машины 5 разряда  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата          | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 1366. Мастер  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  |   |  |
| Производство листовых бумаг   | -  |   |  |
| 37. Начальник производства  | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   |  |
| Склад расходных материалов  | •  |   |  |
| 1367. Руководитель группы уче-<br>та расходных материалов               | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   |  |
| Цех листовых бумаг  | -  |   |  |
| 41. Начальник смены   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>листовых бумаг | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 42. Начальник цеха  | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   |  |
| 45. Машинист машины по про-<br>изводству изделий из бумаги 7<br>разряда | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>листовых бумаг | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 46. Машинист машины по про-<br>изводству изделий из бумаги 6<br>разряда | Обеспечить работника средствами за-<br>шиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>листовых бумаг | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 47. Машинист машины по про-<br>изводству изделий из бумаги 5<br>разряда | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>листовых бумаг | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |

| ении цеха вении цеха ано условий ся пствами за- одировать их пснных уј вед пствами за- одировать их пснных уј  |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Обеспечить работника средствами запиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ногользование при посещении бумаж- ного цеха обеспечить работника средствами зашиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха обеспечить работника средствами зашиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха ногользование при посещении посещении посещении ного цеха ного цеха ного цеха ного цеха ного цеха ногользование при посещении посещении ного шеха ного цеха ного цеха ного цеха ного цеха ного цеха ногользовать ного шеха ного шеха ного шеха ного посещении ного шеха ного посеще | ипинист машины по про-<br>тву изделий из бумаги 4<br>та   | Обеспечить работника средствами за-<br>питы органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цеха<br>листовых бумаг                 | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются Обеспечить работника средствами защиты органов слуха, контролировать их ислользование при посещении цехов производства картона и бумати рекомендации по улучшению условий труда: не требуются — Обеспечить работника средствами зашиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажноговать из потользование при посещении бумажноговать при посещении бумажноговать из потользование при посещении бумажноговать из потользовать при посещении бумажноговать из потользовать при посещении при потользовать при потоль | водство картона и бумаги  | 1  |   |  |
| от пилты органов слуха, контролировать их использование при посещении цехов производства картона и бумаги Рекомендации по улучшению условий призводства картона и бумаги Рекомендации по улучшению условий приды не требуются — питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделатель и потользование при посещении бумажногоделатель и потользование при посещении бумажногоделательная органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделательная органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногоделательная органовать из потолька | нальник производства  | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   |  |
| Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются  Обеспечить работника средствами защиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумажногользование при посещении бумажногользовать и отлыка   | альник смены  | Обеспечить работника средствами за-<br>питы органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении цехов<br>произволства картона и бумаги | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Обеспечить работника средствами за- щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Организовать рациональные режимы пруда и отлыха  | нженер-технолог   | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются   |   |  |
| обеспечить работника средствами за- питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- питы органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Организовать рациональные режимы пруда и отлыха   | Бумажный цех  | •  |   |  |
| Обеспечить работника средствами за- пциты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- пциты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- пциты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- пциты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Организовать рациональные режимы труда и отлыха   | ашинист бумагоделатель-<br>картоноделательной) ма-<br>1 (сеточник) (7 разряд)                       | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Организовать рациональные режимы труда и отлыха  | ашинист бумагоделатель-<br>картоноделательной) ма-<br>1 (сеточник) (6 разряд)                       | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Обеспечить работника средствами за- шиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Обеспечить работника средствами за- щиты органов слуха, контролировать их использование при посещении бумаж- ного цеха Организовать рациональные режимы труда и отлыха   | ашинист бумагоделатель-<br>картоноделательной) ма-<br>и (сеточник) (5 разряд)                       | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Обеспечить работника средствами за-<br>циты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха<br>Организовать рациональные режимы<br>труда и отдыха   | ашинист бумагоделатель-<br>картоноделательной) ма-<br>и (сеточник) (меловальная<br>ювка) (5 разряд) | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
| Организовать рациональные режимы труда и отдыха   | Гашинист бумагоделатель-<br>картоноделательной) ма-<br>ы (сеточник) (меловальная                    | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                    | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума |  |
|   | овка) (4 разряд)  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха  | Снижение тяжести трудового<br>процесса                                    |  |

(

| 22. Сушильщик бумагодела-   | Оосспечить работника ср.,,,ствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                   | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
|---|---|---|--|
| машины (5 разряда)  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата                           | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| 23. Сушильщик бумагодела-   | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха                     | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| машины (4 разряд)   | Организовать рациональные режимы труда и отдыха, контролировать нахождение работника в условиях нагревающего микроклимата                           | Контроль воздействия повы-<br>шенных показателей парамет-<br>ров микроклимата |  |
| Участок переработки готовой<br>продукции                          | •   |   |  |
| 1368. Резчик бумаги, картона и<br>целлюлозы (6 разряд)            | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха и работе на станках | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 31. Резчик бумаги, картона и<br>целлюлозы (5 разряд)              | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха и работе на станках | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| 32. Резчик бумаги, картона и<br>целлюлозы (4 разряд)              | Обеспечить работника средствами за-<br>щиты органов слуха, контролировать их<br>использование при посещении бумаж-<br>ного цеха и работе на станках | Защита от воздействия повы-<br>шенных уровней производст-<br>венного шума     |  |
| Цех подготовки производства<br>1369. Начальник цеха               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |
| Служба главного технолога   |   |   |  |
| 532. Главный технолог   | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются  |   |  |
| Лаборатория технологического контроля № 2 (Департамент целлологы) |   |   |  |
| 1370. Начальник лаборатории                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются   |   |  |

| Технологический отдел по энер-<br>гетике, регенерации и очистке<br>стоков | 1  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1371. Технолог  | Рекомендации по улучшению условий<br>труда: не требуются |   |  |
| Лаборатория технологического контроля (Департамент энер-                  | •  |   |  |
| 1372. Лаборант химического<br>анализа 5 разряда                           | Усовершенствовать систему вентиля-<br>ции в лаборатории  | Снижение повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
| 1373. Лаборант химического<br>анализа 5 разряда                           | Усовершенствовать систему вентиля-<br>ции в лаборатории  | Снижение повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
| 1374. Лаборант химического<br>анализа 4 разряда                           | Усовершенствовать систему вентиля-<br>ции в лаборатории  | Снижение повышенной кон-<br>пентрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
| 1375. Лаборант химического<br>анализа 4 разряда                           | Усовершенствовать систему вентиля-<br>ции в лаборатории  | Снижение повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
| 1376. Лаборант химического<br>анализа 4 разряда                           | Усовершенствовать систему вентиля-<br>ции в лаборатории  | Снижение повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |
| 1377. Лаборант химического<br>анализа 3 разряда                           | Усовершенствовать систему вентиля-<br>ции в лаборатории  | Снижение повышенной кон-<br>центрации вредных веществ в<br>воздухе рабочей зоны |  |

Дата составления: 27.06.2023

| и условий труда  | 2 |
|--|---|
| Председатель комиссии по проведению специальной оценки у |   |
| по проведению си   |   |
| эль комиссии   |   |
| Председате   | H |

Гришин Алексей Александрович (**Ф**.N.O.) Директор департамента (должность)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда: 2

Председатель профкома

(должность)

Старший менеджер по управлению пер-соналом (Светогорский комбинат) (должность)

Начальник отдела охраны труда (должность)

Галкина Надежда Владимировна (**Ф.И.**0.)

Васильева Мария Игоревна (Ф.И.О.)

Шульгин Максим Викторович (Ф.И.О.)

30, 06, 23

| 29.06,2023                           | 24.05 20 E.S.   | 7206.2022                               |
|--------------------------------------|---|---|
| Логунков Виталий Валерьевич          | Буркин Игорь Вячеславович                                 | Яковлев Алексей Геннадьевич<br>(Ф.И.О.) |
| CHOLIMICA                            | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                     | - (nounies)                             |
| Директор по производству (должность) | Директор по техническому обслужива-<br>нию<br>(должность) | Заместитель директора<br>(должность)    |

27.06.2023 (дата)

Воробъева Мария Александровна (Ф.и.о.)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

2358 (Ne s peecrpe экспертов)