Hempel's Underwater Primer 26030

Caratteristiche del prodotto

Descrizione
Hempel's Underwater Primer è un primer utilizzabile sull'opera viva, a essiccazione rapida contenente scaglie di alluminio. Adatto all 'uso come sigillante su vecchia antivegetativa o come sigillante tra primer epossidico e antivegetativa.

Uso raccomandato
Adatto per vetroresina, legno e acciaio. Per l'uso su tutte le aree sotto la linea di galleggiamento, comprese le chiglie.

Temperatura di servizio:
- Minimo, raccomandato da Hempel per l'esposizione a secco: -50°C [-58°F].

Sicurezza del prodotto.

Punto di infiammabilità: 35°C [95°F]

Contenuto COV

Legislazione	Valore
UE	477 g/L [3,98 lb/US gal]

In base alla legislazione specifica, vedere i dettagli nelle note esplicative disponibili sul sito web di Hempel hempel.com o sul sito web di Hempel locale.

Movimentazione
Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, leggere le etichette di sicurezza sui contenitori di imballaggio e della vernice, attenersi a tutte le norme di sicurezza locali e nazionali. Consultare sempre le Schede di Sicurezza di Hempel per questo prodotto insieme alla Scheda tecnica del prodotto.

Dati del prodotto

Codice del prodotto: 26030

Tonalità standard / codice: Aluminium / Alluminio brillante 19000

Solidi in volume: 39 ± 2%

Peso specifico: 1,1 kg/L [10 lb/US gal]

Spessore del film secco di riferimento: 50 micron [2,0 mils]

Preparazione delle superfici

Pulizia
- Rimuovere olio, grasso e altri contaminanti con detergenti adatti.
- Pulire con Hempel's Pre-Clean.

Nuova costruzione:
- Superficie non trattata: Carteggiare e rimuovere tutta la polvere.
- Legno nuovo: La superficie del legno, asciutta e pulita, deve essere saturata con un opportuno trattamento, dopo di che lasciata asciugare.
- Acciaio: Rimuovere il sale e altre sostanze contaminanti mediante pulizia con acqua dolce ad alta pressione. Rimuovere tutta la ruggine e il materiale staccato tramite sabbiatura o pulizia meccanica.
- Applicare il primer specificato Hempel's Primer.

Manutenzione e riparazioni
- Superficie precedentemente trattata: Carteggiare, pulire e asciugare la superficie.
- Riparare a rappezzo e carteggiare per ottenere un profilo di superficie uniforme.

Applicazione

Diluente
Hempel's Thinner 811 08111

Sgrassante
Hempel's Thinner 811 08111

Hempel's Underwater Primer 26030

Metodo di applicazione

Attrezzature	Vol. massimo diluente
Rullo	5%
Pennello	5%
Tappetino	5%
Spruzzo Airless	20%

Mantenere la diluizione ad un livello minimo. Il prodotto può essere applicato a spruzzo. Contattare Hempel per ulteriori informazioni. I dati per lo spruzzo sono indicativi e possono essere regolati. La pressione è relativa a una temperatura del materiale di 20°C [68°F].

Spessore del film

	Raccomandato
Spessore a secco	50 micron [2,0 mils]
Spessore a umido	128 micron [5,1 mils]
Resa teorica	7,8 m²/L [318 sq ft/US gal]

Per ottenere prestazioni ottimali, evitare uno spessore del film eccessivo.

Condizioni di applicazione

- Per evitare la formazione di condensa, applicare su una superficie pulita e asciutta che abbia una temperatura di 3°C [5°F] oltre il punto di rugiada.

Umidità relativa:

- L'umidità relativa deve essere inferiore a 85% durante l'essiccazione e la catalisi.

Note sull'applicazione

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Preparare le superfici porose con una prima mano diluita del prodotto Hempel's Thinner: max 20%.
- Applicare 2 mani complete di prodotto non diluito.
- Superficie precedentemente trattata con primer epossidico: applicare 1 mano del prodotto come ancorante (tie-coat).
- Rivestire i prodotti a due componenti con un prodotto monocomponente quando la superficie è quasi asciutta ma è leggermente viscosa.
- Superficie precedentemente trattata: Applicare 1 mano completa di prodotto non diluito.
- Se necessario, aggiungere del diluente per facilitare l'applicazione: max. 5%.
- Coprire con l'antifouling selezionata.

Essiccazione e ricopertura

Compatibilità del prodotto

- Copertura precedente: I prodotti consigliati sono: Hempel's Sealer (for new wood), Hempel's Light Primer
- Copertura successivo: I prodotti consigliati sono: Hempel's Antifoulings

Tempo di essiccazione

Temperatura della superficie		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Asciutto al tatto	ore	6	3

Determinato per spessore a secco 50 micron [2.0 mils] in condizioni standard, vedere le note esplicative di Hempel per i dettagli.

Ricopertura

La Specifica di Hempel sostituisce qualsiasi linea guida riportata nella tabella dei rivestimenti.

Nome della qualità		10°C [50°F]	20°C [68°F]
		Immersione	
Hempel's Underwater Primer 26030	Min Max	4½ ora Nessun max	2½ ora Nessun max

Condizioni di essiccazione

- Per ottenere il tempo di essiccazione dichiarato, è importante mantenere una sufficiente ventilazione durante l'applicazione, l'essiccazione e la catalisi.
- Evitare la formazione di condensa sul rivestimento appena applicato.

Osservazioni per la ricopertura

- Non esiste un intervallo massimo per l'applicazione della mano successiva, ma se la superficie è stata contaminata da oli e sostanze inquinanti, rimuoverli accuratamente con un detergente adatto, sciacquare con acqua dolce e lasciare asciugare. Carteggiare leggermente e asportare tutta la polvere prima di riverniciare.

Altre osservazioni

- La superficie deve essere pulita prima della ricopertura.

Hempel's Underwater Primer 26030

Conservazione

Data di scadenza

Temperatura ambiente	**25°C [77°F]**
Prodotto	60 mesi

Durata del prodotto dalla data di produzione, se conservato in contenitori originali sigillati. Successivamente a tale data, la qualità del prodotto deve essere ricontrollata. La conservazione ad alte temperature potrebbe ridurre la durata del prodotto. La Durata del prodotto stampata sulle etichette dei prodotti si basa sulle condizioni climatiche regionali. Per ulteriori informazioni, contattare Hempel.

Condizioni di conservazione

- Il prodotto deve essere conservato, ai sensi della legislazione locale, a una temperatura minima di 5°C [41°F], al riparo dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve.
- Il prodotto deve essere conservato in conformità alla Scheda tecnica di sicurezza, all'etichetta e alle normative locali. Conservare i contenitori in un luogo asciutto, ombreggiato, fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e accensione. I contenitori devono essere tenuti ben chiusi. Maneggiare con cura.

Impronta di carbonio

Spessore a secco	**1 µm**	**1 mil**
GWP (Potenziale di riscaldamento globale)	13,2 g CO_2e/m²	0,068 lb CO_2e/ft²

L'impronta di carbonio si riferisce a 1 metro quadrato di superficie con un spessore a seccodi 1 micron / mil.

L'ambito di applicazione comprende le materie prime, il trasporto verso lo stabilimento Hempel, i processi di produzione Hempel e tutti i Composti Organici Volatili emessi durante e dopo l'applicazione del prodotto.

Viene calcolato in base alla gradazione standard definita in questo PDS. I valori possono variare a seconda della gradazione.

Documenti aggiuntivi

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Knowledge Center: https://www.hempel.com/knowledge-center . I documenti riportati di seguito sono disponibili nella sezione “Linee guida tecniche” all'indirizzo: https://www.hempel.com/knowledge-center/technical-guidelines oppure sul sito web di Hempel.

- Note esplicative per la scheda tecnica del prodotto.
- Metodi di applicazione.

La presente scheda tecnica del prodotto (“**PDS**” - Product Data Sheet) si riferisce al prodotto fornito (“**Prodotto**”) ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. Di conseguenza, l'acquirente/applicatore deve riferirsi alla PDS fornita insieme al corrispondente lotto del Prodotto (e non di una versione precedente). In aggiunta alla PDS, l'acquirente/applicatore può ricevere tutte o alcune delle seguenti specifiche, dichiarazioni e/o linee guida, come indicate di seguito o come disponibili sul sito web Hempel alla voce "Prodotti" all'indirizzo www.hempel.com (the “**Documenti aggiuntivi**”):

N.	Descrizione del documento	Posizione/commenti
1.	Dichiarazione tecnica	Consulenza specifica una tantum fornita su richiesta per progetti specifici
2.	Specifiche	Rilasciate solo per progetti specifici
3.	PDS	Il presente documento
4.	Note esplicative del PDS	Disponibili all'indirizzo www.hempel.com e riguardanti informazioni rilevanti sui parametri di verifica del prodotto
5.	Istruzioni di applicazione	Ove disponibili, all'indirizzo www.hempel.com
6.	Linee guida tecniche generiche (ad es. sull'applicazione)	Ove disponibili, all'indirizzo www.hempel.com

In caso di discrepanza di informazioni tra la PDS e i Documenti Aggiuntivi, l'ordine di priorità delle informazioni è stabilito secondo quanto sopra indicato. In tal caso, vi invitiamo anche a contattare il vostro rappresentante Hempel per avere chiarimenti. Inoltre, l'acquirente/applicatore deve tenere in piena considerazione la relativa scheda di sicurezza (“**SDS**” - Safety Data Sheet) fornita con ogni Prodotto e che può essere scaricata anche all'indirizzo www.hempel.com.

Hempel non sarà responsabile dei difetti qualora l'applicazione del Prodotto non fosse stata effettuata in piena conformità con le raccomandazioni e i requisiti indicati nella corrispondente PDS e nei Documenti Aggiuntivi. Le informazioni e i termini della presente clausola di esclusione di responsabilità si applicano alla presente PDS, ai Documenti Aggiuntivi e a qualsiasi altro documento fornito da Hempel in relazione al Prodotto. Inoltre, il Prodotto e ogni assistenza tecnica sono forniti in base alle Condizioni generali di vendita, Consegna e Servizio di Hempel, salvo diversamente concordato per iscritto.