

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 1 de 10

Intervenciones sin llamada con terminal 99EX

Índice

1.	OBJETO	2
2.	CLIENTES / ALCANCE	2
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	2
4.	DIAGRAMA DE FLUJO.....	3
5.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
6.	PROCEDIMIENTO	4

Control de versiones					
Versión		Versión		Versión	
Cambio:		Cambio:		Cambio:	
Fecha:		Fecha:		Fecha:	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Luis García Rupérez		
Fecha: 17/05/2021	Fecha:	Fecha:

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 2 de 10

1. OBJETO

Registrar intervenciones realizadas en la máquina sin que haya una avería creada. También imputar repuestos en sanitizaciones que no se pueden hacer por terminal

2. CLIENTES / ALCANCE

CCIP Coca Cola Iberian Partners)

FSV Archipiélago SL

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

En ocasiones los técnicos realizan intervenciones en máquinas sin que se haya creado previamente una avería, o también necesitan imputar los repuestos gastados en una sanitización que no se puede realizar por terminal.

Este procedimiento permite crear una intervención sin llamada para poder registrar todas estas acciones.

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 3 de 10

4. DIAGRAMA DE FLUJO

No procede

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 4 de 10


5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

No existen


6. PROCEDIMIENTO

Para registrar una intervención sin llamada, utilizamos la aplicación Vendix del terminal:

1. Accedemos a la pantalla principal pulsando OK:




2. Seleccionamos "Intervenciones Técnicas" y pulsamos "OK":



	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 5 de 10

3. Seleccionamos “Intervención sin llamada” y pulsamos “OK”:



1. INTERVENCIÓN SIN LLAMADA

17. UPDATE THE ACCESSORI

2. MANTENIMIENTO

21. MANTENIMIENTOS CADU

3. SUSTITUCIÓN

4. RETIRO

5. INSTALACIÓN

6. SUST.SISTEMA DE PAGO

61. CONFIGURA SISTEMAS D

62. INICIALIZAR SISTEMAS

7. CAPTURA AUDIT

GPRS (Off): Señal ausente
GPS (On): Posición No disponible

Last: 17/05/2021
R 08:31:40


No SIM Card

Ok

Atrás

192.168.55.101

4. Ponemos algún criterio para buscar el equipo, normalmente la matrícula si estamos delante de él, o el nombre del cliente (Razón Social) y pulsamos “Buscar”:



Selección Punto de Venta

Código PDV C

Matrícula

Raz. Soc.

Dirección

Código Cliente ☐ Det.

Localidad ☐ Sólo de competencia

Buscar

Atrás

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 6 de 10

5. En la pantalla de confirmación, verificamos que el equipo es el correcto y pulsamos “Si”:

¿Confirmas?

Cliente: 003661
 S.T.V. Güimar
 Polígono Industrial de Güimar
 Güimar-Güimar SANTA CRUZ TF
 P.IVA / CIF/DNI:
 PAGO: Pago pendiente

 PdV: 087297 NECTA SOLISTA
 matrícula: D00017
 Productor: 60210936
 Contador Precedente: 13128
 localización: S.T.V. (oficinas)

Si

No

6. Seleccionamos el problema encontrado y pulsamos “Confirmar”:

Seleccionar una avería

(CA31) Baja temperatura expreso
 (CA32) Caldera de expreso
 (CA33) Database de la máquina no disponible
 (CA34) Lleno de residuos
 (CA35) Datos RAM
 (CA36) Traslador de vasos
 (CA37) Caldera instant
 (CA38) Motor de la puerta
 (CA39) Bomba
 (CA40) Batidor sucio
 (CA41) Vacío de cambio
 (CA43) Problema paletina de madera
 (GE47) Display no Funciona
 (GM10) Botonera No Funciona
 (PAUS) Pausa
 (SOS) Falta captura dato electrónico

+


F

Confirmar

Atrás

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 7 de 10

7. En la siguiente pantalla, pulsamos “Int.” Para añadir una intervención:



Break Borrarr

Averías Insertar Eliminar

(CA43) Problema paletina de madera


Intervenciones y repuest Int. (1) Eliminar

Prev.

Reca Def. Barcode Foto

Opt. Histórico Ok Atrás

8. Seleccionamos una función técnica y pulsamos “Confirmar”:



Seleccionar una función

(F010) Grupo de Vasos
(F011) Conjunto de Paletinas y azúcar
(F014) Monedero
(F017) Sistema Pulsadores/display
(F018) Mueble Máquina
(F022) Placa Central
(F023) Sistema Devolución
(F026) Programación
(F027) Grupo Batidor/ Dosificador
(F028) Otros medios de pago
(F029) Air break
(F030) Caldera solubles
(F031) Instalación eléctrica
(F032) Desatascar
(F033) Limpiar
(F29) Maquina

+ F Confirmar Atrás


	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 8 de 10

9. Seleccionamos la intervención y pulsamos “Confirmar”:

Seleccionar un componente

(C026) Eliminar atasco de vasos / producto
(C105) Borra trabada
(C169) Eliminar atasco paletina

+
F
Confirmar
Atrás




10. En la siguiente pantalla, pulsamos “OK”:

Inserción

Eliminar atasco paletina


Ok

Atrás



	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 9 de 10

11. En la pantalla de la intervención, podemos indicar más intervenciones o escanear repuestos, tal y como hacemos con las averías. Una vez indicadas todas las acciones y repuestos, pulsamos “OK”:



Break Borrar

Averías Insertar Eliminar

(CA43) Problema paletina de madera

Intervenciones y repuest Int. (1) Eliminar

F F032 Desatascar


Comp: Eliminar atasco paletina

Acciones: Reparado Prev.

Reca Def. Barcode Foto

Opt. Histórico Ok Atrás

12. En la pantalla de avería resuelta, pulsamos siempre “Si”:




Prueba

¿La avería está resuelta?

Si No Anular

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.0 Fecha: 17/05/2021
	Intervenciones sin llamada con terminal 99EX	Página: 10 de 10


13. En la siguiente pantalla, pulsamos “OK”:



Inserción
INSERTAR NOTAS MENSAJE

Ok Atrás

14. Finalmente, el terminal realiza automáticamente una descarga de datos. Cuando finalice con éxito, la intervención queda registrada en el sistema:



-----5/17/21 8:39:20 AM-----
Name: WIFI
IP: 82.223.66.145
Port: 8071
Protocol: https
Net Ip:
Net Mask:
TRX: WiFi
Access Point: palmari

SÓLO DESCARGA
CREAR ARCHIVO ÚNICO

TRX

(S05) Anular

TX / RX