

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 1 de 17

Ejecutar averías con terminal PM80

Índice

1.	OBJETO	2
2.	CLIENTES / ALCANCE	2
3.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	2
4.	DIAGRAMA DE FLUJO	3
5.	DOCUMENTOS RELACIONADOS	4
6.	PROCEDIMIENTO – ACEPTAR LA AVERÍA	4
7.	PROCEDIMIENTO – EJECUTAR LA AVERÍA	6
8.	PROCEDIMIENTO – PAUSAS DE AVERÍAS.....	12
9.	PROCEDIMIENTO – CANCELAR UNA AVERÍA DE COCA COLA.....	15

Control de versiones					
Versión	1.1	Versión	03	Versión	04
Cambio: Cambio: - Procedimiento sólo para 99EX - Causas de averías de FSV - Pausas y cancelar averías		Cambio:		Cambio:	
Fecha: 01/11/2020		Fecha:		Fecha:	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Luis García Rupérez		
Fecha: 13/12/2020	Fecha:	Fecha:

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 2 de 17

1. OBJETO

Cerrar averías en cliente con terminal

2. CLIENTES / ALCANCE

CCIP (Coca Cola Iberian Partners)

FSV Archipiélago SL

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Cuando un técnico está realizando averías en los clientes debe dejar constancia de los siguientes datos:

- Ha recibido la avería correctamente
- Confirmar el equipo afectado
- El momento en el que empieza a trabajar en la avería
- El problema real que ha encontrado al examinar el equipo
- Las intervenciones que ha realizado para repararlo
- Los repuestos que ha consumido en la reparación
- El momento en el que el equipo queda reparado

Este procedimiento indica cómo registrar todos estos datos con el terminal

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 3 de 17

4. DIAGRAMA DE FLUJO

No procede

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 4 de 17

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

No existen


6. PROCEDIMIENTO – ACEPTAR LA AVERÍA

Cuando recibamos la avería, debemos aceptarla para que Coordinación sepa que la hemos recibido y estamos al tanto de ella.

1. Iniciar Vega Touch




2. Acceder a “Llamadas” – “Solicitudes”. Aparece un listado con las averías recibidas. Pulsamos en la avería que queremos aceptar



	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 5 de 17

3. Revisamos los datos y pulsamos “Aceptar”



The screenshot shows the 'Llamada' (Call) screen in the STV app. At the top, there's a teal header with a menu icon and the word 'Llamada'. Below it, the call details are displayed: 'Llamada' with a 'REENVIAR' button, the date and time '16/09/2020 16:30', the number '556746', and the status 'Comunicada'. The issue is described as 'Fuga CO2' with a wrench icon. Below this, it says 'Urgente' with a value of '50' and a date/time '16/09/2020 16:30' next to an unchecked checkbox. A green text 'Notificación 0' is visible. There's an 'INFO' button with an 'i' icon. The 'Sede' (Location) section shows 'HOTEL BAHIA PRINCIPE FANTASIA' and 'AV JOSE GALVAN BELLO S/N SAN MIGUEL DE ABONA'. Below this is a table with columns 'R', 'G', 'A', 'L', 'C', and 'TOT', containing the values '0', '1', '0', '0', '0', and '1' respectively. The 'Punto de Venta' (Point of Sale) section shows '079427 -' and 'Matrícula: 067069 - ENERGIZE 3 V'. At the bottom, there are two buttons: 'RECHAZAR' (Reject) with a red 'X' icon and 'ACEPTAR' (Accept) with a green checkmark icon. A red arrow points from the 'ACEPTAR' button up towards the location and table information.


4. Repetimos el proceso hasta que no queden más averías por aceptar

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 6 de 17

7. PROCEDIMIENTO – EJECUTAR LA AVERÍA

Cuando lleguemos al cliente, justo antes de empezar a trabajar en la avería, debemos realizar los siguientes pasos:

1. Accedemos a “Llamadas” – “Llamadas” y seleccionamos la avería que vamos a realizar



	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 7 de 17

2. Verificamos que el equipo es el correcto. seleccionamos “Cambio PDV”



Llamada REENVIAR

16/09/2020 16:30 556746 Aceptada

Fuga CO2

Urgente 50 16/09/2020 16:30 ☐

Notificación 0

i INFO **C** CAMBIO PDV

Sede >

HOTEL BAHIA PRINCIPE FANTASIA
AV JOSE GALVAN BELLO S/N - SAN MIGUEL DE ABONA


R	G	A	L	C	TOT
0	1	0	0	0	1

Punto de Venta >

079427 -
Matrícula: 067069 - ENERGIZE 3 V

RECHAZAR EN VIAJE EJECUTAR

3. Seleccionamos el equipo correcto pulsando sobre él



Llamada ✕

Puntos de Venta Sede


079427 (ENERGIZE 3 V)

Matr. 067069

HOTEL BAHIA PRINCIPE FANTASIA (SAN MIGUEL DE ABONA)

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 8 de 17


4. Una vez confirmado el equipo, pulsamos “Ejecutar”



The screenshot shows the 'Llamada' (Call) screen of the STV mobile app. At the top, there's a header with a menu icon and the title 'Llamada'. Below this, there's a section for a specific call with the date '16/09/2020 16:30', the number '556746', and the status 'Aceptada'. The call description is 'Fuga CO2' with a wrench icon. Below the description, it says 'Urgente 50' and '16/09/2020 16:30' with a checkbox. There's a 'Notificación 0' status. Below this, there are two buttons: 'INFO' and 'CAMBIO PDV'. The 'Sede' (Location) section shows 'HOTEL BAHIA PRINCIPE FANTASIA' and 'AV JOSE GALVAN BELLO S/N - SAN MIGUEL DE ABONA'. Below this is a table with columns 'R', 'G', 'A', 'L', 'C', and 'TOT', containing the values '0', '1', '0', '0', '0', and '1' respectively. The 'Punto de Venta' (Point of Sale) section shows '079427 -' and 'Matrícula: 067069 - ENERGIZE 3 V'. At the bottom, there are three buttons: 'RECHAZAR' (with a close icon), 'EN VIAJE', and 'EJECUTAR' (with a play icon). A red arrow points from the 'EJECUTAR' button to the 'EJECUTAR' button.

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 9 de 17

Una vez estemos trabajando en la avería y detectemos cuál es el problema real, lo seleccionamos en el apartado “Actividad”. En el caso de averías de FSV, debemos seleccionar lo que pone el display de la máquina cuando entramos en el modo diagnóstico:



Intervención

OVERVIEW **ACTIVIDAD** RECURSOS RESUMEN

Avería Propuesta Fuga CO2

Macro categoría


Avería (obligatorio)

Notas

Actividad

MANTENIMIENTOS AÑADIR ACTIVIDAD

Una vez seleccionado, queda registrado en la pantalla. Cuando hayamos reparado la avería, indicamos las intervenciones que hemos realizado. Pulsamos “Añadir actividad”:



Intervención

OVERVIEW **ACTIVIDAD** RECURSOS RESUMEN

Avería Propuesta Fuga CO2

Macro categoría

Avería (obligatorio) C184 - CO2 agotado/ cerrado


Notas

Actividad

MANTENIMIENTOS AÑADIR ACTIVIDAD

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 10 de 17

1. Seleccionamos la función correspondiente y el componente (actividad que hemos realizado):



Intervención

Función COCA - CocaCola

Componente X195 - Reparación fuga de gas

Notas


☒ Sustituido ☐ Regulado ☐ Reparado ☐ Limpiado

Defectuoso

Repuesto

CONFIRMACIÓN

2. A continuación escaneamos los repuestos que hemos consumido en la reparación:



Intervención

Función COCA - CocaCola

Componente X195 - Reparación fuga de gas

Notas

☒ Sustituido ☐ Regulado ☐ Reparado ☐ Limpiado

Defectuoso

Repuesto

A/RE9980208


MOTOR VENTILADOR 8.5W 24V

In ga

CONFIRMACIÓN

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 11 de 17

3. Finalmente, la actividad y los repuestos quedan registrados. Debemos indicar todas las intervenciones que hemos realizado para reparar la avería, junto con todos los repuestos consumidos



Intervención

OVERVIEW **ACTIVIDAD** RECURSOS RESUMEN

Avería Propuesta Fuga CO2

Macro categoría

Avería (obligatorio) C184 - CO2 agotado / cerrado

Notas


Actividad

Reparación fuga de gas (Cocacola)

Sostituído

MANTENIMIENTOS AÑADIR ACTIVIDAD

4. Por último, vamos al apartado “Resumen” y pulsamos “Confirmación”



Intervención

OVERVIEW ACTIVIDAD RECURSOS **RESUMEN**

Info

Avería (1)

Actividad (1)

Repuestos (1)

Recursos (0)

Total costes 0

CONFIRMACIÓN


A continuación el terminal exporta la avería, que queda cerrada en el sistema

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 12 de 17

8. PROCEDIMIENTO – PAUSAS DE AVERÍAS

Para pausar una avería, accedemos a ella como si la fuéramos a ejecutar. Una vez hayamos seleccionado el equipo y el problema encontrado, indicamos la intervención de pausa de la siguiente manera:

1. Pulsamos “Añadir actividad”:



Intervención

OVERVIEW **ACTIVIDAD** RECURSOS RESUMEN

Avería Propuesta Fuga CO2

Macro categoría

Avería (obligatorio) C184 - CO2 agotado/ cerrado

Notas

Actividad

MANTENIMIENTOS AÑADIR ACTIVIDAD

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 13 de 17

2. Seleccionamos la función correspondiente y el componente (motivo de la pausa). Luego pulsamos en “Confirmación”:
- a. Si es una avería de Coca Cola, seleccionamos la función “COCA – Cocacola” y uno de estos componentes:
 - i. X031 – Por condiciones del local
 - ii. X093 – Cliente no permite
 - b. Si es una avería de FSV, seleccionamos la función “PAUS – Pausas” y cualquiera de los componentes que allí aparecen

Intervención

Función

COCA - Cocacola

1

Componente

X093 - Cliente no permite

2


Notas

☒ Sustituido
☐ Regulado
☐ Reparado
☐ Limpio

3

Defectuoso

Repuesto




	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 14 de 17

3. Una vez definido el motivo de la pausa, vamos al apartado “Resumen” y pulsamos “Confirmación”



4. Finalmente nos pregunta si la máquina funciona. Pulsamos “No”




A continuación, el terminal sincroniza para transmitir la pausa. La avería permanece en la lista de llamadas, pues aún no está resuelta y sigue asignada a nuestro terminal.

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 15 de 17

9. PROCEDIMIENTO – CANCELAR UNA AVERÍA

Para cancelar una avería, accedemos a ella como si la fuéramos a ejecutar. Una vez hayamos seleccionado el equipo y el problema encontrado, indicamos la intervención de cancelación de la siguiente manera:

1. Pulsamos “Añadir actividad”:



Intervención

OVERVIEW **ACTIVIDAD** RECURSOS RESUMEN

Avería Propuesta Fuga CO2

Macro categoría

Avería (obligatorio) C184 - CO2 agotado/ cerrado

Notas

Actividad

MANTENIMIENTOS AÑADIR ACTIVIDAD


	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 16 de 17

2. Seleccionamos la función correspondiente y el componente (motivo de cancelación). Luego pulsamos en “Confirmación”:

a. Si es una avería de Coca Cola, seleccionamos la función “COCA – Cocacola” y uno de estos componentes:

- i. X012 – Falsa avería
- ii. X129 – Cancelado por avería repetida
- iii. X010 – Cliente no permite

b. Si es una avería de FSV, seleccionamos la función “CANC – Cancelaciones” y cualquiera de los componentes que allí aparecen



Intervención

Función: COCA - Cocacola **1**

Componente: X012 - Falsa avería **2**

Notas: _____

☒ Sustituido ☐ Regulado ☐ Reparado ☐ Limpio **3**

Defectuoso: _____

Repuesto: _____


CONFIRMACIÓN **4**

	FICHA DE PROCEDIMIENTO Técnicos	Versión: 1.1 Fecha: 13/12/2020
	Ejecutar averías con terminal PM80	Página: 17 de 17

3. Una vez definido el motivo de cancelación, vamos al apartado “Resumen” y pulsamos “Confirmación”



4. Finalmente nos pregunta si la máquina funciona. Pulsamos “Si”



A continuación, el terminal sincroniza para transmitir la cancelación y la avería desaparece de la lista de llamadas de nuestro terminal