

КОМПЛЕКС СРЕДСТВ СБОРА И РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ КПД-3

Методика поверки AMB1.320.001 Д5

АМВ1.320.001 Д5

Изготовитель: ОАО "Электромеханика" 440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 51/53

Содержание

1	Методика поверки КПД-3А, КПД-3Б и КПД-3В	4
1.1	Операции поверки	4
1.2	Средства поверки	6
1.3	Требования безопасности	6
1.4	Условия поверки	7
1.5	Подготовка к поверке	7
1.6	Проведение поверки	8
1.6.1	Внешний осмотр	8
1.6.2	Опробование	8
1.6.3	Определение метрологических характеристик	9
1.7	Оформление результатов поверки	9
2	Методика поверки КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ	10
2.1	Операции поверки	10
2.2	Средства поверки	10
2.3	Требования безопасности	10
2.4	Условия поверки	12
2.5	Подготовка к поверке	12
2.6	Проведение поверки	13
2.6.1	Внешний осмотр	13
2.6.2	Опробование	13
2.6.3	Проверка метрологических характеристик	14
2.7	Оформление результатов поверки	14

Настоящая методика поверки устанавливает методы и средства поверки комплекса средств сбора и регистрации данных КПД-3A AMB1.320.001-04 и его модификаций (далее – КПД-3A); КПД-3Б AMB1.320.001-08 и его модификаций (далее – КПД-3Б); КПД-3B AMB1.320.001-12 и его модификаций, КПД-3В ЦАКТ.402223.003 и его модификаций (далее – КПД-3В); КПД-3П ЦАКТ.402223.004 и его модификаций (далее – КПД-3ПА); КПД-3ПА ЦАКТ.402223.005 и его модификаций (далее – КПД-3ПА), КПД-3ПВ ЦАКТ.402223.006 и его модификаций (далее - КПД-3ПВ), предназначенного для сбора, измерения и регистрации параметров движения локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава.

КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В, КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ предназначен для круглосуточной работы в составе локомотива или мотор-вагонного подвижного состава с перерывами на профилактическое обслуживание.

Первичная поверка проводится при выпуске из производства и после ремонта, периодическая - в процессе эксплуатации КПД-3A, КПД-3Б, КПД-3B, КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ.

Межповерочный интервал – 2 года.

1 Методика поверки КПД-3А, КПД-3Б и КПД-3В

1.1 Операции поверки

- 1.1.1 При проведении первичной поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.1.
- 1.1.2 При предъявлении на периодическую поверку комплексов КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В, состоящих из устройств, срок действия поверок которых не истёк, операции по пунктам 1-13 таблицы 1.1 не проводят. Запись в формуляре или свидетельстве о поверке комплекса КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В о результатах поверки проводят в этом случае на основании отметок в формулярах или свидетельствах о поверке устройств, составляющих комплекс КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В. Аналогичным образом проводится поверка комплексов КПД-3А, КПД-3В, КПД-3В после ремонта отдельных их блоков, прошедших поверку.

Кроме того, в формуляре или свидетельстве о поверке комплекса КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В делается отметка о дате очередной поверки комплекса КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В, которая должна соответствовать дате поверки того из устройств комплекса КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В, срок очередной поверки которого наиболее близок к текущей дате.

Таблица 1.1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки			Проведение операции при	
	модификаций			первич- ной	периоди- ческой
	КПД-ЗА	кпд-зб	кпд-зв	поверке	поверке
1 Внешний осмотр	1.6.1	1.6.1	1.6.1	Да	Да
2 Опробование	1.6.2	1.6.2	1.6.2	Да	Да
 Проверка основной абсолютной погрешности отсчёта времени 	1.6.3.1	1.6.3.1	1.6.3.1	Да	Да
4 Проверка основной абсолютной погрешности измерения скорости	1.6.3.1	1.6.3.1	1.6.3.1	Да	Да
5 Проверка основной абсолютной погрешности измерения ускорения	1.6.3.1	1.6.3.1	1.6.3.1	Да	Да
6 Проверка основной абсолютной погрешности измерения давления в тормозной магистрали	1.6.3.1	1.6.3.1	1.6.3.1	Да	Да
7 Проверка основной абсолютной погрешности измерения двадцатикилометрового отрезка пути	1.6.3.1	1.6.3.1	1.6.3.1	Да	Да
8 Проверка основной абсолютной и относительной погрешности измерения времени спада давления	-	1.6.3.1	1.6.3.1	Да	Да
9 Проверка метрологических характеристик преобразователя измерительного Сапфир-22ДИ	1.6.3.2	-	-	Да	Да

Продолжение таблицы 1.1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки		Проведение операции при		
	модификаций		первич- ной	периоди- ческой	
	КПД-ЗА	КПД-3Б	кпд-зв	поверке	поверке
10 Проверка метрологических характеристик датчика угла поворота Л178/1.2 (Л178 СК)	1.6.3.3	1.6.3.3	1.6.3.3	Да	Да
11 Проверка метрологических характеристик датчика избыточного давления СТЭК-1-1,0-05	-	1.6.3.4	1.6.3.4	Да	Да
12 Проверка метрологических характеристик блока индикации БИ-4 (БИ-4М)	-	1.6.3.5	1.6.3.5	Да	Да
13 Оформление результатов поверки	1.7	1.7	1.7	Да	Да

Примечание - При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции возможно прекращение поверки.

1.2 Средства поверки

1.2.1 Установка поверочная диагностическая УПДК-4В МФИЛ.411734.001-04 МФИЛ.411734.001 ТУ (далее — УПДК-4В), УПДК-4Д МФИЛ.411734.001-10 МФИЛ.411734.001 ТУ (далее — УПДК-4Д).

Примечание Допускается применять другие вновь разработанные или существующие средства измерений, прошедшие поверку И удовлетворяющие по точности требованиям настоящей методики.

1.3 Требования безопасности

1.3.1 При проведении поверки КПД-3A, КПД-3Б, КПД-3В должны быть соблюдены требования безопасности руководства по эксплуатации AMB1.320.001 PЭ, руководства по эксплуатации

- АМВ1.320.001-12 РЭ, руководства по эксплуатации ЦАКТ.402223.003 РЭ, руководства по эксплуатации МФИЛ.411734.001-04 РЭ (Установка поверочная диагностическая УПДК-4В) и руководства по эксплуатации МФИЛ.411734.001-10 РЭ (Установка поверочная диагностическая УПДК-4Д).
- 1.3.2 К работе с КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В могут быть допущены лица, прошедшие обучение, инструктаж и аттестацию по общепринятым правилам безопасности обращения с установками на напряжение до 1000 В.

1.4 Условия поверки

- 1.4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
 - температура окружающего воздуха (20 \pm 5) °C;
 - относительная влажность окружающего воздуха (60 \pm 20) %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.);
 - напряжение питания сети (220 ± 22) В;
 - частота сети (50,0 ± 0,5) Гц.

1.5 Подготовка к поверке

- 1.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
- проверить срок действия метрологической поверки УПДК-4В или УПДК-4Д;
- включить в рабочий режим УПДК-4В или УПДК-4Д. УПДК-4В и УПДК-4Д не должны выдавать сообщений о системных ошибках.
- Работу на УПДК-4В проводить в соответствии с ПО эксплуатации МФИЛ.411734.001-04 РЭ руководством диагностическая УПДК-4В) (Установка поверочная руководством оператора 460.3557.00004-02 34 01 (Программа установки поверочной диагностической УПДК-4В), на УПДК-4Д руководством ПО эксплуатации соответствии С МФИЛ.411734.001-10 РЭ (Установка поверочная диагностическая УПДК-4Д) и руководством оператора 460.3557.00038-01 34 01 (Программа установки поверочной диагностической УПДК-4Д).

1.6 Проведение поверки

1.6.1 Внешний осмотр

- 1.6.1.1 Провести внешний осмотр КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В следующим образом:
- проверить соответствие КПД-3A, КПД-3Б, КПД-3В комплектности, маркировке;
- проверить отсутствие механических повреждений, ослабления крепления, нарушения покрытия и следов коррозии, влияющих на правильность его функционирования и метрологические характеристики;
- проверить наличие формуляра на блок управления БУ-3А (далее БУ-3А), блок управления БУ-3В (далее БУ-3В), преобразователь измерительный Сапфир-22ДИ (далее Сапфир-22ДИ), датчик угла поворота Л178/1.2 (далее Л178/1.2), датчик угла поворота Л178СК (далее Л178СК), датчик избыточного давления СТЭК-1-1,0-05 (далее СТЭК-1-1,0-05), блок индикации БИ-4 (далее БИ-4), блок индикации БИ-4М (далее БИ-4М) и правильность его заполнения, а также соответствие данных на табличке БУ-3А (БУ-3В), Л178/1.2 (Л178СК), Сапфир-22ДИ, СТЭК-1-1,0-05 с записями в формуляре.

1.6.2 Опробование

- 1.6.2.1 Опробование КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В проводить опробованием БУ-3А, БУ-3В по методике поверки АМВ2.390.039 Д5 (Блок управления БУ-3).
- 1.6.2.2 Опробование Сапфир-22ДИ проводить на средствах измерений, указанных в методических указаниях по поверке МИ 1997-89 (Преобразователь измерительный Сапфир-22ДИ), путем проверки функционирования Сапфир-22ДИ в соответствии с его эксплуатационной документацией.
- 1.6.2.3 Опробование Л178/1.2 (Л178СК) проводить на средствах измерений, указанных в методике поверки ЦАКТ.402131.001 Д1 (Датчик угла поворота типа Л178), путем проверки функционирования Л178/1.2 (Л178СК) в соответствии с его эксплуатационной документацией.
- 1.6.2.4 Опробование СТЭК-1-1,0-05 проводить на средствах измерений, указанных в методике поверки, изложенной в руководстве по эксплуатации .406222.001 РЭ (Датчик избыточного давления СТЭК-1), путем проверки

функционирования СТЭК-1-1,0-05 в соответствии с его эксплуатационной документацией.

1.6.2.5 Опробование БИ-4, БИ-4М проводить на средствах измерений, указанных в методике поверки, изложенной в руководствах по эксплуатации ЦАКТ.467848.001 РЭ (Блок индикации БИ-4), ЦАКТ.467848.009 РЭ (Блок индикации БИ-4М) путем проверки функционирования БИ-4, БИ-4М в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Примечание – Допускается проводить опробование Сапфир-22ДИ, Л178/1.2 (Л178/СК), СТЭК-1-1,0-05, БИ-4 (БИ-4М) совместно с выполнением процедур проверки их погрешностей.

1.6.3 Определение метрологических характеристик

- 1.6.3.1 Проверку метрологических характеристик КПД-3А по пунктам 3-7 таблицы 1.1 и КПД-3Б, КПД-3В по пунктам 3-8 таблицы 1.1 проводить поверкой БУ-3А и БУ-3В по методике поверки АМВ2.390.039 Д5 (Блок управления БУ-3).
- 1.6.3.2 Поверку Сапфир-22ДИ проводить по методическим указаниям по поверке МИ 1997-89 (Преобразователь измерительный Сапфир-22ДИ).
- 1.6.3.3 Поверку Л178/1.2 (Л178 СК) проводить по методике поверки ЦАКТ.402131.001 Д1 (Датчик угла поворота типа Л178).
- 1.6.3.4 Поверку СТЭК-1-1,0-05 проводить согласно методике поверки, изложенной в руководстве по эксплуатации .406222.001 РЭ (Датчик избыточного давления СТЭК-1).
- 1.6.3.5 Поверку БИ-4 проводить согласно методике поверки, изложенной в руководстве по эксплуатации ЦАКТ.467848.001 РЭ (Блок индикации БИ-4), поверку БИ-4М проводить согласно методике поверки, изложенной в руководстве по эксплуатации ЦАКТ.467848.009 РЭ (Блок индикации БИ-4М).

Результат поверки КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В считается положительным, если положительны результаты поверок всех устройств, входящих в состав поверяемого комплекса.

1.7 Оформление результатов поверки

1.7.1 При положительных результатах поверки КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В оформляется "Свидетельство о поверке" по форме приложения 1а правил по метрологии ПР 50.2.006, а в формуляре КПД-3А, КПД-3Б, КПД-3В ставится отметка.

2 Методика поверки КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ

2.1 Операции поверки

- 2.1.1 При проведении первичной поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 2.1.
- 2.1.2 При предъявлении на периодическую поверку комплексов КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ, состоящих из устройств. срок действия поверок которых не истёк, операции по пунктам 1-12 таблицы 2.1 не проводят. Запись в формуляре комплекса КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ о результатах поверки проводят в на основании отметок В формулярах свидетельствах о поверке устройств, составляющих комплекс КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ. Аналогичным образом проводится поверка комплекса КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ после ремонта его отдельных блоков, прошедших поверку.

Кроме того, в формуляре комплекса КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ делается отметка о дате очередной поверки комплекса КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ, которая должна соответствовать дате поверки того из устройств комплекса КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ, срок очередной поверки которого наиболее близок к текущей дате.

2.2 Средства поверки

2.2.1 УПДК-4Д или комплекс поверочный ИПК-2у ЦАКТ.466219.002-02 ЦАКТ.466219.002 ТУ (далее – ИПК-2у).

Примечание Допускается применять другие вновь средства разработанные или существующие измерений, прошедшие поверку удовлетворяющие ПО точности И требованиям настоящей методики.

2.3 Требования безопасности

2.3.1 При проведении поверки КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ соблюдены требования должны быть руководства ПО эксплуатации ЦАКТ.402223.004 РЭ. руководства ПО эксплуатации ЦАКТ.402223.005 РЭ, руководства по эксплуатации ЦАКТ.402223.006 PЭ, руководства ПО эксплуатации МФИЛ.411734.001-10 РЭ (Установка поверочная диагностическая УПДК-4Д) или руководства по эксплуатации ЦАКТ.466219.002-02 РЭ (комплекс поверочный ИПК-2у).

2.3.2 К работе с КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ могут быть допущены лица, прошедшие обучение, инструктаж и аттестацию по общепринятым правилам безопасности обращения с установками на напряжение до 1000 В.

Таблица 2.1

таолица 2.1				
Наименование операции	Номер пункта	Проведение операци при		
	методики поверки	первичной поверке	периодичес- кой поверке	
1 Внешний осмотр	2.6.1	Да	Да	
2 Опробование	2.6.2	Да	Да	
3 Определение основной абсолютной погрешности измерения скорости	2.6.3.1	Да	Да	
4 Определение основной абсолютной погрешности измерения ускорения	2.6.3.1	Да	Да	
5 Определение основной абсолютной погрешности измерения давления в тормозной магистрали (по первому каналу)	2.6.3.1	Да	Да	
6 Определение основной приведённой погрешности измерения давления по второму каналу	2.6.3.1	Да	Да	
7 Определение основной абсолютной погрешности измерения двадцатикилометрового отрезка пути	2.6.3.1	Да	Да	
 Определение основной абсолютной погрешности отсчёта времени 	2.6.3.1	Да	Да	
9 Определение основной абсолютной погрешности измерения перемещения транспортного средства от заданной отметки	2.6.3.1	Да	Да	
10 Проверка метрологических характеристик датчика угла поворота Л178/1.2	2.6.3.2	Да	Да	

Продолжение	таблицы	2.1
-------------	---------	-----

Наименование операции	Номер пункта	Проведение операции при	
	методики поверки	первичной поверке	периодичес- кой поверке
11 Проверка метрологических характеристик датчика избыточного давления	2.6.3.3	Да	Да
СТЭК-1-1,0-05 (СТЭК-1-1,6-05) 12 Оформление результатов поверки	2.7	Да	Да

Примечание - При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции возможно прекращение поверки.

2.4 Условия поверки

- 2.4.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:
 - температура окружающего воздуха (20 \pm 5) °C;
 - относительная влажность окружающего воздуха (60 ± 20) %;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.);
 - напряжение питания сети (220 ± 22) В;
 - частота сети (50,0 ± 0,5) Гц.

2.5 Подготовка к поверке

- 2.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
- проверить срок действия метрологической поверки УПДК-4Д или ИПК-2у;
- включить в рабочий режим УПДК-4Д, ИПК-2у. УПДК-4Д, ИПК-2у не должны выдавать сообщений о системных ошибках.
- 2.5.2 Работу на УПДК-4Д проводить в соответствии с руководством эксплуатации МФИЛ.411734.001-10 РЭ ПО поверочная диагностическая УПДК-4Д) (Установка руководством оператора 460.3557.00038-01 34 01 (Программа установки поверочной диагностической УПДК-4Д), работу на руководством ИПК-2у проводить В соответствии С эксплуатации ЦАКТ.466219.002-02 РЭ (Комплекс поверочный ИПК-2γ).

2.6 Проведение поверки

2.6.1 Внешний осмотр

- 2.6.1.1 Провести внешний осмотр КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ следующим образом:
- проверить соответствие КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ комплектности, маркировке;
- проверить отсутствие механических повреждений, ослабления крепления, нарушения покрытия и следов коррозии, влияющих на правильность его функционирования и метрологические характеристики;
- проверить наличие формуляра на блок управления БУ-3П (далее БУ-3П), блок управления БУ-3ПА (далее БУ-3ПА), блок управления БУ-3ПВ (далее БУ-3ПВ), Л178/1.2, СТЭК-1-1,0-05, датчик избыточного давления СТЭК-1-1,6-05 (далее СТЭК-1-1,6-05) и правильность его заполнения, а также соответствие данных на табличке БУ-3П, БУ-3ПА, БУ-3ПВ, Л178/1.2, СТЭК-1-1,0-05 (СТЭК-1-1,6-05) с записями в формуляре.

2.6.2 Опробование

- 2.6.2.1 Опробование КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ проводить опробованием БУ-3П, БУ-3ПА, БУ-3ПВ по методике поверки АМВ2.390.039 Д5 (Блок управления БУ-3).
- 2.6.2.2 Опробование Л178/1.2 проводить на средствах измерений, указанных в методике поверки ЦАКТ.402131.001 Д1 (Датчик поворота Л178), νгла типа путем проверки Л178/1.2 соответствии функционирования В С его эксплуатационной документацией.
- 2.6.2.3 Опробование СТЭК-1-1,0-05 (СТЭК-1-1,6-05) проводить на средствах измерений, указанных в методике поверки, изложенной в руководстве по эксплуатации .406222.001 РЭ (Датчик избыточного давления СТЭК-1), путем проверки функционирования СТЭК-1-1,0-05 (СТЭК-1-1,6-05) в соответствии с его эксплуатационной документацией.

Примечание — Допускается проводить опробование Л178/1.2, СТЭК-1-1,0-05 (СТЭК-1-1,6-05) совместно с выполнением процедур проверки их погрешностей.

2.6.3 Проверка метрологических характеристик

- 2.6.3.1 Проверку метрологических характеристик КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ по пунктам 3-9 таблицы 2.1 проводить поверкой БУ-3П, БУ-3ПА, БУ-3ПВ по методике поверки АМВ2.390.039 Д5 (Блок управления БУ-3).
- 2.6.3.2 Поверку Л178/1.2 проводить по методике поверки ЦАКТ.402131.001 Д1 (Датчик угла поворота типа Л178).
- 2.6.3.3 Поверку СТЭК-1-1,0-05 (СТЭК-1-1,6-05) проводить по методике поверки, изложенной в руководстве по эксплуатации .406222.001 РЭ (Датчик избыточного давления СТЭК-1).

Результат поверки КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ считается положительным, если положительны результаты поверок всех устройств, входящих в состав поверяемого комплекса.

2.7 Оформление результатов поверки

2.7.1 При положительных результатах поверки КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ оформляется "Свидетельство о поверке" по форме приложения 1а правил по метрологии ПР 50.2.006, а в формуляре КПД-3П, КПД-3ПА, КПД-3ПВ ставится отметка.