
	Формат	Зона	Поз.	0	бозн	зчен	iue	Наимен	ювание	Кол.	Примечание
Перв. примен.								Докуме	нтация		
Перв. г	A3 A2			1				Сборочный Схема элекг			
								принципиал			
	A4			R100.2	30.06	0.00	0-00 ПЭЗ	Перечень э			
N.91								Де	тали_		
Cnpab.N											
	A3		5	R100.	230.06	60.00)1-00	Плата печс	при	1	
gama											
Nognuce u											
дубл. П											
NHB.N											
н6.N											
Взам. инв. N											
gama											
			-		1						
Подпись							R1C	0.230.06	50.000	00	СБ
nogл.	Pas	зраб	. T	I докум. качев	Подп.	Дата 11.07.19			Лит.	Лист	
NH6.N nc	3a6	Провер. Петренко Зав. лаб. Н. контр. Трушко					ama Filtr3		R100		
	Утв. Орнатский									1/1/	\mathcal{F}

Формат А4



Позиционное обозначение	Обозначение ("Part Number" "Производитель" "Описание" "Корпус")	Кол.	Прим.
	<u>Конденсатор керамический</u>		
C1	DE2F3KY103MA3; muRata; CCAP 10nF 250VAC(rms) X1Y2 F(JIS); Radial LS=7.5	1	
	Конденсатор пленочный		
C2, C3	MKP1G044707G00; WIMA; MKP10 4.7uF 400Vdc +-20% L41.5 H39.5 W20 LS=37.5; Radial LS=37.5	2	
	<u>Дроссель выводной</u>		
L1, L2	ОЛТЕСТ; 500/125uH 30A; R100.230.051.000	2	
	Резистор выводной		
R1	PRW05WJW27K; ROYALOHM; PRW 5W 0R27 +-5%; Axial	1	
	<u>Вилка</u>		
X1, X2, X3, X4	63849-1; TE Connectivity; Ножевая Латунь Луженая 6.3x0.8 PCB hole;	4	

	- \	_	R100.230.060.000-00				
№ докум.	Подпись	Дата					
ондарчук С.				Литер	Лист	Листо	
ондарчук С.			F:!+=2	1	1		
Бондарчук С.							
<i>Цимченко А.</i>			перечень элементов R100				
Орнатский О.							
он он Он Ци	ндарчук С. ндарчук С. ндарчук С. имченко А.	ндарчук С. ндарчук С. ндарчук С. имченко А.	ндарчук С. ндарчук С. ндарчук С. имченко А.	ндарчук С. Ндарчук С. Ндарчук С. Перечень элементов Натский О.	ндарчук С.	ндарчук С. ндарчук С. Ндарчук С. Ндарчук С. Перечень элементов Натский О. Питер. Лист 1 1 1 1 1 100	