	Формат	Зона	Поз.	0	бозн	зчен	Hue	Наимено	вание	Кол.	Примечание
Перв. примен.								<u>Д</u> окуменг	тация		
Перв. г	A3 A2						00-00 CB 00-00 33	Сборочный ч Схема электр			
								принципиалы			
	<u>A4</u>			R100.2	30.010	0.000	)—00 ПЭЗ	Перечень эле	ементов		
8.N								<u>Д</u> ет	али		
Cnpab.N											
	A3		5	R100.	230.0	10.00	)1-00	Плата neчan	тная	1	
gama											
Подпись											
дубл.											
Инв.N											
N. 9-											
Взам. инв. N											
gama											
					ı						
Подпись		Изм Лист N докум.				R'		00.230.010.000-		00	СБ
подл.	Pas	зраб	. T	I докум. качев Іетренко	Подп.	Дата 11.07.19		and the second	Лит.	Лист	л Листов
NH6.N n	3a6	овер 3. ла юнт	б.	рушко				na Invertor		R100	
				рнатский			Danuary M				

Формат А4