Návod k obsluhe

Numeri 13.6.

<HISTORIA NUMITRONOV>

<OVLÁDANIE>

Firmvér
Hodiny sú riadené čipom ATmega328-P s predinštalovaným firmvérom KRONOS II

Programovanie
Hodiny je možné v prípade potreby preinštalovať pomocou zabudovanej ICSP zbernice na doske hodín...

Diagnostika problémov

- Batéria
- Segmenty

Synchronizácia s atómovými hodinami v nemeckom Mainflingene,

V prípade poruchy volajte na tel. číslo +421 950 368 559 alebo navštívte našu pobočku v Korni.

Spolupracovali:
- Schéma, návrh DPS, príručka + firmvér: Filip Mitka
- Projektový manažér: Jozef Hroš
- Pajkovanie + návrhy: Kristián Perďoch
-Kritika a konzultácie ohľadne hardvéru: Ing. Viliam Koprda, Ing. Dušan Dragúň, Ing. Dušan Šrenkel
- Kritik a konzultácie ohľadne firmvéru: Ing. Peter Remiš
- Manažér marketingu: Šimon Šinal
- Výroba puzdra: Bartolomej Mikula
- Biblista a historik na ZSSR: Kristián Straka
- Súčiastky: MB Electronic Žilina, LM Litoměřice, Techfun.sk, tomshardware.sk
- Poskytovateľ numitronov a dokumentácie: Robert Ziedins, Litva

Napísané v Korni dňa 15.05.2025