# Detekcia a oprava kolísavých bitov v sade registrov

Dávid Bolvanský

Systémy odolné proti poruchám

# Kolísavé (erratic) bity

- erratic kolísavý, nepredvídateľný, nevyspytateľný
- častý dôvod jednobitových chýb počas fáze zápisu/mazania buniek
- chyby spôsobené výkyvmi  $^1$  vo  $V_{min}$  (minimálna hodnota napätia, pri ktorej je zaručená správna činnosť)
- erratic bit vykazuje nestále a nepredvídateľné správanie pri mazaní jeho hraničná hodnota napätia sa náhodne mení v každom cykle
- ide o druh občasných chýb, kde sa bity a ich hodnoty javia ako uviaznuté (stuck)
- ullet poškodená bunka nemusí byť schopná zmeniť hodnotu pri zápise o čítanie nesprávnych hodnôt
- jav prvotne pozorovovaný na Flash pamätiach, neskôr aj na SRAM (registre)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>trapping/detrapping of electrons and holes in the gate oxide


# Ochrana sady registrov (Register File, RF)

- prístup do registrov je veľmi častý → ochrana je nevyhnutná pre zabránenie šíreniu ďalších chýb do častí systému, inak hrozí pád programov alebo poškodenie dát
- TMR, ECC sa nepoužívajú (vysoká cena vo forme plochy na čipe, oneskorenia) → použitie parity, ktorá umožňuje detekciu jednobitovej chyby
- ak je chyby detegovaná, opravenie (opätovné spustenie inštrukcie) je možné len v prípade, keď inštrukcia, ktorá spôsobila chybnú hodnotu, neopustila zreťazenú linku (pipeline)
- registre s poškodenými bitmi je vo všeobecnosti nutné natrvalo zakázať → zníženie počtu dostupných registrov, čo vedie k nižšiemu výkonu, prípadne až k celkovej nefunkčnosti
- vzniká potreba hľadania nových techník na riešenie chýb spôsobenými trvalými chybnými bitmi za cenu mierne zvýšenej réžie

# Metóda na zvýšenie odolnosti RF voči kolísavými bitmi

- jedná sa jednoduchý a efektívny mechanizmus
- oprava chýb spôsobenej kolísavými bitmi sa vykonáva priamo v sade registrov
- mechanizmus pri detekcii chyby zisťuje, či sa jedná o problém kolísavých bitov alebo o soft chybu
- identifikuje kolísavý bit a opraví chybu bez nutnosti ďalších informácií
- metóda využíva fakt, že občasné chyby kvôli kolísavým bitmi spôsobia, že niektoré bity budú uviaznuté na hodnote 0 alebo 1 po nejakú dobu
- nezáleží teda na tom, akú hodnotu do bitu zapíšeme, vždy sa prečíta rovnaká hodnota

# Princíp metódy




Obrázok: Detekcia a oprava chyby spôsobenej kolísavými bitmi

#### Popis metódy

- **1** prečítame hodnotu z registra  $Rx \rightarrow$  hodnota A
- 2 oprava chyby začína, keď kontrola parity hodnoty A zistí chybu
- je nutné zistiť, či chyba bola spôsobená kolísavým bitom, a opraviť ju (proces opravy je jednoduchý vďaka vlastnosti uviaznutia hodnoty u kolísavých bitov)
- $oldsymbol{0}$  invertujeme prečítanú hodnotu  $A 
  ightarrow ext{hodnota} \; B$
- zapíšeme hodnotu B späť do registra Rx
- lacktriangledown znova prečítame register Rx, získanú hodnotu C z registra Rx invertujeme o hodnota D
- $\bigcirc$  vypočítame E = XNOR(A, C)
- $\bullet$  ak E=0 jedná sa o soft chybu
- $oldsymbol{0}$  ak  $E \neq 0$  ide o prípad kolísavého bitu o hodnota D sa zhoduje s pôvodnou a správnou hodnotu
- chyba bola úspešne opravená

### Príklad činnosti metódy



Obrázok: Detekcia a oprava chyby spôsobenej kolísavými bitmi

### Réžia metódy

- cena je z pohľadu výkonu a HW veľmi nízka
- pri detekcii chyby (ktorej výskyt nie je častý) sa procesor pozastaví (stall) a vykoná sa pár jednoduchých operácií (invertovanie, XNOR)
- pridaná réžia teda spočíva v pár krokoch potrebných na obnovu hodnoty a jej zápis

### Alternatívne prístupy

- replikácia hodnôt registrov do nepoužívaných registrov pre obnovu
  z prechodných a soft chýb ak ECC zistí chybu, správna hodnota je
  získaná z nepoškodeného registra, ktorý obsahuje replikovanú hodnotu
- replikácia častí procesoru napr. IBM G5 replikuje frontend procesoru a všetky inštrukcie vykonáva paralelne dvakrát → porovnaním výstupu inštrukcií zisťuje chyby → pre obnovu z chýb si udržuje kópiu sady registrov

# Zdroje

#### Primárny zdroj

• Online Error Detection and Correction of Erratic Bits in Register Files https://ieeexplore.ieee.org/document/5195987

#### Sekundárne zdroje

- Erratic Fluctuations of SRAM Cache Vmin at the 90nm Process Technology Node
   https://ieeexplore.ieee.org/document/1609436
- Erratic Bit Errors in Latches
   https://ieeexplore.ieee.org/document/4227672
- Analysis of erratic bits in flash memories https://ieeexplore.ieee.org/document/995831
- Error Correction Codes for Non-Volatile Memories https://www.springer.com/la/book/9781402083907