

## Инструкция по установке и настройке платы в windows.

- 1. На плате имеется перемычка (джампер), которую необходимо снять. После этого устройство должно иметь USB идентификаторы VID=04b4, PID=8613.
  - 2. Установка драйверов. Есть 2 способа установки драйверов: С помощью утилиты zadig.exe. В окне программы zadig необходимо выбрать нужное USB-устройство с VID=04b4, PID=8613 и установить для него




Если нужного устройства в выпадающем списке нет, то нужно зайти в options и нажать list all devices.



Теперь нужно запустить программу vcaptfx2.exe, которая покажет черный экран с натписью «нет устройства». Необходимо подпждать 5-10 секунд, пока не завершиться процесс пересылки прошивки и закрыть программу. Это необходимо делать только 1 раз для установки такого же драйвера для платы с уже измененными VID и PID.

Далее снова нужно запустить zadig и в списке выбрать новое неизвестное устройство с VID=FFFF, PID=2048, и установить тотже драйвер, нажав install driver.



После этого vcaptfx2 должна работать.

Другой способ установки драйверов — вручную.

В каталоге есть 2 архива libusb\_drv\_lcsoft\_board.7z и libusb\_drv\_vcapt.7z. Нужно распаковать их. Сначала следует установить libusb\_drv\_lcsoft\_board, для этого в диспетчере устройств необходимо найти нужное устройство (оно наверняка будет с восклицательным знаком), затем правой кнопкой мыши вызвать меню, в котором выбрать обновить драйверы, затем нажать «выполнить поиск драйверов на этом компьютере», затем «Выбрать драйвер из списка уже установленных», в списке выбрать «показать все устройства», нажать «далее», нажать «установить с диска», «обзор» и, наконец, в папке libusb\_drv\_lcsoft\_board найти файл-драйвера и установить.

Теперь нужно запустить программу vcaptfx2.exe, которая покажет черный экран с натписью «нет устройства». Необходимо подпждать 5-10 секунд, пока не завершиться процесс пересылки прошивки и закрыть программу. Это необходимо делать только 1 раз для установки такого же драйвера для платы с уже измененными VID и PID.

После этого нужно проделать все тоже самое второй раз, так как после получения прошивки у устройства меняются идентификаторы, но в этот раз установить драйвер libusb\_drv\_vcapt.