## Ing.-Büro Pfeifer Elektro- und Sicherheitstechnik



Seite - 1 -

Befundschein-Nr.: 26/04/17

**BEFUNDSCHEIN** über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Vorgaben der Sachversicherer nach den Prüfrichtlinien VdS 2871 durch VdS-anerkannte Sachverständige

Versicherungsnehmer (VN)

Doutagha Talakam AC	westerwaid						
Deutsche Telekom AG	12587 Schwarzwald						
12345 Berlin	Begleiter vom VN: Allianz AG						
Telekomstraße 2	Sachverständiger: Helmut Schmidt						
Deutschland	VdS-AnerkNr.: 215646-AA-53sd						
	Datum der Prüfung: 12.12.2012						
	Prüfungsdauer: 23 Std. (reine Prüfzeit)						
Art des Betriebes oder der Anlage Sägewerk Sind frequenzgesteuerte Betriebsmittel (z. B. Motore) in der eine Sind Bereiche <sup>1</sup> , die besondere Schutzmaßnahmen erfordern, Wenn ja, welche: Rauchverbotszone Laderampe Wurden alle Bereiche des Risikostandorts geprüft?							
Begründung für nicht geprüfte Bereiche: Es wurden nur die nach Angabe versicherten Risiken geprüft							
Wurden nach Aussagen des Betreibers Teilbereiche der Anlage seit der letzten Revision erneuert, erweitert oder umgebaut (entfällt bei Erstprüfung)? ☐ Erstprüfung ☐ ja ☐ nein ☐ Wurden alle Mängel der vorhergehenden Revision beseitigt? ☐ Bericht fehlt ☒ ja ☐ nein							
Gesamtbeurteilung der Anlage Gefährdungskategorie gemäß Prüfrichtlinien VdS 2871 (a) ⊠ (b) □ (c) □ (d) □ Ergänzende Erläuterungen: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.							
gekennzeichnet) hervorrufen können. Diese Mängel einem X oder O zu kennzeichnen, wenn er im Extremfall Brand bzw. zu einem Personenschaden führen kann.)  Dieser Befundschein besteht einschließlich des Anhangs aus	r (mit "X" gekennzeichnet) bzw. eine Unfallgefahr (mit "O" sind unverzüglich zu beseitigen! (Der Mangel ist dann mit II, aber bei sonst normalen Betriebsbedingungen zu einem Seiten.  nien VdS 2871 nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Bei						
Firmenstempel Datum und U	Interschrift des VdS-anerkannten Sachverständigen						

Rikoanschrift:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> das sind z. B. Betriebsstätten nach VdS 2033 / Ex-Bereiche / stationäre Stromerzeugungsanlagen / Ladestationen für Fahrzeuge und Flurförderzeuge

		Befundschein-Nr.	26/04/17	
Messungen		•		
• Isolationswiderstand: Messung in mind. 50 % aller Stromkreise	□ ja	⊠ n	ein	
Wenn Isolationswiderstandsmessungen nicht möglich sind: Lagen er-	□ ja □ ja	⊠ n		
satzweise Messprotokolle über Isolationswiderstandsmessungen vor?	-			
Wenn nein: Sind Ersatzmaßnahmen nach Aussage des Betreibers vorhanden?	□ ja	⊠ n	ein	
Bemerkung hierzu: Trennstellen sind nicht ausreichend vorhanden, aus im geforderten Umfang möglich, Isolationsüberwachungen sind nur in r			haltungen nicht	
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)	alle oder	50 % □ n	ein³	
Bemerkung hierzu:				
Schleifenwiderstand	☐ ja, Anzahl	<sup>14</sup> : 30 % ⊠ n	ein <sup>3</sup>	
Bemerkung hierzu:	• .			
Wurden thermische Auffälligkeiten messtechnisch vorgefunden?	⊠ ia	□ <i>n</i>	 ein	
Bemerkung hierzu: Es wurde keine Thermografieuntersuchung durchge	-			
Ortsveränderliche Betriebsmittel				
Werden nach Aussage des Betreibers die ortsveränderlichen				
Betriebsmittel regelmäßig geprüft (z.B. gemäß BetrSichV oder BGV A3)?	⊠ ja	□ <i>n</i>	ein	
Beinhalten diese Prüfungen nach Aussage des Betreibers auch fremde	<b>-</b>	<b>.</b>		
ortsveränderliche Betriebsmittel, d. h. privat mitgebrachte, gemietete, geleaste oder durch Dritte bereitgestellte Betriebsmittel?	□ ja	🛛 nein	□ nr⁵	
Allgemeine Informationen zur geprüften elektrisch	en Anlage			
Versorgungssystem	on mage			
⊠ TN ⊠ TT ⊠ IT	⊠ Rin	geinspeisung		
Leistungsbedarf der Gesamtanlage: 2500 kVA		gg		
Maximal möglicher Fremdbezug in %, bezogen auf o. g. Gesamtleistung	ıshedarf		100 %	
Maximal mögliche Eigenerzeugung (ohne Ersatzstrom) in %, bezogen auf o. g. 0 %				
Gesamtleistungsbedarf	ur o. g.		70	
Schutzeinrichtung (RCD / RCM):				
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) geschützte Stromkreise oder Differenzstrom-Überwachung (RCM)	in %: 20			
Für statistische Zwecke				
Geschätzte Anzahl der fest angeschlossenen Verbraucher in der elektris	schen Anlage:			
□ <= 250 □ <= 500 □ <= 1.000 □ <	= 5.000	□ > 5.000		
<ul> <li>Können keine Isolationswiderstandsmessungen durchgeführt werden und sind kals Mangel im Anhang (Mängelliste) zu vermerken. Hat der Betreiber nach eiger vorgesehen, sind diese zu notieren.</li> <li>Bitte oben im Feld hinter den Worten "Bemerkung hierzu:" eine Begründung ang überhaupt nicht durchgeführt werden konnten. Bitte ebenfalls dort notieren, wen z. B. Messprotokolle aus anderen Prüfungen vorlagen.</li> </ul>	nen Angaben Ers geben, z.B. wenr	satzmaßnahmen n Messungen kaum o	der	

## Weitere Erläuterungen wie z. B. verwendete Messgeräte (optional):

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo.

Angabe in der Regel in Prozenten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> nr = nicht relevant, da nach Aussagen des Betreibers keine fremden ortsveränderlichen Betriebsmittel vorhanden sind.

Anhang A zum Befundschein-Nr.:	26/04/17
--------------------------------	----------

## Allgemeine Bemerkungen

Wenn in der elektrischen Anlage z. B. aus betrieblichen Gründen keine oder nicht im ausreichenden Umfang Isolationswiderstandsmessungen durchgeführt werden können, wird dringend empfohlen, nach VdS 2349 für eine konstante Isolationsüberwachung zu sorgen. In Einzelfällen kann der Sachversicherer auch ergänzende oder alternative Maßnahmen fordern. Aus der Sicht des Sachversicherers kann dies auch eine thermografische Untersuchung sein.

lfd. Nr.	Gefahr <sup>1</sup>	Gebäude / Anlage / Raum sowie Mängelbeschreibung und empfohlene Maßnahmen	Mangel- Nummer <sup>2</sup>	Betriebs- Bereich <sup>2</sup>