## Ing.-Büro Pfeifer Elektro- und Sicherheitstechnik



Seite - 1 -

Befundschein-Nr.: 26/04/17

**BEFUNDSCHEIN** über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Vorgaben der Sachversicherer nach den Prüfrichtlinien VdS 2871 durch VdS-anerkannte Sachverständige

Versicherungsnehmer (VN)

Doutagha Talakam AC	westerwaid				
Deutsche Telekom AG	12587 Schwarzwald				
12345 Berlin	Begleiter vom VN: Allianz AG				
Telekomstraße 2	Sachverständiger: Helmut Schmidt				
Deutschland	VdS-AnerkNr.: 215646-AA-53sd				
	Datum der Prüfung: 12.12.2012				
	Prüfungsdauer: 23 Std. (reine Prüfzeit)				
Art des Betriebes oder der Anlage Sägewerk Sind frequenzgesteuerte Betriebsmittel (z. B. Motore) in der eine Sind Bereiche <sup>1</sup> , die besondere Schutzmaßnahmen erfordern, Wenn ja, welche: Rauchverbotszone Laderampe Wurden alle Bereiche des Risikostandorts geprüft?					
Begründung für nicht geprüfte Bereiche: Es wurden nur die nach Angabe versicherten Risiken geprüft					
Wurden nach Aussagen des Betreibers Teilbereiche der Anlage seit der letzten Revision erneuert, erweitert oder umgebaut (entfällt bei Erstprüfung)? ☐ Erstprüfung ☐ ja ☐ nein ☐ Wurden alle Mängel der vorhergehenden Revision beseitigt? ☐ Bericht fehlt ☐ ja ☐ nein ☐ nein ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐					
Gesamtbeurteilung der Anlage Gefährdungskategorie gemäß Prüfrichtlinien VdS 2871 (a) ☑ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐ Ergänzende Erläuterungen: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.					
Prüfungsergebnis (Einzelergebnisse)         ☐ Keinen Mangel gestgestellt       Keinen Mangel gestgestellt       01.09.2017         ☐ Es wurden Mängel festgestellt, die eine Brandgefahr (mit "X" gekennzeichnet) bzw. eine Unfallgefahr (mit "O" gekennzeichnet) hervorrufen können. Diese Mängel sind unverzüglich zu beseitigen! (Der Mangel ist dann mit einem X oder O zu kennzeichnen, wenn er im Extremfall, aber bei sonst normalen Betriebsbedingungen zu einem Brand bzw. zu einem Personenschaden führen kann.)         Dieser Befundschein besteht einschließlich des Anhangs aus       6       Seiten.         Die elektrische(n) Anlage(n) wurde(n) gemäß den Prüfrichtlinien VdS 2871 nach bestem Wissen und Gewissen geprüft. Bei den nicht im Anhang dieses Befundscheins aufgeführten Anlagenteilen und Bereichen wurden keine Mängel festgestellt.					
Firmenstempel Datum und U	Interschrift des VdS-anerkannten Sachverständigen				

Rikoanschrift:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> das sind z. B. Betriebsstätten nach VdS 2033 / Ex-Bereiche / stationäre Stromerzeugungsanlagen / Ladestationen für Fahrzeuge und Flurförderzeuge

			361	te - 2 -
		Befundschein-l	Nr.: 26/04/1	7
Messungen				
• Isolationswiderstand: Messung in mind. 50 % aller Stromkreise	□ ja	×	nein	
Wenn Isolationswiderstandsmessungen nicht möglich sind: Lagen ersatzweise Messprotokolle über Isolationswiderstandsmessungen vor?	□ ja	×	nein²	
Wenn nein: Sind Ersatzmaßnahmen nach Aussage des Betreibers vorhanden?	□ ja	×	nein nein	
Bemerkung hierzu: Trennstellen sind nicht ausreichend vorhanden, aus im geforderten Umfang möglich, Isolationsüberwachungen sind nur in r			bschaltungen n	iicht
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Bemerkung hierzu:	⊠ alle oder	<i>50</i> %	] nein³	
Schleifenwiderstand	 □ ja, Anzahi	 14· 30 % 🔯	nein³	
Bemerkung hierzu:	□ ja, Anzani	1. 30 /6 E	n nem.	
Wurden thermische Auffälligkeiten messtechnisch vorgefunden? Bemerkung hierzu: Es wurde keine Thermografieuntersuchung durchge	-		] nein	
Ortsveränderliche Betriebsmittel	Jianit.			
Werden nach Aussage des Betreibers die ortsveränderlichen Betriebsmittel regelmäßig geprüft (z.B. gemäß BetrSichV oder BGV A3)?	⊠ ja		] nein	
Beinhalten diese Prüfungen nach Aussage des Betreibers auch fremde ortsveränderliche Betriebsmittel, d. h. privat mitgebrachte, gemietete, geleaste oder durch Dritte bereitgestellte Betriebsmittel?	□ ja	⊠ nein	□ nr⁵	
Allgemeine Informationen zur geprüften elektrisch	en Anlage			
Versorgungssystem				
⊠ TN ⊠ TT ⊠ IT				
Leistungsbedarf der Gesamtanlage: 2500kVA				
Maximal möglicher Fremdbezug in %, bezogen auf o. g. Gesamtleistungsbedarf 100				%
Maximal mögliche Eigenerzeugung (ohne Ersatzstrom) in %, bezogen at Gesamtleistungsbedarf	uf o. g.		0	%
Schutzeinrichtung (RCD / RCM):				
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) geschützte Stromkreise oder Differenzstrom-Überwachung (RCM)	in %: 20			
Für statistische Zwecke				
Geschätzte Anzahl der fest angeschlossenen Verbraucher in der elektris	schen Anlage:			
_	= 5.000	□ > 5.000		
<sup>2</sup> Können keine Isolationswiderstandsmessungen durchgeführt werden und sind kals Mangel im Anhang (Mängelliste) zu vermerken. Hat der Betreiber nach eiger vorgesehen, sind diese zu notieren. <sup>3</sup> Bitte oben im Feld hinter den Worten "Bemerkung hierzu:" eine Begründung ang überhaupt nicht durchgeführt werden konnten. Bitte ebenfalls dort notieren, wen z. B. Messprotokolle aus anderen Prüfungen vorlagen.	nen Angaben Ers geben, z.B. wen	kolle vorhanden, is satzmaßnahmen n Messungen kaur	m oder	

## Weitere Erläuterungen wie z. B. verwendete Messgeräte (optional):

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo.

Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr. At vero eos et accusam et justo duo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Angabe in der Regel in Prozenten.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> nr = nicht relevant, da nach Aussagen des Betreibers keine fremden ortsveränderlichen Betriebsmittel vorhanden sind.