ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ॐ...♦...≪



BÁO CÁO ĐỒ ÁN 1 KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

TÊN ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG VÀ GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN CÓ HỒI TIẾP ĐỘNG CƠ, KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA HỆ THỐNG BẰNG PHẦN MỀM MÁY TÍNH

LÓP L07 -- HK232

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Hồ Thanh Phương

Sinh viên thực hiện	MSSV	Ðiểm số	Ký tên
Huỳnh Chí Thành	2114774		

MỤC LỤC

CHUONG 1: CO SO LY THUYET	1
1.1Xây dựng bộ điều khiển PID:	1
1.2.Tìm thông số PID bằng phương pháp Ziegler– Nichols:	1
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU LINH KIỆN	3
2.1.Mạch công suất :	3
2.2 Raspberry Pi Pico RP2040	7
2.3 Động cơ JGA25-370-12VDC280RPM:	8
2.4.Encoder:	10
2.5 nguồn cấp:	11
2.6. Board mở rộng để kết nối các linh kiện:	12
CHƯƠNG 3: MẠCH NGUYÊN LÝ	14
3.1 Sơ đồ khối:	14
3.2 Sơ đồ nối dây:	14
CHƯƠNG 4: LƯU ĐỔ GIẢI THUẬT	15
4.1.Ý tưởng:	15
4.2.Sơ đồ giải thuật :	16
CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH	17
5.1.Firmware(Raspberry Pi Pico RP2040):	17
5.1.2.Chương trình code: (Trình bày ở phần Phụ Lục)	17
5.1.2,Phân tích code:	17
5.2.Software(Visual Studio 2022):	21
5.2.1.Giao diện:	21
5.2.1.Phân tích code:	21
CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	27
6.1.Mô hình thực tế:	27
6.2.Tìm thông số PID:	29
KÉT LUẬN	34
TÀI LIỆU THAM KHẢO	35
DANH MUC HÌNH ẢNH	36

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1..Xây dựng bộ điều khiển PID:

Bộ điều khiển PID có đặc tính mềm dẻo phù hợp hầu hết các đối tương trong công nghiệp.

Phương trình vi phân mô tả quan hệ tín hiệu vào ra của bộ điều khiển:

$$u(t) = K_p.(e(t) + \frac{1}{T_i}.\int_0^t e(t)dt + T_d.\frac{de(t)}{dt})$$

Trong đó:

- e(t): sai số giữa giá trị đặt và giá trị thực tế của bộ điều khiển
- u(t): Là tín hiệu ra của bộ điều khiển.
- K_p : Hệ số khuếch đại
- T_i : Hằng số thời gian tích phân
- T_d : Hằng số thời gian vi phân

Khi chuyển sang miền Laplace:

$$U(s) = K_p. (E(s) + \frac{1}{T_{i.s}}E(s) + T_d. s. E(s))$$


1.2.Tìm thông số PID bằng phương pháp Ziegler-Nichols:

Khi cung cấp tín hiều điều khiển u cho động cơ thì thì tốc độ động cơ sẽ tăng lên theo thời gian và đạt giá trị xác lập y_{xl} .

Tại điểm uốn I của đường cong y(t), tiếp tuyến đi qua I sẽ cắt đường y(0) và đường y_{xl} . Giá trị K, T_1 , T_2 được xác định như hình và K được xác định bằng công thức:

$$K = \frac{y_{xl} - y(0)}{u}$$

Trong đó y(0) là tốc độ ban đầu của lò nhiệt khi không cung cấp tín hiệu điều khiển u.



Hình 1.Quan hệ ngõ ra theo thời gian của đối tượng

Sau khi có K, T_1 , T_2 , ta tiến hành tính các thông số K_p , K_i , K_d của bộ điều khiển PID theo công thức:

K_p	T_i	T_d
$1.2 * T_2 / T_1 K$	$2 * T_1$	$T_1/2$


CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU LINH KIỆN

2.1. Mach công suất:

Ta sử dụng mạch cầu H và dùng IC L298N để tạo một mạch công suất,dựa trên module L298N trên thị trường:

- Mạch cầu H: là một mạch đơn giản dùng để điều khiển động cơ DC quay thuận hoặc quay nghịch. Trong thực tế, có nhiều kiểu mạch cầu H khác nhau tùy vào cách chúng ta lựa chọn linh kiện có dòng điện, áp điều khiển lớn hay nhỏ, tần số xung PWM... Và chúng sẽ quyết định đến khả năng điều khiển của cầu H.
- Module L298N: là một mạch tích hợp nguyên khối với hai mạch cầu H. Nó có thể được sử dụng để đảo chiều quay của động cơ theo cả hai chiều và điều khiển tốc độ của động cơ bằng kỹ thuật điều khiển chế độ rộng xung PWM (Pulse Width Modulation).

Module điều khiển động cơ DC L298N ứng dụng nhiều trong lĩnh vực embedded, đặc biệt là trong robot. Hầu hết các bộ vi điều khiển hoạt động ở điện áp (5V) và dòng điện rất thấp còn các động cơ thì yêu cầu điện áp và dòng điện cao hơn. Vì vậy, các vi điều khiển không thể cấp dòng điện cao hơn cho động cơ nếu không sử dụng các IC điều khiển động cơ DC.



Hình 2.Mạch cầu H L298N thực tế

Thông số kĩ thuật :

• Driver: L298N

 \bullet Điện áp điều khiển: +5 V \sim +12 V.

• Dòng tối đa cho mỗi cầu H là: 2A (=>2A cho mỗi motor)

• Điện áp của tín hiệu điều khiển: $+5~V\sim +7~V$.

• Dòng của tín hiệu điều khiển: $0 \sim 36 \text{mA}$.


 \bullet Công suất hao phí: 20W (khi nhiệt độ T = 75 °C).

• Nhiệt độ bảo quản: -25 °C \sim +130 °C.


Chức năng các chân L298N:

Chân	Chức năng	
IN1 & IN2	Các chân đầu vào điều khiển hướng	
	quay động cơ A	
IN3 & IN4	Các chân đầu vào điều khiển hướng	
	quay động cơ b	
ENA	Kích hoạt tín hiệu PWM cho Động cơ A	
ENB	Kích hoạt tín hiệu PWM cho Động cơ B	
OUT1& OUT2	Chân đầu ra cho động cơ A	
OUT3& OUT4	Chân đầu ra cho động cơ B	
12V	Đầu vào cấp nguồn 12V	
5V	Cấp nguồn cho mạch logic bên trong IC	
	L298N	
GND	Chân nối đất	


Sử dụng Altium, ta thiết kế mạch công suất :



Hình 3. Mạch nguyên lý của mạch công suất dựa trên module L298N




Hình 4. PCB Layout



Hình 5. Mạch thực tế

2.2 Raspberry Pi Pico RP2040

Raspberry Pi Pico (Pi Pico) là board vi điều khiển hiệu năng cao, chi phí thấp được xây dựng dựa trên chip RP2040 – chip vi điều khiển được thiết kế bởi chính Raspberry Pi vừa được ra mắt vào năm 2020. Đây là bo mạch vi điều khiển đầu tiên của Raspberry Pi, được thiết kế đặc biệt cho các dự án điều khiển, lập trình nhúng.Raspberry Pi Pico có thể được lập trình dễ dàng thông qua ngôn ngữ C/C++ hoặc MicroPython, đây cũng chính là 2 ngôn ngữ lập trình cơ bản hỗ trợ cho loại board vi điều khiển này.



Hình 6. Sơ đồ chân và chức năng các chân của Raspberry pi pico RP2040

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp cấp nguồn: 1.8~5.5VDC, cấp nguồn qua cổng USB / VBUS (5VDC) hoặc chân VSYS (1.8~5.5VDC)
- Điện áp giao tiếp GPIO: TTL 1.8~3.3VDC
- Xung nhịp tối đa 133 MHz
- 264KB SRAM
- 26 GPIO pins
- $2 \times \text{UART}$, $2 \times \text{SPI}$, $2 \times \text{I2C}$, 16 kênh PWM
- 21 mm × 51 mm
- Nhiệt độ bảo quản :-20°C to +85°C

2.3 Động co JGA25-370-12VDC280RPM:



Hình 7. Động cơ Encoder JGA25-370

Động Cơ DC Servo JGA25-370 DC Geared Motor được tích hợp thêm Encoder hai kênh AB giúp đọc và điều kiển chính xác vị trí, chiều quay của động cơ trong các ứng dụng cần độ có chính xác cao: điều khiển PID, Robot tự hành,....

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp sử dụng: 12VDC
- Đường kính động cơ: 25mm
- Tỉ số truyền 21.3:1 (động cơ quay 21.3 vòng trục chính hộp giảm tốc quay 1 vòng).
- Dòng không tải: 70mA
- Dòng chịu đựng tối đa khi có tải: 1A
- Tốc độ không tải: 280RPM (280 vòng 1 phút)
- Tốc độ chịu đựng tối đa khi có tải: 215RPM (215 vòng 1 phút)
- Lực kéo Moment định mức: 0.4KG.CM
- Lực léo Moment tối đa: 2KG.CM
- Chiều dài hộp số L: 19mm
- Số xung Encoder mỗi kênh trên 1 vòng quay trục chính: 11 x 21.3 = 234.3 xung.

Sơ đồ chân của động cơ:




Hình 8. Tên các chân của động cơ JGA25-370

- 1. M1: Dây cấp nguồn cho động cơ.
- 2. GND: Dây cấp nguồn cho Encoder, 0VDC.
- 3. C1/A: Kênh trả xung A
- 4. C2/B: Kênh trả xung B
- 5. **VCC:** Dây cấp nguồn cho Encoder 3.3~5VDC
- 6. **M2:** Dây cấp nguồn cho động cơ

2.4.Encoder:

-Khái niệm: Encoder hay còn gọi là Bộ mã hóa quay hoặc bộ mã hóa trục, là một thiết bị cơ điện chuyển đổi vị trí góc hoặc chuyển động của trục hoặc trục thành tín hiệu đầu ra analog hoặc kỹ thuật số. Encoder được dùng để phát hiện vị trí, hướng di chuyển, tốc độ... của động cơ bằng cách đếm số vòng quay được của trục.

-Cấu tạo:




Hình 9. Cấu tạo Encoder bên trong động cơ

Một bộ mã hóa Encoder gồm có các bộ phận chính:

- Thân và trục.
- Nguồn phát sáng (lightsource): là 1 đèn LED
- Đĩa mã hóa (code disk): có rãnh nhỏ quay quanh trục, khi đĩa này quay và chiếu đèn LED lên trên mặt đĩa thì sẽ có sự ngắt quãng xảy ra. Các rãnh trên đĩa chia vòng tròn 360° thành các góc bằng nhau. Một đĩa có thể có nhiều dãy rãnh tính từ tâm tròn.
- **Bộ cảm biến ánh sáng thu tín hiệu** (photosensor): là một con mắt thu quang điện để nhận tín hiệu từ đĩa quay
- Bo mạch điện tử (electronic board): giúp khuếch đại tín hiệu.

- -Nguyên lý hoạt động:
- + Khi đĩa quay quanh trục, trên đĩa có các rãnh để tín hiệu quang chiếu qua (Led). Chỗ có rãnh thì ánh sáng xuyên qua được, chỗ không có rãnh ánh sáng không xuyên qua được. Với các tín hiệu có/không người ta ghi nhận đèn Led có chiếu qua hay không.
- + Số xung Encoder được quy ước là số lần ánh ang chiếu qua khe. Ví dụ trên đĩa chỉ có 100 khe thì cứ 1 vòng quay, encoder đếm được 100 tín hiệu. Đây là nguyên lý hoạt động của loại Encoder cơ bản, còn đối với với nhiều chủng loại khác thì đương nhiên đĩa quay sẽ có nhiều lỗ hơn và tín hiệu thu nhận cũng sẽ khác hơn.



Hình 10. Nguyên lý hoạt động Encoder

2.5 nguồn cấp:

Nguồn tổ ong 12V 5A được thiết kế để chuyển đổi điện áp từ nguồn xoay chiều 180V-240V thành nguồn một chiều 12VDC để cung cấp cho các thiết bị hoạt động. Khi công tắc điện mở, nguồn điện sẽ được đi qua nguồn xung, Khi đó cuộn sơ cấp của biến áp được đóng cắt điện liên tục bằng sò công xuất và sẽ xuất hiện từ trường biến thiên. Dẫn đến cuộn thứ cấp của biến áp cũng xuất hiện một điện áp ra.



Hình 11. Nguồn tổ ong 12V-5A

Thông số kỹ thuật:

Điện áp đầu vào; 180V-240V.

• Tần số hoạt động: 47 ~ 63Hz.

• Công suất: 60W.

• Điện áp đầu ra: 12V.

• Dòng điện tối đa: 5A.

• Hiệu suất: ≥ 85

• Bảo vệ quá tải 105% -150%

• Công suất định mức, phục hồi tự động.

• Chức năng bảo vệ ngắn mạch tự động.

• Bảo vệ quá áp 105% -150% điện áp định mức.

• Nhiệt độ làm việc: $-200C \sim 600C$.


Nhiệt độ bảo quản: - 400C ~ 850C.

• Kích thước: 110*78*H36 (mm)


2.6. Board mở rộng để kết nối các linh kiện:

Để đảm bảo tính thẩm mĩ cho sản phẩm, ta sẽ giải quyết việc đi dây bằng cách tạo một Evaluate Board cho Raspberry Pi Pico RP2040.

Thực hiện vẽ PCB.



Hình 12. Mạch nguyên lý




Hình 13. PCB Layout



Hình 14. Mạch thực tế

CHƯƠNG 3: MẠCH NGUYÊN LÝ

3.1 Sơ đồ khối:



3.2 Sơ đồ nối dây:


Raspberry pi pico RP2040	L298N	Đông cơ JGB37-520	Nguồn tổ ong
	OUT1	M1	
GPIO2		C1/A	
		C2/B	
3V3		VCC	
	OUT2	M2	
	12V		V+
GND	GND	GND	V-
GPIO6	IN1		
GPIO7	IN2		
GPIO8	ENA		

CHƯƠNG 4: LƯU ĐỔ GIẢI THUẬT

4.1.Ý tưởng:

- 1. Ta nối dây theo sơ đồ.
- 2. Máy tính sẽ gửi String có dạng: "Kp Ki Kd Setpoint Direction" xuống Vi điều khiển qua giao tiếp Serial Port.
- 3. Raspberry pi pico RP2040 nhận chuỗi và xử lý tách chuỗi,đưa ra 5 thông số để xử lý.
- 4. Về phần Raspberry pi pico RP2040,ta sử dụng Ngắt ngoài ở GPIO2 để đếm xung mà Encoder trả về trong khoảng thời gian lấy mẫu Ts(đọc cạnh lên)
- 5. Từ xung đọc được,ta tính được tốc độ thực tế
- 6. So sánh tốc độ thực tế với tốc độ đặt, đưa qua bộ điều khiển PID, ta được tín hiệu điều khiển U xuất ra L298N
- 7. Lặp lại bước 4-6 cho tới khi xác lập.
- 8. Nếu có thay đổi từ C# Winform, lặp lại bước 2-6

4.2.Sơ đồ giải thuật:



CHƯƠNG 5: LẬP TRÌNH

5.1.Firmware(Raspberry Pi Pico RP2040):

5.1.2. Chương trình code: (Trình bày ở phần Phụ Lục)

(Trình bày ở phần I của Phụ Lục)

5.1.2,Phân tích code:

```
#include <SimpleKalmanFilter.h>
#include <stdio.h>
#include<string.h>
```

Đầu tiên, ta gọi thư viện SimpleKalmanFilter để lọc nhiễu môi trường hiệu quả hơn.

```
SimpleKalmanFilter filter(2, 2, 0.001);
double pulse; //dem xung
double speed, Setpoint = 0; //tôc đô thực tế , tốc đô đặt
double E, E1, E2;
double alpha, gama, beta;
double Output, LastOutput; //PWM
const int IN1 PIN =7; //IN1
const int IN2_PIN =6; //IN2
const int SPEED PIN = 8; //ENA
int encol = 2; //Chân đọc Encoder A
int enco2 = 3; //Chân đọc Encoder B
int waittime = 100; // Thời gian lấy mẫu
double T = (waittime * 1.0)/1000;
float Kp temp=0, Ki temp=0, Kd temp=0, Setpoint temp=0;
unsigned long counttime; //đếm thời gian
unsigned long present;
float Kp = 0, Kd = 0, Ki = 0; // Biến chúa thông số Ki Kp Kd từ C# Winform
String Direction; // Biến chứa chiều quay
```

Tiếp đến, ta khai báo các biến cần thiết trong quá trình hoạt động, bao gồm:

- -Biến đếm xung: pulse
- -Biến tốc đô:
 - Tốc độ thực tế: Speed
 - Tốc độ đặt :Setpoint
- -Biến dùng trong phương trinh sai phân:
 - E1,E2,E: sai số giữa tốc độ đặt và thực tế
 - Output, LastOutput: tín hiệu điều khiển
- -Biến dùng trong lấy mẫu dữ liệu:
 - Present
 - Counttime
 - Waittime
- -Biến dữ liệu nhận được từ C# Winform:
 - Kp,Ki,Kd: Các thông số của bộ điều khiển PID
 - Setpoint: Tốc độ đặt

- Direction: Chiều quay
- -Khai báo tên các chân:
 - Chân điều khiển chiều quay động cơ: IN1,IN2
 - Chân xuất xung PWN điều khiển tốc độ động cơ: SPEED PIN
 - Chân đọc Encoder: enco1, enco2

```
void setup()
pinMode (encol, INPUT);//chân đọc encoder
pinMode (enco2, INPUT);
pinMode (SPEED_PIN, OUTPUT);//chân PWM
pinMode (IN1 PIN, OUTPUT);//chân DIR1
pinMode (IN2_PIN, OUTPUT);//chân DIR2
speed=0;
E = 0;
E1 = 0;
E2 = 0;
Output=0;
LastOutput=0;
 Serial.begin(9600);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(encol), PulseCount, RISING); //khi có canh lên ở encol,
  //ngắt ngoài xảy ra sẽ thực hiện Chuong trình PulseCount
void PulseCount()
1
 pulse++;
```

Sau khi định nghĩa các biến,ta tiế hành thiết lập tính năng ngõ ra/vào cho các chân và gán các giá trị ban đầu cho biến

Bắt đầu giao tiếp Serial Port với Baud Rate = 9600 bps

Tạo một ngắt ngoài cho chân encol và chương trình ngắt PulseCount, mục đích đếm xung trong một chu kỳ lấy mẫu.

Sau khi thiết lập xong, ta tiến hành vào chương trình chính:

```
//nhận chuỗi dữ liệu từ C# Winform
String data;
while (Serial.available() > 0) {
   char c = Serial.read();
   data += c;
   delay(5);
}
//Loại bổ kí tự " " ở cuối chuối
   data.trim();
```

Liên tục đọc cổng Serial để nhận dữ liệu từ C# Winform gửi xuống Raspberry pi pico RP2040.

```
if (data
 goto after_get_data;
 else{
 const int maxTokens = 10; // Số lượng token tối đa
 char* tokens[maxTokens];
 int numTokens = 0;
 char* dataPtr = const_cast<char*>(data.c_str()); // Chuyển đổi kiểu dữ liệu
 char* token = strtok(dataPtr, " ");
 while (token != NULL && numTokens < maxTokens) {
   tokens[numTokens] = token;
   numTokens++;
   token = strtok(NULL, " ");
   Kp=atof(tokens[0]);
   Ki=atof(tokens[1]);
   Kd=atof(tokens[2]);
   Setpoint=atof(tokens[3]);
   Direction= tokens[4];
   Output=0;
   analogWrite(SPEED PIN, 0);
   digitalWrite(IN1_PIN, HIGH);
   digitalWrite(IN2_PIN, LOW);
after_get_data:
```

Nếu có dữ liệu được gửi xuống,ta sẽ thực hiện tách chuỗi để tìm ra 5 thông số Kp,Ki,Kd,Setpoint,Direction.

```
after_get_data:
 counttime = millis();
 if (counttime - present >= waittime)
  present = counttime;
  speed = (pulse/(21.3*11))*(1/T)*60;
  Serial.println(String(filter.updateEstimate(speed)));
  // Tính toán giá trị ngỗ ra PID rời rạc
  E = Setpoint - speed;
  alpha = 2*T*Kp + Ki*T*T + 2*Kd;
  beta = T*T*Ki -4*Kd -2*T*Kp;
  gama = 2*Kd;
  Output = (alpha*E + beta*E1 + gama*E2 +2*T*LastOutput)/(2*T);
  if (Output>255) {
    Output=255;}
  if (Output<0) {
    Output=0;}
  LastOutput = Output;
  E2=E1:
  E1=E;
```

Sau khi có các thông số cần thiết, ta tiến hành điều khiển tốc đô:

```
speed = (pulse/(21.3*11))*(1/T)*60;
Serial.println(String(filter.updateEstimate(speed)));
pulse=0;
```

-Tính tốc độ thực tế từ số xung đọc được.

```
// Tinh toán giá trị ngỗ ra PID rời rạc
E = Setpoint - speed;
alpha = 2*T*Kp + Ki*T*T + 2*Kd;
beta = T*T*Ki -4*Kd -2*T*Kp;
gama = 2*Kd;
Output = (alpha*E + beta*E1 + gama*E2 +2*T*LastOutput)/(2*T);
if(Output>255){
   Output=255;}
if(Output<0) {
   Output=0;}
LastOutput = Output;
E2=E1;
E1=E;</pre>
```

So sánh tốc độ thực tế với tốc độ đặt,cho sai số đi qua bộ điều khiển PID để tính tín hiệu điều khiển.

```
counttime = millis();
if (counttime - present >= waittime)
{
  present = counttime;
```


Hàm millis() sẽ lấy thời gian thực thi chương trình hiện tại ,ta trừ đi lần dùng millis() trước đó ,nếu hiệu lớn hơn hoặc bằng 100ms thì sẽ thực hiện tính toán ngõ ra PID rời rạc,tạo thành chu kỳ lấy mẫu.

```
//dieu chinh chieu quay
analogWrite(SPEED_PIN, Output);
if(Direction =="Thuan") {
    digitalWrite(IN1_PIN, HIGH);
    digitalWrite(IN2_PIN, LOW);
}
if(Direction =="Nghich") {
    digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
    digitalWrite(IN1_PIN, LOW);
    digitalWrite(IN2_PIN, HIGH);
}
```

Cuối cùng là chiều quay , sau khi có tín hiệu điều khiển ,ta xuất ra chân SPEED_PIN và kiểm tra chiều quay yêu cầu, sau đó tổ hợp 2 chân IN1_PIN và IN2_PIN để chỉnh chiều quay.

5.2.Software(Visual Studio 2022):

5.2.1.Giao diện:



5.2.1.Phân tích code:

-Kết nối giữa C# Winform và Raspberry pi pico RP2040: sử dụng nút "CONNECT", khi nhấn nút:

- Nếu serCOM(Serial Port Name) chưa được kết nối:
 - o Sẽ có 1 Message Box hiện thông báo "CONNECTED!".
 - o Nút "CONNECT" chuyển thành "DISCONNECT".
 - PortName và BaudRate sẽ được xác định qua 2 comboBox
 - Sau đó cổng COM được mở, gửi chuỗi "0.1 0.1 0 0 Thuan" để động cơ ngừng quay.

- Nếu serCOM đã được kết nối:
 - o Sẽ có 1 Message Box hiện thông báo "DISCONNECTED!"
 - o Nút "DISCONNECT" chuyển thành "CONNECT".
 - o Gửi chuỗi "0.1 0.1 0 0 Thuan" để động cơ ngừng quay.
 - Đóng cổng COM lại, ngừng giao tiếp giữa C# Winform và Raspberry pi pico RP2040

-Thoát ứng dụng:

```
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!serCOM.IsOpen) {
        serCOM.Open();
    }
    serCOM.Write("0.1 0.1 0 0 Thuan");
    serCOM.Close();
    Application.Exit();
}
```

- Nếu cổng COM chưa mở thì mở cổng COM
- Gửi chuỗi "0.1 0.1 0 0 Thuan" xuống Raspberry pi pico RP2040.
- Đóng cổng COM.
- Thoát ứng dụng

-Chọn BaudRate và cổng COM:

```
I reference
public Form1()
{
    InitializeComponent();
    String[] Baudrate = {"1200","2400","4800","9600","19200","38400","57600","115200" };
    String[] Direction = { "Thuan", "Nghich" };
    comboBox1.Items.AddRange(Baudrate);
    comboBox3.Items.AddRange(Direction);
    Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
}

// reference
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
// textBox3.Text = "3.6";//"7.93867";
    textBox4.Text = "24";// "6.61556";
    textBox5.Text = "0.135";// "2.3816";
    textBox6.Text = "170";
    comboBox3.Text = "Thuan";
    comboBox2.DataSource = SerialPort.GetPortNames();
    comboBox1.Text = "9600";
```

- Tạo comboBox BaudRate với những giá trị chọn được từ String BaudRate được tạo
- Tạo comboBox COM với những giá trị được máy tính lấy bằng lệnh comboBox2.DataSource=SerialPort.GetPortNames();

-Gửi dữ liệu từ C# Winform xuống Raspberry pi pico RP2040:

```
FINAL PRIVATE VOID button6_Click(object sender, EventArgs e)

KI

KD

SETPOINT

DIRECTION

SEND


Private void button6_Click(object sender, EventArgs e)

{
    (!serCOM.IsOpen)
{
        MessageBox.Show("NOT CONNECTED YET!");
    }
}

BLSE
{
        String data2 = textBox3.Text+" "+textBox4.Text+" "+textBox5.Text+" "+textBox6.Text+" "+comboBox3.Text;
        serCOM.Write(text: data2);
        MessageBox.Show("UPDATED!");
    }
}
```

- Kiểm tra kết nối giữa C# Winform và Raspberry pi pico RP2040
- Gửi String data2 có dạng "Kp Ki Kd Setpoint Direction" xuống Raspberry pi pico RP2040

-Vẽ đồ thị RPM(t):



- Sử dụng thư viện Zedgraph using ZedGraph;
- Lấy 500.000 mẫu dữ liệu RollingPointPairList list = new RollingPointPairList(500000);
 - Cài đặt chức năng AutoScale cho đồ thị
 zedGraphControll.AxisChange();
 graph.XAxis.ResetAutoScale(zedGraphControll.GraphPane, CreateGraphics());

• Cài đặt trục x,y:

```
graph.XAxis.Scale.Max = 10;
graph.XAxis.Scale.Min = 0;
graph.XAxis.Scale.MinorStep = 1;
graph.XAxis.Scale.MajorStep = 1;
graph.YAxis.Scale.Min = 0;
graph.YAxis.Scale.Max = 300;
graph.YAxis.Scale.MinorStep = 1;
graph.YAxis.Scale.MajorStep = 1;
```

• Tạo đường line dữ liệu:

```
LineItem line = graph.AddCurve("data", list, Color.Red, SymbolType.None);
```

Tạo hàm draw để vẽ line:

0.1 là giá trị trục thời gian công thêm sau một lần lấy mẫu (100ms)


• Nhân dữ liêu từ Serial Port để vẽ đồ thi:

• Kiểm tra các chức năng của C# Winform:


-Sử dụng ứng dụng HHD Virtual Serial Port Tools để tạo 2 cổng COM ảo



-Sử dụng Hercules để quan sát dữ liệu gửi từ C# Winform:




-Dữ liệu đã được cập nhật sau khi nhấn "SEND":




CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

6.1.Mô hình thực tế:


Đây là mô hình thực tế của em:




Khi vừa khởi động, giao diện HMI sẽ như hình dưới:




Sau khi kết nối,dữ liệu sẽ bắt đầu được cập nhật trên Zedgraph:



Đáp ứng khi đặt Setpoint bằng 100 RPM



Khi nhấn "SEND" lần nữa, Setpoint mới sẽ được cập nhật và đáp ứng nhanh chóng đi đến



- ❖ Nhận xét: Có dao động xung quanh giá trị xác lập
 =>Cần chỉnh hệ số PID dùng phương pháp Ziegler-Nichols
- 6.2.Tìm thông số PID:


Ta sử dụng phương pháp Ziegler-Nichols.

Cho thông số $K_i = 0$, $K_d = 0$, tăng dần Kp đến khi hệ có dao động, giá trị K_p chính là K_{gh} .


	K_p	T_i	T_d
P Controller	$0.5 * K_{gh}$	∞	0
PI Controller	$0.45 * K_{gh}$	$T_u/1.2$	0
PID Controller	$0.5 * K_{gh}$	$T_u/2$	$T_u/8$

Bảng thông số bộ điều khiển PID theo phương pháp Ziegler-Nichols


Khảo sát tại $K_p = 5.98$



Khảo sát tại $K_p = 6.0$



Đáp ứng ngõ ra bắt đầu xuất hiện dao động nên ta chọn $K_{\rm gh}\!\!=6.0$



Phóng to đồ thị, ta tìm được $T_u = 0.3 \ s$


Với K_{gh} = 6.0, T_u = 0.3s, ta tính được các thông số:

$$K_p = 0.6* K_{gh} = 0.6*6=3.6$$


$$T_i = \frac{T_u}{2} = 0.15 \implies K_i = \frac{K_p}{T_i} = \frac{3.6}{0.15} = 24$$

$$T_d = \frac{T_u}{8} = \frac{0.3}{8} = 0.0375 \implies K_d = K_p * T_d = 3.6 * 0.0375 = 0.135$$


❖ Kết quả khảo sát :



Đồ thị đáp ứng với Kp, Ki, Kd vừa tính được tại Setpoint =170 RPM



Đồ thị đáp ứng với Kp, Ki, Kd vừa tính được tại Setpoint =170 RPM



Đồ thị đáp ứng với Kp, Ki, K
d vừa tính được tại Setpoint = 215 RPM

KÉT LUẬN

Sau thời gian nghiên cứu em đã hoàn thành với các kết quả đạt được như sau:

- -Biết được cách áp dụng bộ điều khiển PID vào mô hình thực tế.
- -Tìm hiểu cách sử dụng Encoder.
- -Viết code, dùng ngôn ngữ C, Tìm hiểu thêm về các bo mạch Raspberry pi pico RP2040. Tuy nhiên Bài tập lớn vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế cần giải quyết:
- -Đáp ứng của động cơ còn chưa tối ưu
- C# Winform đôi khi bị treo vì giới hạn phần cứng.
- -Phần cứng còn chưa gọn gàng, chống nhiễu cơ khí chưa hiệu quả.

Do đó em rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của cô và các bạn để đề tài của chúng em ngày một được hoàn thiện hơn.

Hướng phát triển đề tài:

- -Xây dựng bộ điều khiển PID cho hệ thống điều khiển vị trí.
- -Úng dụng điều khiển xe cân bằng.
- -Úng dụng điều khiển xe dò line.

Xin chân thành cảm ơn cô Hồ Thanh Phương đã hướng dẫn em trong quá trình hoàn thành Đồ Án 1.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2024 Sinh viên thực hiện:

Huỳnh Chí Thành

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1. Bộ môn Điều khiển Tự động Khoa Điện-Điện tử ĐH Bách Khoa TPHCM. Bài Thí Nghiệm 2 Điều khiển hệ quạt và tấm phẳng. Truy cập từ : <u>Bai 2 Dieu khien he quat va tam phang.pdf (hcmut.edu.vn)</u>
- 2. Phạm Trung Đức và Nguyễn Mạnh Tùng (07/2023). Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino. Truy cập từ: Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino TRƯỜNG ĐẠI HỌC SỬ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA ĐIÊN - Studocu
- 3. Cửa hàng HSHOP ĐIỆN TỬ VÀ ROBOT. Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor. Truy cập từ: Đông Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor Hshop.vn
- 4. Raspberry Pi Raspberry Pi Documentation Raspberry Pi Pico and Pico W. Truy cập từ: Raspberry Pi Pico and Pico W Raspberry Pi Documentation
- 5. PGS-TS Nguyễn Thị Phương Hà. Lý thuyết điều khiển tự động. Truy cập từ: tailieuXANH Bài giảng lý thuyết điều khiển tự động Mô hình toán học, hệ thống điều khiển liên tục part 1
- 6. Renzo Mischianti(26/09/2022).Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino 1.Truy cập từ: Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino 1 Renzo Mischianti
- 7. STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics](01/2000). DUAL FULL BRIDGE DRIVER. Truy cập từ: <u>L298N bảng dữ liệu(PDF) STMicroelectronics</u> (alldatasheet.vn)
- 8. Amazen (16/04/2022). ENCODER LÀ GÌ? CẦU TẠO, NGUYÊN LÝ, ỨNG DỤNG CỦA ENCODER. Truy cập từ: Encoder là gì? Cấu tạo, nguyên lý, ứng dụng của Encoder Amazen

DANH MUC HÌNH ẢNH

- 1. <u>Hình 1:</u> Bộ môn Điều khiển Tự động-Khoa Điện-Điện tử-ĐH Bách Khoa TPHCM. Bài thí nghiệm 4: Điều khiển đối tượng có trễ. Truy cập từ: <u>Bai 4 Dieu</u> khien doi tuong co tre.pdf (hcmut.edu.vn)
- 2. <u>Hình 2:</u> instructable_translator(16/06/2016). Cách dùng Module điều khiển động cơ L298N cầu H để điều khiển động cơ DC.Truy cập từ: <u>Cách dùng Module điều khiển động cơ L298N cầu H để điều khiển động cơ DC | Cộng đồng Arduino</u> Viêt Nam
- 3. <u>Hình 6:</u> Renzo Mischianti(26/09/2022). Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino 1. Truy cập từ: <u>Schede Raspberry Pi Pico e rp2040: pinout, specifiche e configurazione IDE Arduino 1</u> Renzo Mischianti
- 4. <u>Hình 7:</u> Cửa hàng HSHOP ĐIỆN TỬ VÀ ROBOT.Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor. Truy cập từ: Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor—Hshop.vn
- 5. <u>Hình 8:</u> Cửa hàng HSHOP ĐIỆN TỬ VÀ ROBOT.Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor. Truy cập từ: Động Cơ DC Servo GA25-370 DC Geared Motor—Hshop.vn
- 6. <u>Hình 9:</u> Amazen(16/04/2022). ENCODER LÀ GÌ? CÂU TẠO, NGUYÊN LÝ, ỨNG DỤNG CỦA ENCODER. Truy cập từ: Encoder là gì? Cấu tạo, nguyên lý, ứng dung của Encoder|Amazen
- 7. <u>Hình 10:</u> Amazen(16/04/2022).. *ENCODER LÀ GÌ? CÂU TẠO, NGUYÊN LÝ, ÚNG DỤNG CỦA ENCODER*. Truy cập từ : <u>Encoder là gì? Cấu tao, nguyên lý, </u>ứng dụng của Encoder|Amazen
- 8. <u>Hình 11:</u> Phạm Trung Đức và Nguyễn Mạnh Tùng(07/2023). Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino. Truy cập từ: Điều khiển tốc độ động cơ dùng PID Và Arduino TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA ĐIÊN - Studocu