工业相机测量软件 使用说明书

文件版本: V1.0

目 录

1	软件简介		3
2	程序的	的安装	4
3	界面介绍		5
	3.1	菜单栏	6
	3.2	视频设备列表	7
	3.3	图像文件列表	8
	3.4	窗口管理	9
	3.5	附加窗口	10
	3.6	状态栏	11
4	使用操作		12
	4.1	打开设备或图像	12
	4.2	调整界面布局	12
	4.3	测量单位标定	13
	4.4	测量控件颜色和线宽设置	14
	4.5	修改已绘制测量控件的颜色和线宽	15
	4.6	视图导航	16
	4.7	直方图	17
	4.8	图像的缩放	17
	4.9	测量的保存与加载	18
5	意见	与反馈	18

1 软件简介

本测量软件是专门针对我公司的工业相机开发的一款软件,需要结合我们的相机才能正常使用。

本软件具有以下特点:

- 1, 支持相机动态视频测量。传统的测量软件只能在静态图片上进行测量,在一定程度上不方便使用。
- 2, 测量控件支持颜色随机模式,自动区分每种测量控件。
- 3, 智能化图层管理。多个测量控件叠加时,自动选中鼠标所指的测量控件, 同时高亮显示。
- 4, 每个测量控件可单独指定其颜色和线宽。
- 5, 测量结果可以保存成 Excel 文件,并支持从保存的 Excel 文件中加载测量列表,还原您上次的使用环境,因此,您在使用本测量软件时,不用每次重新绘制测量控件。
- 6, 支持缩放,可以在放大模式下进行测量,从而提高测量精度。目前我们的测量精度是 0.5 像素。

2 程序的安装

本软件需要先安装我公司提供的相机平台软件后,方可正常使用。

目前,本测量软件只有一个"工业相机测量软件.exe"的文件,在安装好相机平台软件后,直接运行"工业相机测量软件.exe"即可。

3 界面介绍

将相机连接到电脑上,然后运行本测量软件。该软件启动后会自动搜索相机,正常情况下,会弹出如下的界面:




图 3.1 主界面

双击"视频设备"中的"Camera MV-U300#0"打开该相机,软件界面上方的菜单被激活,如下图所示:




图 3.2 打开相机后的界面

3.1 菜单栏

菜单栏位于主界面的上方,为了方便操作,本使用了按功能分块的图形化菜单模式。



图 3.3 图像测量菜单

● [图像测量],该菜单下可以进行各种测量操作。



图 3.4 相机设置菜单

● [相机设置],该菜单下设置相机的各种参数(当打开的是图片窗口时,该菜单不会显示)。



图 3.5 操作菜单

● [操作],该菜单用于界面窗口的管理、打开相机和图片、保存测量图像。

3.2 视频设备列表




图 3.6 视频设备列表

- 点击后刷新改列表,重新扫描视频设备。
- 点击后打开所选中的视频设备。(必须要先在列表中选中设备,您也可以直接 在图 3.5 中的图形菜单中打开相机)

- 点击后,弹出选中设备的配置窗口。(必须要先在列表中选中设备)
- △ 点击后,关闭所选择的视频设备。(必须要先在列表中选中设备)

3.3 图像文件列表



图 3.7

在图像列表中,单机文件,则可以在下方看到图像的预览图;双击文件,则在新的窗口中打开。您也可以在图 3.5 中的图形菜单中打开图像文件。

3.4 窗口管理




图 3.8

窗口管理,用于在多窗口之间快速切换。如图 3.8 所示,已经打开了一个相机和一个图片文件,想切换到对应的窗口,只需要双击列表中的项目即可。

3.5 附加窗口

当打开一个视频设备或者图像文件时,会有一个与之对应的附加窗口,用来显示 其导航视图、直方图、测量列表等信息。如下图所示:



图 3.9 附加窗口

- 拖动视图导航中的白色矩形方框,可以快速将视图定为到您指定的区域。
- 点击最上面"直方图"的标签,可以切换到直方图统计窗口。

测量列表中,显示了当前测量的控件。列表中选中某个测量控件时,图像上会对应的高亮显示该控件;"清空"按钮,用于快速删除所有测量控件;"删除"按钮用于删除列表中选定的控件;"保存成文件"用于将当前测量结果全部保存到指定的excel文件中;"从文件中加载"用于从指定的文件中加载测量,还原上次的测量情景。

3.6 状态栏

状态栏位于窗口的最下方。如图 3.10 所示。

□ 2048,1536 + 389,435 RGB(22,14,19) 图像来源相机 图像帧率11.5

图 3.10 状态栏

状态栏从左到右,依次显示了图像的尺寸、当前鼠标坐标、鼠标所在位置的 RGB 色彩值、图像来源、图像显示帧率、(一般情况下,显示帧率等于采集帧率,当电脑的性能较差时,显示帧率会低于采集帧率)、窗口缩放编辑列表(可直接输入想缩放的倍数)、窗口缩放滚动条。

4 使用操作

4.1 打开设备或图像

双击视频设备列表或者文件列表中的表项,即可打开对应的窗口,您也可以在[操作]菜单下点击图标来打开相机或者文件,成功打开后,软件上方的其他菜单会被激活。

4.2 调整界面布局

如果您所使用的电脑的分辨率较小或者您有不同的使用习惯,您可以先进行一些界面上的调整。界面左边的[视频设备][图像文件][窗口管理]以及右侧的[附加窗口]都可以动态拖动摆放位置或者重叠在一个 Tab 标签下。

上方的菜单,可以双击最小化,通过设置,您可以最大化的突出显示区域。如图 4.1 所示。




图 4.1 精简布局

此时,双击[图像测量]或者[界面设置]等菜单,可以还原。[视频设备][图像文件]被隐藏在左侧,[附加窗口]被隐藏在右侧,用鼠标单击即可显示出来。

点击右侧的"样式"按钮,可以切换不同的界面风格,您可以选择您喜欢的配色方案。

软件退出时会自动保存界面布局,下次打开时还原上次退出时的布局。

4.3 测量单位标定

在进行测量时,您首先需要对图像进行单位设置,即设置像素和实际长度之间的 换算关系。

打开设备后,点击[图像测量]菜单下的"手动划取"按钮,进行手动设置。如下图所示:



图 4.2

然后在图像上点击标定的起始点和结束点。完成后将弹出如下对话框:



图 4.3

像素个数:表示划取的起始点和结束点之间的像素距离。

名称:给该单位命名。可任意输入。

单位换算:输入这次划取的起始点和结束点之间代表的实际长度和单位名称。

像素每单位:表示多少个像素代表一个实际长度单位。该值由您输入的单位换算和划 取的像素距离自动计算而来。

设定好单位完毕后,您可以点击"保存"按钮,将单位保存到列表中,以便下次使用。最后点击"确定"按钮,新设定的单位将会生效,界面上所有的测量元素也会更新成您设置的单位。

4.4 测量控件颜色和线宽设置

点击图 4.2 中的颜色设置按钮, 弹出如下对话框:



图 4.4 颜色选择

在 4.4 中选择好您想要的颜色,然后点击"确定"按钮。在绘制下一个测量控件时,新设定的颜色将被启用。

点击 4.2 中的线宽设置按钮, 弹出如下对话框:



图 4.5 线宽设置

拖动图 4.5 中的滚动条,来选择不同的线宽,下方预览区可以看到效果图。

4.5 修改已绘制测量控件的颜色和线宽

如果您需要修改已经绘制好的控件的线宽和颜色,可以在图像视图中,对已经 绘制好的测量控件点击**鼠标右键**,弹出如图所示的快捷菜




图 4.6 修改已绘制测量控件的颜色和线宽

- 点击 "删除",将删除当前选择的测量控件(图 4.6 中的直线)。
- 点击"隐藏",将隐藏该测量控件。如果需要再显示已经隐藏的测量控件,在
 图 4.7 中,点击列表中第二行的复选框,将其选中,那么被隐藏的测量控件
 将会显示。
- 点击"颜色设置",将弹出如图 4.4 的颜色设置对话框。该设置只会改变当前 选中的测量控件的颜色。
- 点击"颜色设置",将弹出如图 4.5 的线宽设置对话框。该设置只会改变当前选中的测量控件的线宽。




图 4.7 已经隐藏的测量控件

4.6 视图导航



图 4.8

由于图像的实际尺寸可能远远大于窗口尺寸,因此,窗口中可能只能显示图像的一部分,如图 4.8 所示,视图导航中的白色方框,标示了当前的可视区域,您可以用鼠标拖动该方框,来切换到不同的视图区。

注意:对于相机等视频设备,导航视图的图像和直方图并不是实时刷新的,目前设定是1秒刷新一次,这么做的目的是为了节约CPU开销,以便我们的测量软件能够在配置更低的电脑上运行。

4.7 直方图



图 4.9

图 4.9 显示图像对应的直方图。该直方图是分为红、绿、蓝、灰度 4 个通道进行显示,如果您需要关闭某个通道,只需点击图中对应的按钮即可。

道 该复选框选中时,图像的数据会进行一次 Lg 运算,用于突显变化平淡的区域。

4.8 图像的缩放

为了提高测量精度,您可以将图像放大后再进行测量。目前该软件设定的最大放大倍数为%400,即图像放大4倍(宽高各放大2被)。此时,精度可以达到0.5像素。

缩放操作如下图所示:



您可以直接在编辑框内输入数字,例如55,表示缩放为%55。也可以从下拉列表或者通过滚动条来获取您想要的放大倍数。

4.9 测量的保存与加载

当您完成所有测量后,点击附件窗口中的"保存到文件"按钮(见图 4.7),可以将当前的测量结果保存到指定的 Excel 文件中。

当您再次使用本测量软件时,可以通过附件窗口中的"从文件中加载"按钮,来加载上次保存的结果,快速还原上次的测量场景,免去您的重复劳动。

5 意见与反馈

在使用的过程中,您有任何意见和建议,我们都欢迎您随时提出,我们将积极采纳和修改。如果您需要订制测量功能或者其他的视觉开发,也请及时联系我们。