

به نام خدا



دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده برق

كنترل مدرن


پروژه

[شهاب مقدادی نیشابوری] [۴۰۰۰۹۴۴۳]

استاد: آقای دکتر تقی راد

فهرست مطالب

شماره صفحه	عنوان
٣	سوال اول تمرین دوم
Δ	سوال اول تمرین سوم
٩	سوال اول تمرین ۴ام
١٢	سوال اول تمرين پنجم
١۵	سوال اول تمرین ششم



سوال اول تمرین دوم

البدا معاملات بترام عك مقاله ١ بدست ى آورم ،

- دودی سے زاری و اولاماع ی ایرکد آن یا یا عانی ی میم

- بنغیر مای طالت ستم علی : وه ۹ می ما در در آن ا

* U ، سرعت هوایما دم اشراد عور بدنه .

على ، راوي علم موايعا (زادي سن trajectory هدايما د عور طولي موايعا) .

+ D ، زارے س بحدر طربی هدا می د عدر ج .

، به مقدل و كه برابر با سرعت زادی ای حوایها (Aitch rate) است واز مواید ای مواید ای مواید ای مواید ای مواید ا

الله على عادى كومالت ، لا صلى ع ماله 3 ماله 3 مال كالماه ا

$$\dot{V} = \frac{\bar{q}S\bar{c}q}{2mV} \left[C_{xq}(\alpha)\cos\alpha + C_{zq}(\alpha)\sin\alpha \right]
+ \frac{\bar{q}S}{m} \left[C_x(\alpha, \delta_e)\cos\alpha + C_z(\alpha, \delta_e)\sin\alpha \right]
- g\sin(\theta - \alpha) + \frac{T}{m}\cos(\alpha)
\dot{\alpha} = q \left[1 + \frac{\bar{q}S\bar{c}}{2mV^2} (C_{zq}(\alpha)\cos\alpha - C_{xq}\sin\alpha) \right]
+ \frac{\bar{q}S}{mV} \left[C_z(\alpha, \delta_e)\cos\alpha - C_x(\alpha, \delta_e)\sin\alpha \right]
+ \frac{g}{V}\cos(\theta - \alpha) - \frac{T}{mV}\sin(\alpha)
\dot{\theta} = q
\dot{q} = \frac{\bar{q}S\bar{c}q}{2I_yV} \left[\bar{c}C_{mq}(\alpha) + \Delta C_{zq}(\alpha) \right]
+ \frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y} \left[C_m(\alpha, \delta_e) + \frac{\Delta}{\bar{c}} C_z(\alpha, \delta_e) \right]$$

در معادات بالا، آ، نیروی شرال هوا مها و که های به (سرعت هدایم) به باشد.

تبدیل ی تود ، یس نه مانیزاری تابت ما لا هاد ی و صفر کے مقام ک متری A مری م در مرد کا مقال ک متری A مرد کا مرد ایک مرد ایک مرد ایک مرد کا مرد

فعلی مان ها د نظر کس ی ه و د تردیکی و و با فوف را درط وری مه ه ای م



سوال اول تمرین سوم

ما توصر به آنگه دارم :

A = [-0.600896 251.751 0 -9.815; -0.0240377 -11.9318 0.454904 0; 0.00245226 -0.616477 -0.70952 0; 0 0 1 0];

syms t

eAt = eye(4)

for i = 1:10


eAt = eAt + (A^i)*(t^i)/(factorial(i));

end

(ماتریس حاصل به علت ابعاد زیاد، در فایل وورد آورده نشده، اما با اجرای eAt.m به راحتی قابل مشاهده ست)

ما توجه - آن دراری در اطق ۱ ۱

```
T = 0:0.01:2;
B = [0;-0.6951;-1.9374; 0];
C = [1 0 0 0; 0 1 0 0; 0 0 1 0; 0 0 0 1];
D = [0];
sys = ss(A,B,C,D)
x0_1 = [100;0;0;0]
x0_2 = [100;1;0;0];
u2 = ones([201 1]);
u1 = zeros([201 1]);
[y1,t0ut1] = lsim(sys,u1,T, x0_1);
[y2,t0ut2] = lsim(sys,u2,T, x0_2);
```



>> y1

y1 =

100.0000	0	0	0
99.3719	-0.0226	0.0025	0.0000
98.6944	-0.0425	0.0051	0.0001
97.9741	-0.0599	0.0078	0.0001
97.2170	-0.0753	0.0105	0.0002
96.4284	-0.0887	0.0133	0.0003
95.6130	-0.1004	0.0162	0.0005
94.7750	-0.1106	0.0190	0.0006
93.9181	-0.1195	0.0219	0.0009
93.0457	-0.1271	0.0248	0.0011
92.1606	-0.1337	0.0277	0.0013
91.2656	-0.1393	0.0306	0.0016
90.3629	-0.1441	0.0334	0.0020
89.4545	-0.1481	0.0363	0.0023
88.5423	-0.1514	0.0391	0.0027
87.6279	-0.1542	0.0420	0.0031
86.7128	-0.1564	0.0447	0.0035
85.7980	-0.1582	0.0475	0.0040
84.8849	-0.1595	0.0502	0.0045
	Y /		

100.0000	1.0000	0	0
101.7291	0.8581	-0.0225	-0.0001
103.1115	0.7316	-0.0441	-0.0004
104.1861	0.6191	-0.0647	-0.0010
104.9875	0.5189	-0.0844	-0.0017
105.5469	0.4297	-0.1035	-0.0027
105.8918	0.3504	-0.1219	-0.0038
106.0469	0.2798	-0.1396	-0.0051
106.0342	0.2171	-0.1569	-0.0066
105.8733	0.1614	-0.1737	-0.0082
105.5817	0.1120	-0.1900	-0.0101
105.1752	0.0681	-0.2059	-0.0120
104.6674	0.0292	-0.2215	-0.0142
104.0710	-0.0053	-0.2368	-0.0165
103.3969	-0.0358	-0.2517	-0.0189
102.6551	-0.0628	-0.2664	-0.0215
101.8542	-0.0866	-0.2809	-0.0242
101.0022	-0.1076	-0.2951	-0.0271
100.1060	-0.1262	-0.3092	-0.0302
99.1718	-0.1424	-0.3231	-0.0333

العنظر که کاهده می شود ، در حالتی که هرایها در وضعیت کاملا افتی قرار داشته باشوه و دودی ای برابر با و به آن دارد شود، سرعت هدایها کاهش بیرا کرده د هفن دماند هدا بیما به طف بایس خم می شرد ، که یس از شیر سازی حالت دوم ، کاهده می شود شرایط ادام دوم نیز ، به هس ات منظر می شود .

سوال اول تمرین ۱۴م

برای تعین روست بنیم یا کنترل بنیم بردن ہے ، - یک دشور معطی و طامای،
ماتوسی های کترل بزیری وروست بذیری ہے را شکیل داده ، و معداز آن مجمدی آبارا
مار کانیم ، درصد مجمدی العام بردن آبا ، ہے کنترل بذیری روست بذیرات
عانط کہ شاعدہ کا شود ، ہے مرکنزل بذیر وم روست بذیر می باشد

0 = 1.0e+04 *0.0001 0 0 0 0.0001 0 0 0 0.0001 0 0 0 0.0001 0 0.0252 -0.0010-0.0001-0.0000-0.00120.0000 -0.0001-0.00010.0000 0 0.0001 0 0 0 -0.3155-0.00060.0105 0.0006 0.0000 0.0136 -0.00060.0000 0.0000 0.0008 0.0000 -0.0000-0.0001 0.0000 -0.00010 -0.15040.0080 3.6149 0.0056 -0.0003 0.0066 -0.1543-0.0003-0.0000 -0.00980.0004 -0.00000.0000 0.0008 0.0000 -0.0000 rnk0 =


4

Con =

1.0e+04 *

rnkC =

4



```
[T, J] = jordan(A);

JB = inv(T)*B;

JC = C*T;
```

J =

 T =

1.0e+03 *

JB =

0.0036 - 0.0000i

0.2018 + 0.0000i

3.2863 - 0.0000i

-3.4917 + 0.0000i



JC =

1.0e+03 *

سوال اول تمرین پذ□م

 $\mathtt{A} = [-0.600896 \ 251.751 \ 0 \ -9.815; \ -0.0240377 \ -11.9318 \ 0.454904 \ 0; \ 0.00245226 \ -0.616477 \ -0.70952 \ 0; \ 0 \ 0 \ 1 \ 0];$ B = [0; -0.6951; -1.9374; 0]; $C = [1 \ 0 \ 0 \ 0; \ 0 \ 1 \ 0; \ 0 \ 0 \ 1 \ 0; \ 0 \ 0 \ 1];$ D = [0];Q = eye(4);% syms s; % H = C * inv(s * eye(4) - A) * B; sys = ss(A,B,C,D)

ans =

From input to output...

$$-175 \text{ s}^2 - 327 \text{ s} + 222.7$$

1: $s^4 + 13.24 s^3 + 22.39 s^2 + 9.293 s + 0.4326$

 $-0.6951 \text{ s}^3 - 1.792 \text{ s}^2 - 0.8259 \text{ s} - 0.4738$ 2: $s^4 + 13.24 \ s^3 + 22.39 \ s^2 + 9.293 \ s + 0.4326$

 $-1.937 \text{ s}^3 - 23.85 \text{ s}^2 - 25.79 \text{ s}$

3: $s^4 + 13.24 \ s^3 + 22.39 \ s^2 + 9.293 \ s + 0.4326$

 $-1.937 \text{ s}^2 - 23.85 \text{ s} - 25.79$

 $s^4 + 13.24 \ s^3 + 22.39 \ s^2 + 9.293 \ s + 0.4326$

Continuous-time transfer function.

Ac =

Cc =

اد آی که عام مقادم ویره منی اند ، یس سے پایدار دافای اس ، رباؤه به نبود مردهای بهان سے پایدار دافای است ، رباؤه به نبود مردهای بهان

ans =

- -11.3393
 - -1.2958
 - -0.5539
 - -0.0532

عاقص بال لا عادم وعره لام مر مرات ، م ما ولا عانى

P =

1.0e+03 *

0.0005	0.0092	0.0060	0.0001
0.0092	0.1920	0.0327	-0.0719
0.0060	0.0327	1.8071	1.2668
0.0001	-0.0719	1.2668	0.9905

>> eig(P)

ans =

1.0e+03 *

0.0000

0.0307

0.2294


2.7298

سوال اول تمرین ششم

آ) هدف از این بخش، طراحی یک کنترلر با استفاده از فیدبک خروجی برای رسیدن به نتایج مطلوب است، در این بخش ما میخواهیم برای ۴ تابع تبدیل، از ورودی به هرکدام از ۴ خروجی، یک کنترلر PID طراحی کنیم. برای این کار از برنامه PID tuner متلب استفاده میکنیم.

برای تابع تبدیل اول که مربوط به خروجی سرعت است، OS تا 5 درصد و زمان نشست تا ۴۰ ثانیه مناسب است، بنابر این با کمک متلب خواهیم داشت: (Kp ، Ki و Kd ضرایب PID میباشند)

Controller Parameters		
	Tuned	
Кр	0.0075043	
Ki	0.00027257	
Kd	0.0069645	
Tf	n/a	
Performance and Poblishes		
Performance and Robustnes	s Tuned	
Performance and Robustnes		
Rise time	Tuned	
Rise time Settling time	Tuned 5.27 seconds	
Rise time Settling time Overshoot	Tuned 5.27 seconds 39 seconds	
Rise time Settling time Overshoot Peak	Tuned 5.27 seconds 39 seconds 1.46 %	
	Tuned 5.27 seconds 39 seconds 1.46 % 1.01	



برای تابع تبدیل دوم که مربوط به زاویه حمله هواپیما است، نیاز است که فراجهش تا حد امکان پایین و نزدیک به ۱درصد باشد(به جهت حفظ پایداری هواپیما)، اما زمان نشست بالا مشکلی در عملکرد هواپیما بوجود نخواهد آورد، بنابراین خواهیم داشت:



Controller Parameters

	Tuned
Кр	-3.8026
Ti	18.6124
Td	0.00052422
N	n/a

Performance and Robustness

	Tuned
Rise time	10 seconds
Settling time	13.2 seconds
Overshoot	1.14 %
Peak	1.01
Gain margin	Inf dB @ NaN rad/s
Phase margin	82 deg @ 0.191 rad/s
Closed-loop stability	Stable


برای متغیر حالت سوم که نشان دهنده سرعت زاویه ای است، میخواهیم فراجهش کمتر از ۵ درصد، و در عین حال، زمان نشست قابل قبولی داشته باشیم:



Controller Parameters	
	Tuned
Кр	-0.34341
Kp Ki	-0.35059
Kd	-0.084094
Tf	n/a

Performance and Robustness Tuned Rise time 2.25 seconds Settling time 7.08 seconds Overshoot 4.77 % Peak 1 Gain margin Inf dB @ NaN rad/s Phase margin 83 deg @ 0.759 rad/s Closed-loop stability Stable

برای متغیر چهارم نیز که pitch attitude هواپیما است، همانند angle of attack میخواهیم فراجهشی نزدیک به ۱ درصد و تا جای ممکن زمان نشست خوبی داشته باشد، بنابرین:



Controller Parameters Tuned Kp -0.060312 Ki -0.0034663 Kd -0.11325 Tf n/a

Performance and Robustness

	Tuned
Rise time	11.9 seconds
Settling time	18.3 seconds
Overshoot	1.45 %
Peak	1.01
Gain margin	Inf dB @ NaN rad/s
Phase margin	90 deg @ 0.175 rad/s
Closed-loop stability	Stable

ب) با توجه به آن که در سیستم درنظر گرفته شده، خروجی برداری شامل تمام متغیر های حالت است، در این حالت، تفاوتی میان کنترلر I/O و کنترلر حالت وجود ندارد.

ج) قسمت حقیقی قطب های غالب (قطب هایی که به محور موهومی نزدیک ترند) میزان ضریب میرایی سیستم را تعیین می کند .هرچه ضریب میرایی بالاتر باشد (یعنی قطب ها از محور موهومی دورتر باشند) باعث overshoot کمتر و پاسخ نرم تری می شود .برعکس، هرچه ضریب میرایی پایین تر باشد (یعنی قطب ها به محور موهومی نزدیک تر باشند) باعث overshoot بیشتر و پاسخ نوسانی تری می گردد.

بنابرین با توجه به آنکه:

- -11.3393
 - -1.2958
 - -0.5539
 - -0.0532

بنظر میرسد بهترین حالت جایابی قطب ها، دو قطب بر روی 0.5- و دو قطب بر روی 5- باشد. با استفاده از دستور place متلب، مقادیر k برای فیدبک حالت به فرم:

$$k =$$

به دست خواهد آمد. همچنین فرض میکنیم در این قسمت خروجی مد نظر تنها زاویه حمله هواپیما است، بنابراین:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-0.6009 v + 251.7510 + \theta \times (-9.8150) = 0,$$

$$-0.024 v - 11.9318 - 0.6951 u = 0,$$

$$0.0025 v - 0.6165 + u \times (-1.9374) = 0$$

$$=> \alpha^* = \alpha_d, q^* = 0, v^* = -470.36, \theta^* = 54.44, u * = -0.925$$

پس با توجه به آن که هدف رسیدن به زاویه حمله مطلوب(۱ درجه برای این بخش) است داریم: $u \, = \, u^* \, - \, k \Delta x$


$$u = -0.925 - \begin{bmatrix} 0.0415 & 5.3063 & -1.7845 & -0.072 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} v \\ \alpha \\ q \\ \theta \end{bmatrix} \\ - \begin{bmatrix} -470.36 \\ 1 \\ 0 \\ 54.44 \end{bmatrix} \end{pmatrix}$$

اگر شرایط اولیه را به فرم:


xx0 =



یعنی سرعت هواپیما برابر ۲۰۰ متر بر ثانیه و زاویه حمله ابتدایی آن، -۱۵ درجه باشد، در این حالت، اگر هدف را رساندن زاویه حمله به ۰ درجه فرض کنیم، که باعث پایدار شدن وضعیت هواپیما میشود، سیستم حلقه بسته، با زمان بهتر و فراجهش نزدیک به ۰ درصد، میتواند وضعیت هواپیما را پایدار کند.




حال اگر محل قطب های سیستم را عوض کنیم، به گونه ای که قطب های روی 0.5- به 2.5- انتقال یابند، نتیجه زیر حاصل میشود، علت این نتیجه آن است که سیستم سریع تر شده، اما در عوض سریع تر شدن، دیر تر به حالت ماندگار خود که عدد ۱ است، میرسد. در کاربرد های متفاوت، هر دو حالت میتوانند مفید واقع شوند:



اما اگر سرعت سیسستم از اهمیت زیادی برخوردار باشد، میتوانیم تا مقدار ۵ درصد فراجهش را صرف نظر کرده و با جایابی قطب ها روی:

Pd2 =
-3.0000 + 3.0000i -3.0100 - 3.0000i -4.0000 + 1.0000i -4.0100 - 1.0000i


سرعت سیستم را بهبود ببخشیم:(فراجهش ۳.۵ درصد)



د) با توجه به قسمت (آ) میتوان گفت که تلاش کنترلی ما در این پروژه، به مراتب اهمیت کمتری از سریعتر به نتیجه رسیدن سیستم دارد، بنابر این R باید به مراتب کوچک تر از Q باشد. به همین دلیل R را برابر با ۱ و Q را یک ماتریس قطری با قطر ۱۰۰ و R در نظر میگیریم، با کمک دستور R متناسب با شاخص های ما به صورت زیر به دست می آید:


اما اگر به تلاش کنترلی نیز برای ما اهمیت داشته باشد، ماتریس Q را ماتریس همانی 4*4 و R را یک در نظر میگیریم.


در شکل زیر نمودار ۲ حالت بالا مقایسه شده:



همانطور که مشاهده میشود در حالت اول که تلاش کنترلی اهمیتی ندارد، سریع تر به جواب رسیدیم، اما $Q \in \mathbb{R}$ تلاش کنترلی بیشتری به کار بردیم و overshoot بالاتری داشتیم، اما در قسمت دوم که مقادیر $Q \in \mathbb{R}$ هم ارز بودند، میبینیم سرعت به جواب رسیدن سیستم، به مراتب کاهش داشته است.

تلاش کنترلی دو حالت بیان شده، به صورت زیر است:





همانطور که مشخص است، تلاش کنترلی در حالت اول به شدت زیاد، و با برابر شدن R و Q کمتر شده است.

