Y =

0

Y =

0 0

Y =

0 0 0

Y =

0 0 0 0

Y =

0 $\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$

Y =

Y =

 $egin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$

Y =

 $egin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$

Y =

 $\begin{array}{ccc}
 0 & 0 \\
 0 & 0 \\
 0 & 0
 \end{array}$ 0 0

0 0

```
Y =
```

Y =

Y =

Y =

Y =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y =

Y =

```
0
       0
           0
               0
p =
   4
q =
   2
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
Y =
 0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i
Y =
 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
```

0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i

p =

q =

0.0000 + 2.5000i

0.0000 + 0.0000i

```
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 2.5000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 2.5000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i 0.0000 - 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 - 2.5000i 0.0000 + 2.5000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i 0.0000 - 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 - 2.5000i 0.0000 + 2.5000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i 0.0000 - 3.7500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 1.2500i
p =
   1
q =
   3
Y =
   0.0000 - 2.5000i
                       0.0000 + 2.5000i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                               0.0000 + 0.0000i
```

0.0000 - 3.7500i

0.0000 + 0.0000i

0.0000 + 0.0000i

0.0000 + 0.0000i

0.0000 + 1.2500i

0.0000 + 0.0000i

```
0.0000 + 0.0000i
                    0.0000 + 1.2500i
                                     0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 - 2.5000i
                    0.0000 + 2.5000i
                                     0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                    0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 5.0000i 0.0000 + 0.0000i
                                     0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                     0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 - 7.5000i
                     0.0000 + 2.5000i
                                       0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 - 3.7500i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 0.0000i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                                         0.0000 - 1.2500i
  0.0000 + 0.0000i
                                     0.0000 + 0.0000i
Y =
  0.0000 - 7.5000i
                    0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                    0.0000 - 3.7500i
                                     0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 0.0000i
                                     0.0000 - 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                     0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 - 1.2500i
p =
    2
q =
    3
Y =
  0.0000 - 7.5000i
                    0.0000 + 2.5000i
                                     0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 - 3.7500i
                                       0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 0.0000i
                                       0.0000 - 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 - 7.5000i
                    0.0000 + 2.5000i
                                     0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 - 3.7500i
                                     0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 1.2500i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 5.0000i
                                       0.0000 - 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                         0.0000 - 1.2500i
Y =
  0.0000 - 7.5000i
                    0.0000 + 2.5000i
                                     0.0000 + 5.0000i
                                                         0.0000 + 0.0000i
```

```
0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                          0.0000 - 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                          0.0000 + 0.0000i
                                                             0.0000 - 1.2500i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                          0.0000 -10.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                          0.0000 + 0.0000i
                                                             0.0000 - 1.2500i
p =
     3
q =
     4
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
                      0.0000 + 5.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                                          0.0000 -10.0000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                          0.0000 + 0.0000i
                                                             0.0000 - 1.2500i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                        0.0000 -10.0000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                          0.0000 +12.5000i
                                                             0.0000 - 1.2500i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                          0.0000 + 5.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                          0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                                             0.0000 - 1.2500i
                                          0.0000 +12.5000i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                          0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                          0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                          0.0000 +12.5000i
                                                             0.0000 -13.7500i
```

0.0000 + 5.0000i

0.0000 +10.0000i

0.0000 + 5.0000i

0.0000 + 1.2500i

0.0000 -22.5000i

0.0000 +12.5000i

0.0000 +12.5000i

0.0000 -23.7500i

```
q =
     1
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                        0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                         0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 +10.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                         0.0000 +12.5000i
                                                             0.0000 -13.7500i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                        0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                        0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                         0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                                             0.0000 -13.7500i
   0.0000 +10.0000i
                                         0.0000 +12.5000i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
                      0.0000 - 8.7500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                         0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 +10.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                         0.0000 +12.5000i
                                                             0.0000 -23.7500i
Y =
   0.0000 -17.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                                             0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                         0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 +10.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                         0.0000 +12.5000i
                                                             0.0000 -23.7500i
Y =
   0.0000 -17.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 5.0000i
                                         0.0000 -22.5000i
                                                             0.0000 +12.5000i
   0.0000 +10.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                         0.0000 +12.5000i
                                                             0.0000 -23.7500i
Y =
   0.0000 -17.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 - 8.7500i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                             0.0000 + 1.2500i
```

Y =

0.0000 +12.5000i

0.0000 -23.5600i

0.0000 + 5.0000i 0.0000 + 5.0000i 0.0000 -22.5000i

0.0000 +10.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 +12.5000i

>>