nline =

6

n =

4

Y =

0

Y =

0 0

Y =

0 0 0

Y =

0 0 0 0

Y =

Y =

 $egin{array}{ccccc} 0 & 0 & 0 & 0 \ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$

Y =

0 $\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$

Y =

0	0	0	0
0	0	0	0

Y =

Y =

Y =

Y =

Y =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y =

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Y =

 $0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$

```
0
   0
           0
               0
   0
       0
           0
               0
       0
               0
Y =
   0
       0
          0
               0
       0
   0
           0
               0
   0
       0
               0
           0
       0
               0
   0
           0
p =
   2
q =
   4
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
```

0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i

```
0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i
p =
   3
\boldsymbol{q} =
   2
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i
Y =
 0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i \quad 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 - 1.2500i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i
Y =
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 11.2500i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 + 10.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 1.2500i 0.0000 - 1.2500i 0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 0.0000i 0.0000 + 10.0000i 0.0000 + 0.0000i 0.0000 - 10.0000i
```

p =

```
q =
```

2

```
Y =
```

```
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 -11.2500i
                                      0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 - 1.2500i
                                                          0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 -10.0000i
```

Y =

```
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 1.2500i
                   0.0000 -11.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 - 1.2500i
                                                          0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 -10.0000i
```

Y =

0.0000 - 2.5000i	0.0000 + 2.5000i	0.0000 + 0.0000i	0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 2.5000i	0.0000 -11.2500i	0.0000 + 1.2500i	0.0000 +10.0000i
0.0000 + 0.0000i	0.0000 + 1.2500i	0.0000 - 1.2500i	0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i	0.0000 +10.0000i	0.0000 + 0.0000i	0.0000 -10.0000i

Y =

0.0000 - 2.5000i	0.0000 + 2.5000i	0.0000 + 0.0000i	0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 2.5000i	0.0000 -13.7500i	0.0000 + 1.2500i	0.0000 +10.0000i
0.0000 + 0.0000i	0.0000 + 1.2500i	0.0000 - 1.2500i	0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i	0.0000 +10.0000i	0.0000 + 0.0000i	0.0000 -10.0000i

p =

1

q =

3

Y =

```
0.0000 - 2.5000i
                   0.0000 + 2.5000i
                                       0.0000 + 5.0000i
                                                          0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 2.5000i
                   0.0000 -13.7500i
                                       0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 + 1.2500i
                                       0.0000 - 1.2500i
                                                          0.0000 + 0.0000i
0.0000 + 0.0000i
                   0.0000 +10.0000i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 -10.0000i
```

```
0.0000 - 2.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 -13.7500i
                                         0.0000 + 1.2500i
                                                            0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                                         0.0000 - 1.2500i
                      0.0000 + 1.2500i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 +10.0000i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                            0.0000 -10.0000i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 -13.7500i
                                         0.0000 + 1.2500i
                                                            0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                         0.0000 - 1.2500i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 +10.0000i
                                         0.0000 + 0.0000i
                                                            0.0000 -10.0000i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                       0.0000 + 5.0000i
                                                            0.0000 + 0.0000i
                                       0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 -13.7500i
                                                            0.0000 +10.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                                       0.0000 - 6.2500i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 +10.0000i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                            0.0000 -10.0000i
p =
     1
q =
     4
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i 0.0000 + 5.0000i
                                                            0.0000 + 5.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 -13.7500i
                                         0.0000 + 1.2500i
                                                            0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                       0.0000 - 6.2500i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 0.0000i
                      0.0000 +10.0000i
                                         0.0000 + 0.0000i
                                                            0.0000 -10.0000i
Y =
   0.0000 - 7.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                       0.0000 + 5.0000i
                                                            0.0000 + 5.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 -13.7500i
                                       0.0000 + 1.2500i
                                                            0.0000 +10.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
   0.0000 + 5.0000i
                                       0.0000 - 6.2500i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 +10.0000i
                                       0.0000 + 0.0000i
                                                            0.0000 -10.0000i
Y =
   0.0000 -12.5000i
                      0.0000 + 2.5000i
                                         0.0000 + 5.0000i
                                                            0.0000 + 5.0000i
   0.0000 + 2.5000i
                      0.0000 -13.7500i
                                         0.0000 + 1.2500i
                                                            0.0000 +10.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 + 1.2500i
                                         0.0000 - 6.2500i
                                                            0.0000 + 0.0000i
   0.0000 + 5.0000i
                      0.0000 +10.0000i
                                         0.0000 + 0.0000i
                                                            0.0000 -10.0000i
```

```
Y =
```

```
0.0000 -12.5000i
                     0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 5.0000i
                                                          0.0000 + 5.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 -13.7500i
                                      0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 - 6.2500i
                                                          0.0000 + 0.0000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 -15.0000i
p =
    3
q =
    4
Y =
  0.0000 -12.5000i
                     0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 5.0000i
                                                          0.0000 + 5.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 -13.7500i
                                      0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 - 6.2500i
                                                          0.0000 +12.5000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 + 0.0000i
                                                          0.0000 -15.0000i
Y =
  0.0000 -12.5000i
                     0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 5.0000i
                                                          0.0000 + 5.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 -13.7500i
                                      0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 - 6.2500i
                                                          0.0000 +12.5000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 +12.5000i
                                                          0.0000 -15.0000i
Y =
  0.0000 -12.5000i
                     0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 5.0000i
                                                          0.0000 + 5.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 -13.7500i
                                       0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 -18.7500i
                                                          0.0000 +12.5000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 +12.5000i
                                                          0.0000 -15.0000i
Y =
  0.0000 -12.5000i
                     0.0000 + 2.5000i
                                      0.0000 + 5.0000i
                                                          0.0000 + 5.0000i
  0.0000 + 2.5000i
                     0.0000 -13.7500i
                                      0.0000 + 1.2500i
                                                          0.0000 +10.0000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 + 1.2500i
                                      0.0000 -18.7500i
                                                          0.0000 +12.5000i
  0.0000 + 5.0000i
                     0.0000 +10.0000i
                                      0.0000 +12.5000i
                                                          0.0000 -27.5000i
```