
CA-0098 (7 cycles)
PM1284 (4 cycles)
852_T1_33_23905 (7 cycles)
Components affected, χ_t
Step
C_{max} = 8
C_{max} = 7
C_{max} = 4
C_{max} = 2
C_{max} = 5
C_{max} = 4
C_{max} = 3
C_{max} = 6
C_{max} = 5
C_{max} = 4
All at once (C_{max} = 8): {T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7}
Suboptimal (C_{max} = 7): {T2,T3,T4,T5,T6,T7} → {T1}
Intermediate (C_{max} = 4): {T2,T4,T7} → {T1,T3,T5,T6}
Optimal (C_{max} = 2): {T7} → {T6} → {T3,T5} → {T4} → {T2} → {T1}
Suboptimal (C_{max} = 5): {T1,T3} → {T2,T4}
All at once (C_{max} = 4): {T1,T2,T3,T4}
Optimal (C_{max} = 3): {T1,T3,T4} → {T2}
All at once (C_{max} = 6): {T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7}
Suboptimal (C_{max} = 5): {T1,T3,T4,T5,T6,T7} → {T2}
Optimal (C_{max} = 4): {T1,T2,T4,T5,T6,T7} → {T3}