Anlagenüberwachung Niers GmbH

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2018-04036	Endfassung	22.03.2018

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0415

Gegenstand der Prüfung

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0415 (Reboiler circuit K-2101/E-2103) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 168,3 mm und einer Nennwanddicke e_n von 4,0 mm ausgeführt. Die zulässigen Parameter betragen PS 10 bar(g) und TS 150 °C.

Die Prüfung erfolgte im Rahmen der wiederkehrenden Überwachung gemäß den Vorgaben der BetrSichV sowie TRBS 1201 Teil 2. Die Festlegung der Prüffristen und die Gefährdungsbeurteilung sind in der Prüffristenermittlung NR-PFE-21-2015 dokumentiert, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Prüfumfang und Verantwortlichkeiten

Die Durchführung der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung wurde durch die ZÜS Anlagenüberwachung Niers GmbH vorgenommen. Dipl.-Ing. Claudia Pesch fungierte dabei als zuständige Prüferin der ZÜS und verantwortete die technische Beurteilung der Ergebnisse.

Die Festigkeitsprüfung wurde als zerstörungsfreie Prüfung (NDT) gemäß dem Prüfkonzept NR-PK-21 durchgeführt. Dieses Konzept sieht die Wanddickensprüfung mittels Ultraschall sowie gegebenenfalls Eindringprüfungen vor, um die Integrität der Leitung NR-21-L-0415 sicherzustellen.

Prüfergebnisse und Dokumentation

Die Ergebnisse der Wanddickenmessungen sind im Messblatt RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0415 der Rhein-Lippe Werkstoffprüfung GmbH vom 19.03.2018 festgehalten. Die ermittelten Werte liegen über der geforderten Mindestwanddicke von 2,5 mm gemäß Werksnorm.

Die visuelle äußere Prüfung sowie die Bewertung der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht ANG-DA-2018-04033 vom 22.03.2018 detailliert aufgeführt. Es wurden keine Mängel oder Abweichungen festgestellt.

Bewertung und Bescheinigung

Basierend auf den Ergebnissen aus ANG-DA-2018-04033 und RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0415 ist die Leitung NR-21-L-0415 in einem technisch einwandfreien Zustand. Es liegen keine Rissanzeigen oder Anzeichen von Cl-SpRK vor.

Die Anforderungen der BetrSichV und des Prüfkonzepts NR-PK-21 sind erfüllt. Die Leitung wird für den weiteren Betrieb bis zur nächsten fälligen Prüfung gemäß NR-PFE-21-2015 freigegeben.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Claudia Pesch	inspector of the ZÜS	22.03.2018	_____