Überwachungsverein Niers-Lippe e.V.

Prüfbericht

Standort: Werk Niederrhein

Nr.	Status	Datum
UVNL-SV-2008-03918	Endfassung	03.04.2008

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0423

Prüfgegenstand und Anlagenumfeld

Die vorliegende Prüfbescheinigung bezieht sich auf die Leitung NR-21-L-0423 (Reflux zu K-2101) innerhalb der ANLAGE-21 (Loesemittelrueckgewinnung) im Werk Niederrhein. Die Leitung ist aus Werkstoff 1.4404 mit einem Außendurchmesser von 60,3 mm und einer Nennwanddicke e_n von 2,6 mm ausgeführt.

Die zulässigen Parameter für die Leitung NR-21-L-0423 sind ein maximal zulässiger Druck PS von 10 bar(g) sowie eine maximale zulässige Temperatur TS von 80 ?C.

Prüfgrundlage und Umfang

Die Prüfung erfolgte gemäß den Vorgaben der BetrSichV (Ausgabe 2002) sowie dem Prüfplan NR-PFE-21-2003. Letzterer sieht für die Rohrleitungen der Anlage 21 eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung in einem Turnus von 5 Jahren vor.

Die Festigkeitsprüfung wurde gemäß ?15 Abs. 10 der BetrSichV durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickenmessung) anstelle einer Druckprüfung durchgeführt. Die Durchführung oblag dem Überwachungsverein Niers-Lippe e.V. als ZÜS.

Durchführung und Ergebnisse

Die Ergebnisse der äußeren Prüfung und der Festigkeitsprüfung sind im Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 vom 03.04.2008 dokumentiert. Die Wanddickenmessungen wurden auf Basis des Messblatts RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0423 vom 01.04.2008 ausgewertet.

Im Rahmen der Prüfung wurde die Wanddicke der Leitung NR-21-L-0423 erfasst. Es wurde festgestellt, dass die austenitischen Leitungen aus 1.4404 keine messbare Wanddickenabnahme aufweisen. Die ermittelten Werte liegen über der gemäß Werksnorm festgelegten Mindestwanddicke von 2,0 mm.

Bewertung und Sachverständigenurteil

Die Prüfung wurde durch den Sachverständigen Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn im Auftrag des Überwachungsvereins Niers-Lippe e.V. durchgeführt. Es wurden keine Rissanzeigen festgestellt, welche als unzulässig eingestuft werden müssten.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse aus dem Prüfbericht UVNL-SV-2008-03912 und dem Messblatt RLW-PB-2008-0187-MB-NR-21-L-0423 ist die Leitung NR-21-L-0423 in ihrem aktuellen Zustand für den weiteren Betrieb sicher.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Rolf Hagedorn	Sachverständiger (UVNL; inspecting for UVNL as ZÜS from 2008)	03.04.2008	_____