## 烟盒表面有 AB 类杂物 (ZB416)

## 一、缺陷描述

烟盒表面有AB类杂物:烟盒表面及透明夹层内部应有A、B类杂物(图1)。



图1 烟盒表面有AB类杂物

## 二、主要原因分析

- 1. 商标纸成型过程中残留的胶垢。
- 2. 小盒商标纸涂胶辊胶量过大或涂胶位置不正确。
- 3. 保养时抹布碎末遗留在小盒成型关键部位。

## 三、排查及调整方法

- 1. 清洁商标纸成型过程中残留的胶垢
- (1)清洁商标纸二号、三号鼓轮和商标纸输送轨道上的胶垢(图 2-图3)。





(2) 清洁四号轮提升器入口和五号轮半圆导轨的杂物(图4-图5)

0



图 4



图 5

(3)清洁烟包从五号轮进入分配器至干燥梁架路径上的杂物(图6

) 。



图 6

2. 清洁涂胶辊,检查并调整商标纸涂胶位置与胶量(图7)。



图 7

3. 保养时需要注意抹布碎末不要留落在设备上以免运行时带入烟包。