## 烟盒透明纸散开(ZB45)

## 一、缺陷描述

烟盒透明纸散开:烟盒透明纸折叠、烫封不牢导致透明纸局部或全部散开(图1)。



图 1 烟盒透明纸散开

## 二、主要原因分析

- 1. 小透拉线未切断。
- 2. 小透切割后透明纸多于4点粘连。
- 3. 小透静电消除器失效。
- 4. 上下吹风板压力值不适宜。
- 5. 上下吹风板管路堵塞或吹风板表面不洁。
- 6. 上吹风板输送通道间距不当。
- 7. 透明纸"U"型折叠套口间距不当。
- 8. 弧形板位置不当。
- 9. 长边活动折叠器位置不当。

## 三、排查及调整方法

1. 调整或更换拉线U型切刀(图2)。



图 2

2. 调整或更换透明纸定长切刀,切割时应轻盈,上下两张透明纸应有4点粘连(图3)。




图 3

- 3. 检查小透静电消除器,功能应正常。
- 4. 检查并调整上下吹风板压力值。(图4-图5)。






图 4 图 5

5. 清洁上下吹风板管路及吹风板表面的灰垢,确保吹风板有适当的吹风及透明纸输送时无阻碍(图6)。




图 6

6. 调整吸铁位置至吹风下纸通道间距适宜(图7).。




图 7

7. 调整透明纸"U"型折叠套口(图8-图9)。



图 8



图 9

8. 用工装调整弧形板与成型轮的同轴度与间隙(图10)。



图 10

9. 调整长边活动折叠器(图11)。



图 11