Engenharia da confiabilidade e materiais

Tecnologia dos Materiais 2024.2

22.03.2025

Aluno: Henrique Pedro da Silva Professor: Edval J. P. Santos, PhD

Repositório: https://github.com/shapis/ufpe_ee/

Sumário

1	Introdução e Motivação	5
	1.a Introdução	6
	1.b Motivação	7
2	Intuição Física	8
	2.a Compreendendo Falhas e Desempenho ao Longo do Tempo	9
	2.b Mecanismos de Degradação e Confiabilidade Estrutural dos Materiais	10
	2.c Previsão de Falhas e Otimização do Desempenho de Materiais em Sistemas Complexos	11
3	Experimento de Fadiga por August Wöhler (Século XIX)	12
	3.a Contexto Histórico	13
	3.b O Caso da Quebra das Asas de Aviões da Segunda Guerra Mundial	14
	3.c Curva S-N	
	3.d Aplicação na Aviação	16
	3.e Impacto	
4	Formalismo Matemático	
	4.a Distribuição Exponencial	19
	4.b Distribuição Weibull	

Sumário (ii)

	4.c	Função de Confiabilidade	. 21
	4.d	Taxa de Falha ($\lambda(t)$)	. 22
	4.e	Taxa de Falha	. 23
	4.f	Tempo Médio Até a Falha (MTTF - Mean Time to Failure)	. 24
	4.g	Função de Disponibilidade (A(t))	. 25
	4.h	Modelo de Fadiga - Curva S-N (Wöhler)	. 26
	4.i	Modelo de Fadiga - Curva S-N (Wöhler)	. 27
5	Equ	ipamentos e Técnicas de Caracterização	. 28
		Caracterização Microestrutural	
	5.b	Caracterização Mecânica	. 30
		Caracterização Térmica	
	5.d	Caracterização Química	. 32
	5.e	Ensaios Não Destrutivos (NDT - Non-Destructive Testing)	. 33
6	Nor	mas	. 34
	6.a	Normas Gerais de Confiabilidade	. 35
	6.b	Normas para Ensaios Mecânicos e Caracterização de Materiais	. 36

Sumário (iii)

	6.c 3. Normas para Ensaios Não Destrutivos (NDT - Non-Destructive Testing)	. 37
	6.d Normas para Ensaios de Degradação e Análise de Vida Útil	. 38
7	Aplicações	. 39
	7.a Confiabilidade em Sistemas Eletrônicos	. 40
	7.b Confiabilidade em Redes de Distribuição e Transmissão	. 41
	7.c Análise de Degradação em Baterias e Dispositivos de Armazenamento	. 42
8	Bibliografia	. 43
	8 a Fontes	44

1 Introdução e Motivação

Introdução

A Engenharia da Confiabilidade tem como objetivo garantir o desempenho seguro e eficiente de sistemas e componentes ao longo do tempo. No contexto industrial, a escolha e o comportamento dos materiais são fatores críticos para evitar falhas e otimizar a vida útil dos produtos. O estudo da degradação, ensaios mecânicos e técnicas preditivas são fundamentais para melhorar a confiabilidade dos materiais aplicados em diversos setores.

Motivação

A crescente demanda por produtos mais duráveis e eficientes exige um aprofundamento no estudo da confiabilidade dos materiais. Compreender os mecanismos de falha, prever desgastes e aplicar metodologias adequadas reduz custos de manutenção, melhora a segurança operacional e impulsiona a inovação. Esse seminário visa discutir abordagens e técnicas para aprimorar a confiabilidade dos materiais, contribuindo para o desenvolvimento de soluções industriais mais seguras e eficientes.

2 Intuição Física

Compreendendo Falhas e Desempenho ao Longo do Tempo

A engenharia da confiabilidade aplicada aos materiais busca entender e prever como e por que falhas ocorrem em componentes ao longo do tempo. A intuição física por trás desse problema está relacionada às respostas dos materiais a esforços mecânicos, térmicos e químicos.

Mecanismos de Degradação e Confiabilidade Estrutural dos Materiais

Os materiais, ao serem submetidos a cargas externas, sofrem deformações e podem acumular danos microscópicos, que eventualmente levam à falha estrutural. Fatores como fadiga, corrosão, fluência e impacto influenciam diretamente a durabilidade e a segurança dos componentes. A confiabilidade, portanto, depende de um equilíbrio entre as propriedades do material, as condições operacionais e os mecanismos de degradação.

Previsão de Falhas e Otimização do Desempenho de Materiais em Sistemas Complexos

Dessa forma, estudar a confiabilidade dos materiais permite prever falhas antes que ocorram, minimizando riscos e otimizando o desempenho de sistemas complexos, desde turbinas aeronáuticas até componentes eletrônicos.

3 Experimento de Fadiga por August Wöhler (Século XIX)

Contexto Histórico

Durante a Segunda Guerra Mundial, engenheiros começaram a observar falhas inesperadas nas asas de aeronaves, mesmo quando operavam dentro dos limites de carga especificados. Essas falhas ocorriam devido à fadiga do material, um fenômeno pouco compreendido na época.

O Caso da Quebra das Asas de Aviões da Segunda Guerra Mundial

Antes mesmo da guerra, no século XIX, o engenheiro alemão August Wöhler conduziu experimentos pioneiros para estudar a resistência dos materiais submetidos a cargas cíclicas. Ele criou a curva S-N (Tensão vs. Número de ciclos até a falha), que demonstrava como materiais aparentemente resistentes poderiam falhar após repetidos ciclos de carga abaixo do limite de resistência estática.

Fonte: Solidworks. «Curva de tensão (S-N) - ciclo de vida», 2024. https://help.solidworks.com/2024/ portuguese-brazilian/SolidWorks/cworks/c SN Curve.htm.

Curva S-N




Figura 1: Curva S-N de um material metálico, mostrando a relação entre a tensão aplicada e o número de ciclos até a falha.

Fonte: Solidworks. «Curva de tensão (S-N) - ciclo de vida», 2024. https://help.solidworks.com/2024/ portuguese-brazilian/SolidWorks/cworks/c_SN_Curve.htm.

Aplicação na Aviação

Durante a Segunda Guerra, o conceito de fadiga foi revisitado por engenheiros aeronáuticos após falhas inesperadas em aeronaves como o P-51 Mustang e o B-24 Liberator. Os experimentos inspirados no trabalho de Wöhler levaram ao desenvolvimento de testes sistemáticos para prever a vida útil dos materiais sob cargas cíclicas, permitindo aprimorar a confiabilidade das estruturas aeronáuticas.

Impacto

Esse estudo revolucionou a engenharia da confiabilidade aplicada aos materiais, estabelecendo práticas modernas de ensaios de fadiga e garantindo que componentes críticos fossem projetados para resistir a longos períodos de uso sem falha inesperada. A partir desses experimentos, a engenharia passou a considerar a fadiga como um dos principais fatores na análise da confiabilidade estrutural.

4 Formalismo Matemático

Distribuição Exponencial

• **Distribuição Exponencial** (usada para falhas com taxa constante):

$$f(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

Onde:

- λ é a taxa de falha (constante no tempo)
- t é o tempo de operação até a falha

Distribuição Weibull

• Distribuição Weibull (usada para modelar falhas em diferentes estágios da vida útil):

$$f(t) = rac{eta}{\eta} \left(rac{t}{\eta}
ight)^{eta-1} e^{-(t/\eta)^eta}, \quad t \geq 0.$$

Onde:

- eta (shape) indica o comportamento da falha (se eta < 1, falha infantil; eta = 1, falha aleatória; eta > 1, falha por desgaste)
- η (scale) é o tempo característico da falha

Função de Confiabilidade

2. Função de Confiabilidade (Reliability Function, R(t))

A função de confiabilidade define a probabilidade de um componente operar sem falha até o tempo $t.\,$

$$R(t) = P(T > t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda t}$$
 (para distribuição exponencial)

Para Weibull:

$$R(t)=e^{-(t/\eta)^{eta}}$$

Taxa de Falha ($\lambda(t)$)

A taxa de falha é definida como a razão entre a função densidade de probabilidade f(t) e a confiabilidade R(t):

$$\lambda(t) = rac{f(t)}{R(t)}$$

Taxa de Falha

Para a distribuição exponencial, a taxa de falha é constante:

$$\lambda(t) = \lambda$$

Para Weibull:

$$\lambda(t) = rac{eta}{\eta} \left(rac{t}{\eta}
ight)^{eta-1}$$

Tempo Médio Até a Falha (MTTF - Mean Time to Failure)

Para um sistema sem reparo, o tempo médio até a falha é dado por:

• Distribuição Exponencial:

$$\mathit{MTTF} = rac{1}{\lambda}$$

• Distribuição Weibull:

$$MTTF = \eta \Gamma \left(1 + rac{1}{eta}
ight)$$


Onde $\Gamma(x)$ é a função gama.

Função de Disponibilidade (A(t))


$$A = rac{MTBF}{MTBF + MTTR}$$

- *MTBF* = Tempo médio entre falhas
- *MTTR* = Tempo médio para reparo

Modelo de Fadiga - Curva S-N (Wöhler)



Modelo de Fadiga - Curva S-N (Wöhler)



5 Equipamentos e Técnicas de Caracterização

Caracterização Microestrutural

- Microscopia Eletrônica de Varredura (SEM Scanning Electron Microscopy)
- Microscopia Eletrônica de Transmissão (TEM Transmission Electron Microscopy)
- Microscopia Óptica (OM Optical Microscopy)
- Difração de Raios X (XRD X-Ray Diffraction)

Caracterização Mecânica

- Ensaio de Dureza (Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop)
- Ensaio de Tração
- Ensaio de Impacto (Charpy e Izod)
- Ensaio de Fadiga
- Ensaio de Fluência

Caracterização Térmica

- Análise Termogravimétrica (TGA Thermogravimetric Analysis)
- Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC Differential Scanning Calorimetry)
- Análise Dinâmico-Mecânica (DMA Dynamic Mechanical Analysis)

Caracterização Química

- Espectroscopia de Infravermelho (FTIR Fourier Transform Infrared Spectroscopy)
- Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (XRF X-Ray Fluorescence Spectroscopy)
- Espectrometria de Massa (MS Mass Spectrometry)

Ensaios Não Destrutivos (NDT - Non-Destructive Testing)

- Ultrassom (UT Ultrasonic Testing)
- Radiografia Industrial (Raio-X e Gama)
- Partículas Magnéticas (MT Magnetic Particle Testing)
- Líquidos Penetrantes (PT Penetrant Testing)

6 Normas

Normas Gerais de Confiabilidade

ISO 31010 – Gestão de Riscos e Métodos de Avaliação

Apresenta metodologias para identificação e análise de riscos em engenharia de confiabilidade.

• IEC 60300 - Dependability Management

Série de normas da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) que cobre princípios gerais de confiabilidade.

• MIL-HDBK-217 – Reliability Prediction of Electronic Equipment

Manual do Departamento de Defesa dos EUA para prever a confiabilidade de equipamentos eletrônicos.

Normas para Ensaios Mecânicos e Caracterização de Materiais

ASTM E8 / E8M – Ensaio de Tração em Materiais Metálicos

Define métodos para medir resistência à tração, escoamento e alongamento de metais.

• ASTM E23 – Ensaio de Impacto Charpy

Padroniza testes de impacto para medir tenacidade de materiais.

• ASTM E466 - Ensaio de Fadiga

Especifica procedimentos para ensaios de resistência à fadiga em materiais metálicos.

• ISO 6507 – Dureza Vickers

Padroniza medições de dureza usando o método Vickers.

ISO 6508 – Dureza Rockwell

Define os procedimentos para medição de dureza pelo método Rockwell.

3. Normas para Ensaios Não Destrutivos (NDT - Non-Destructive Testing)

- ISO 9712 Qualificação e Certificação de Pessoal em Ensaios Não Destrutivos
- ASTM E1444 Ensaio de Partículas Magnéticas
- ASTM E165 Ensaio de Líquidos Penetrantes
- ASTM E213 Teste Ultrassônico para Tubos Metálicos
- IEC 60068 Testes Ambientais em Componentes Eletrônicos

Normas para Ensaios de Degradação e Análise de Vida Útil

• ASTM G154 - Ensaio de Envelhecimento Acelerado por UV

Define procedimentos para testes de degradação de polímeros e revestimentos por exposição a radiação UV.

• ASTM G31 – Corrosão por Imersão em Meio Aquoso

Normativa para avaliação da corrosão de materiais em soluções líquidas.

ISO 9227 – Teste de Névoa Salina

Padrão para ensaios de resistência à corrosão em metais e revestimentos.

• IEC 60068 - Testes Ambientais em Componentes Eletrônicos

Série de normas que definem testes climáticos e mecânicos para componentes eletrônicos.

7 Aplicações

Confiabilidade em Sistemas Eletrônicos

- Predição de vida útil de componentes eletrônicos (capacitores, resistores, transistores, microprocessadores).
- Análise de falha em circuitos impressos (PCBs) devido a fadiga térmica e ciclos de carga.
- Uso do MIL-HDBK-217 para prever falhas e aumentar a confiabilidade de sistemas eletrônicos.

Confiabilidade em Redes de Distribuição e Transmissão

- Monitoramento da degradação de isoladores elétricos devido a poluição e descargas elétricas.
- Modelagem da falha de transformadores usando análise de óleo isolante para prever falhas internas.
- Uso de ensaios térmicos (TGA e DSC) para avaliar a degradação de materiais dielétricos.

Análise de Degradação em Baterias e Dispositivos de Armazenamento

- Análise de ciclos de carga e descarga em baterias de íon-lítio usadas em sistemas fotovoltaicos.
- Modelagem da degradação exponencial para prever a perda de capacidade ao longo do tempo.

8 Bibliografia

Fontes

- [1] Solidworks, «Curva de tensão (S-N) ciclo de vida», 2024, [Online]. Disponível em: https://help.solidworks.com/2024/portuguese-brazilian/SolidWorks/cworks/c_SN_Curve.htm
- [2] E. A. Elsayed, Reliability Engineering. 2021.