به نام خدا



آز سخت افزار علی دهقانی محمدحسین قاسمی محمدرضا شاپوری

.1مقدمه

هدف این پروژه، راهاندازی و شبیه سازی یک سیستم کنترل سرور با استفاده از OpenBMC بر روی شبیه ساز QEMU بود BMC. (Baseboard Management Controller) به عنوان یک سیستم کنترل مستقل از سرور عمل میکند و به مدیران امکان می دهد تا وضعیت سرور را از راه دور پایش و مشکلات آن را برطرف کنند. این سیستم شامل تراشه ای است که به یک سیستم عامل لینوکس جاسازی شده نیاز دارد.

.2شرح يروژه

پروژه شامل مراحل زیر بود:

- 1. تحقیق در مورد استانداردهایSMBus ، IPMI، و Redfish و نحوه کنترل سرور با استفاده از.BMC
 - 2. آمادهسازی OpenBMC به عنوان سیستمعامل لینوکس جاسازی شده.
 - 3. شبیهسازی OpenBMC بر روی.QEMU
 - 4. افزودن سنسور های جدید و پیادهسازی کنترل دور چرخش فنها.
- 5. تلاش برای راهاندازی یک رابط کاربری تحت وب برای مشاهده مقادیر سنسورها و دور چرخش فنها.

.3مراحل اجرایی پروژه

3.1تحقیق در مورد استانداردها و کنترل سرور با3.1

ابندا با بررسی استانداردهایSMBus ، IPMI، و پروتکلRedfish ، نحوه عملکرد BMC در سرورها و ارتباطات آن با سایر بخشهای سیستم را مورد مطالعه قرار دادیم.

3.2 آمادهسازی OpenBMC

OpenBMCرا براي بِلتفرم AST2600-EVB آماده كرديم و تنظيمات لازم براي شبيه سازي آن روي QEMU انجام شد.

3.3شبيهسازى OpenBMC روىQEMU

سیستم عامل OpenBMC با موفقیت بر روی QEMU شبیه سازی شد و این امکان را فراهم کرد که BMC را در یک محیط شبیه سازی شده بررسی کنیم.

4.3.4 OpenBMC براى سختافزار OpenBMC

OpenBMCبرای سختافزار e3c246di بیلد و تست شد. این مرحله شامل تنظیمات و بیلد کرنل و روتفایل سیستم بود.

3.5افزودن سنسورهای جدید و کنترل دور فنها

ما به بررسی سنسور های پیشفرض موجود در OpenBMC پرداختیم و سنسور های جدیدی برای انداز هگیری دما اضافه کردیم. با این حال، در تلاش برای کنترل دور چرخش فنها، مشکلاتی وجود داشت که برطرف نشدند.

3.6 ایجاد رابط کاربری تحت وب

ما تلاش کردیم یک رابط کاربری تحت وب ایجاد کنیم تا بتوانیم مقادیر لحظهای سنسورها و دور چرخش فنها را مشاهده کنیم. با این حال، به دلیل مشکلاتی در تنظیمات شبکه و سرویسهای وب در OpenBMC ، نتوانستیم این رابط کاربری را به درستی راهاندازی کنیم و از طریق مرورگر به آن دسترسی پیدا کنیم.

.4مشكلات و چالشها

- 1. **مقدار دهی نادرست سنسورها:**در هنگام افزودن سنسورهای جدید، خروجی آنها همواره مقدار صفر را نشان میداد. این مشکل به دلیل محدودیتهایی در درایورها یا تنظیمات OpenBMC بود و نتوانستیم به درستی مقادیر آنها را تغییر دهیم.
- 2. **عدم راهاندازی رابط کاربری تحت وب** :با وجود تلاشهای فراوان برای تنظیم و راهاندازی سرویسهای وب در OpenBMC نتوانستیم رابط کاربری تحت وب را به درستی اجرا کنیم. این مشکل عمدتاً به دلیل ناسازگاریهای موجود در تنظیمات شبکه و پیکربندیهای داخلی OpenBMC بود.

.5نتيجەگىرى

با وجود پیشرفتهای قابلتوجه در نصب و شبیهسازیOpenBMC ، برخی مشکلات فنی از جمله مقداردهی نادرست سنسورها و عدم راهاندازی رابط کاربری تحت وب مانع از پیادهسازی کامل سناریوی کنترل سرور شد.