
Подключение для программирования

Термосенсор на ESP12



Для программирования: GND на землю, RxD и TxD крестиком на адаптер, Prog на ноль, VCC даем +5.

На картинке плата разъемами к себе.