$$Fric(t) = mg \cdot f(t; \{x(\tau) : \tau \in [0, t]\})$$