

bow sensor
true
estimate
reference
h (cm)
10
0
-10
θ (deg)
1
0
-1
δ (deg)
8
6
4
2
0
-2
-4
0
2
4
6
8
10
time (s)