
上饶市君瀚光学仪器有限公司安全风险管控"一图、一牌、三清单"

安全风险四色分布图



序号	工序/作业场所	作业名称	主要事故类型	风险等级	风险管控责任人	风险管控措施	应急处置措施	风险告知牌
1	₩ 室	烤镜片	火灾 爆炸	III	车间主任	1. 组织员工安全培训 2. 规范佩戴防护用品	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	国
2	配电柜	电工	触电	III	当班班长	1. 制定电工岗位操作过程 2. 佩戴符合要求的绝缘手套; 3. 电工持证上岗	1. 切断电源 2. 救助伤员 3. 及时送医	当心触电

