
上饶市君瀚光学仪器有限公司有限公司安全风险管控"一图、一牌、三清单"

安全风险四色分布图



序号	文化	工序/作业场	危险源	可能导致危险事件	LEC评价法								
					L	E		D	风险等级	风险管	风险管控措施	应急处置措施	风险告知牌
1	电工									<u> </u>			
		电气线路敷设	高处电气线敷设	高处坠落	3	6	7	126		当到到生长	制定登高作业 规范;设置安 全网安全绳 等;配电劳动 防护用品	京が 区 事	当心坠落
										<u> </u> 到王 <u> </u>			
		接电,电气维修	绝缘失效导致人员触电	角虫 电	3	6	7	126	III		佩戴符合更求	切断电源,救助伤员,及时就医,	当心触电
2	司机	车辆	车辆存在缺	车辆伤害	1	6	7	42		文字	采购合格产品、按时年检、日常点检、日常点检、及时维修保养; 司机 持证 上岗; 车间内设置限速 标志严禁超速行 驶和酒后	救助伤员	
										操作人员			
		货物起重装卸	装卸人员违 章作业或起 重设备存在 缺陷可能导 致起重事故	起重伤害	1	6	7	42		岗位级 操作人员	特种作业人员 持 证 上岗; 起重设备定期 检定日常点检	救助伤员、及时送医	当心落物
		货物装卸过程	货物装卸过程中物料可能意外坠落 造成物体打击	物体打击	1	6	7	42	IV	操作人员	规范物料装卸, 物料码放牢固可靠	救助伤员 、及时送 医	注意安全