## 江西震宇再生资源有限公司安全 风险管控"一图、一牌、三清单"

## 较大风险告知牌

插拔氧化/还原管时熔液

高温物体的热辐射加之作

业场所高温导致员工中

署、脱水等

大然气管道不合格或安全

设施不符合规范要求

受限空间作业

氧化还原

作业场所

天然气输送

收尘房

灼烫

中毒窒息

医,事故上报

及时补充水分、盐分

包扎伤口、止血、送医;事故

如发现人员被困收尘房应先

<sup>「</sup>进行机械通风,营救人员配戴」

进行人工呼吸并及时就医

上操作工配合进行,氧化/还原管口

始终朝向炉内。插管操作人员佩戴。

高温防护面罩

夏季高温天气发放防暑药品,设置

合理安排作业时间,班组配备急救


|置完好的压力表减压阀;设置可燃

气体泄露报警装置

困人员逃生出口及声光报警装置

定期检查天然气管道的密封性,

机械通风装置,配备劳动防护用品,|中暑人员转移至通风阴凉处,



公司值班电话: 0793-5101218

一般风险 重大风险 风险颜色说明 低风险 较大风险