

# Основни свойства на магнитните материали

Материалознание

Въпрос 13

# Съдържание



Основни понятия



Хистерезисен цикъл



Магнитна проницаемост



Загуби на енергия



Класификация

### 1. Намагнитване

Индукцията  $B_0$ , създадена от магнитно поле с интензитет H във вакуум, е:

$$B_0 = \mu_0 H$$
[T] [A/m]

където  $\mu_0$  е магнитна константа

Индукцията B в материална среда е:  $B = \mu_0 \mu_r H$ 

където  $\mu_r$  е относителна магнитна проницаемост

Намагнитването на материала  $M = \frac{B - B_0}{\mu_0} = (\mu_r - 1)H = \kappa_r H$ 

където  $\kappa_r$  е относителна магнитна възприемчивост

#### 1. Намагнитване

Поведението на материалите в магнитно поле се описва от намагнитването M, относителната магнитна проницаемост  $\mu_r$  и зависимостта B = f(H).

Физически намагнитването се описва като магнитен момент на единица обем от материала.

Магнитният момент на атома се формира от:

- магнитният момент на ядрото,
- спиновия момент на електроните,
- момента, създаден от орбиталното им движение.


Ядрата имат много малък магнитен момент, който може да се пренебрегне.

# 2. Класификация на материалите според магнитните им свойства

#### 2.1. Диамагнетици

Атомите им са с балансирани спинови магнитни моменти на електроните (напълно запълнени орбити) и нямат собствен магнитен момент.


При прилагане на външно поле, в тях се индуцира много малък момент поради промяната на ъгловата скорост на орбиталното движение на електроните.



# 2. Класификация на материалите според магнитните им свойства

#### 2.2. Парамагнетици

Атомите им имат собствени магнитни моменти, които се компенсират чрез топлинно движение.




# 2. Класификация на материалите според магнитните им свойства


#### 2.3. Феромагнетици

Притежават спонтанно намагнитени области, наречени **домени**, в които всички спинови магнитни моменти са еднопосочно ориентирани, поради което магнитният момент на областта е голям.

Домените имат макроскопични размери т. е. от  $10^{-8}$  до  $10^{-12}$  m<sup>3</sup>.




При отсъствие на външно магнитно поле (H = 0) доменните области имат еднакви размери и магнитните им моменти се компенсират взаимно т. е. общият магнитен момент на материала е нула (B = 0).



При прилагане на външно магнитно поле се осъществяват два процеса:


- 1. Изместване на границите на домените.
- 2. Ориентиране на векторите на магнитните моменти на домените по посока на полето, при което се увеличават размерите на домените, които имат магнитен момент сключващ остър ъгъл с посоката на полето.




Крива на първоначално намагнитване

I <sup>ва</sup> област – област на начално намагнитване

II ра област – област на Релей




I <sup>ва</sup> и II <sup>ра</sup> – много малки интензитети на полето, при които има **еластично** (обратимо) изместване на границите на долмените т. е. след премахване на полето границите се връщат в първоначалното си състояние и няма остатъчна намагнитеност.




Крива на първоначално намагнитване

III <sup>та</sup> област – област на максимална диференциална магнитна проницаемост.


При по-силни полета процесът на намагнитване е необратим, поради преодоляването на всевъзможни дефекти в кристалите при преместване на границите на домените.





Крива на първоначално намагнитване

IV <sup>та</sup> област – в нея се извършва основно ориентиране на домените по посока на полето.




V <sup>та</sup> област на насищане.

Достига се при много силни интензитетие на полето, при които процесът на намагнитване е приключил и векторите на магнитните моменти на всички домени са ориентирани по посока на полето.

Индукцията клони към граничната си стойност  $B_s$  наречена *индукция на насищане*.

# 4. Хистерезисен цикъл



**Хистерезис** – получава се при интензитети на външното поле поголеми от тези във II ра област, в резултат на необратимото намагнитване.


При премахване на полето (H = 0) доменната структура не се възстановява до изходно състояние, поради което част от намагнитването се запазва ( $B \neq 0$ ).

**Граничен хистерезисен цикъл** – хистерезис с най-голяма площ, при който е достигнато насищане.

От него се определят параметрите остатъчна индукция  $B_r$  и коерцитивен интензитет  $H_c$ .

# 4. Хистерезисен цикъл


**Семейство локални хистерезиси** – получават се при премахване на поле с помалки интензитети и имат площ по-малка от тази на граничния.



**Крива на размагнитване** – получава се при прилагане на поле с обратна посока ( $H = -H_c$ ) за размагнитване на материала (B = 0).

# 5. Магнитна проницаемост

Магнитната проницаемост се дефинира като мярка за изменение на състоянието на намагнитване.



**Диференциална** магнитна проницаемост:

$$\mu_{rd} = \frac{dB}{\mu_0 dH}$$

 $\mu_{ri}$  – **начална** магнитна проницаемост

 $\mu_{r\, \text{max}}$  – **максимална** магнитна проницаемост

# 5. Магнитна проницаемост

Нелинейността на характеристиките B = f(H) и  $\mu_r = f(H)$  е основен проблем при използването на магнитните материали, защото елементите, в които участват също стават нелинейни.

При работа в синусоидално магнитно поле се използва *динамична* или *амплитудна* магнитна проницаемост:

$$\mu_{ra} = \frac{B_m}{\mu_0 H_m}$$

където  $B_m$  и  $H_m$  са амплитудни стойности.

При работа в импулсно магнитно поле се използва *импулсна* магнитна проницаемост:

$$\mu_{r \, \mathsf{им} \mathsf{\Pi}} = \frac{\Delta B}{\mu_0 \Delta H}$$

където  $\Delta B$  и  $\Delta H$  са амплитудни стойности.