Видове магнитни материали

1. Класификация на магнитните материали




1. Класификация на магнитните материали

Магнитномеки Магнитнотвърди B_{s} B_r H H_c

Материали с правоъгълен хистерезисен цикъл

2. Магнитни материали с правоъгълен хистерезисен цикъл



Основни изисквания

ightharpoonup еднакви и големи стойности на остатъчната B_r и индукцията на насищане B_s т. е. $B_r pprox B_s$

Приложения


магнитни памети







3. Нискочестотни магнитномеки материали



Магнитномеки метали и сплави

Основни свойства

- \triangleright малък коерцитивен интензитет H_C
- \triangleright голяма индукция на насищане B_S
- > голяма магнитна проницаемост μ_r
- > малко специфично съпротивление р

големи загуби от вихрови токове

сърцевини за малогабаритни нискочестотни бобини

3. Нискочестотни магнитномеки материали



3.1. Електротехническа листова стомана

Стомана легирана с Si


За намаляване на загубите от вихрови токове повърхността на стоманата се лакира (за повишаване на ρ) и се намалява нейната дебелина

Приложения





магнитопроводи за мрежови трансформатори






3.2. Пермалои


Fe-Ni сплави


ightharpoonup много голяма магнитна проницаемост $\mu_r(\mu_{r \, \text{max}} = 117\ 000)$

Приложения

магнитопроводи на малогабаритни трансформатори и бобини







4. Високочестотни магнитномеки материали



Магнитодиелектрици

Основни свойства

 \succ малък коерцитивен интензитет H_C

малки загуби от хистерезис

> голямо специфично съпротивление ρ

→ малки загуби от вихрови токове

голяма магнитна проницаемост μ_r

4.1. Магнитномеки ферити

Твърд разтвор на железен и метални оксиди

MO.Fe₂O₃


Използвайки различни оксиди в различно съотношение, се получават голямо разнообразие от ферити с най-различни свойства

Mn, Ni, Cu, Mg, Zn, Li ...

Приложения

високочестони магнитопроводи





трансформатори





бобини

4.2. Магнитодиелектрици

голяма магнитна проницаемост μ_r

Магнитен материал

Диелектричен материал добри диелектрични свойства


метали и сплави


полистирол, стъкла

Приложения

високочестотни магнитопроводи на трансформатори и бобини







5. Магнитнотвърди материали


Основни свойства

- > голяма енергия на размагнитване
 - → остава намагнитен за дълго време
- > хистерезисен цикъл с голяма площ

→ големи загуби от хистерезис

Приложения





постоянни магнити

високоговорители

