	ſ						ГУИР.01188.00001				3		2	
	Ì	БГХ	УИР	ГУИ	P.468331	.001					0188.00001			
	1	N	Лодулі	уль охранного устройства с оповещ				дением по сети сотовой связи				0		
	ľ	В	Цех	Уч.	PM	Опер.		Ко	д, наименс	вание оп	ерации			
1111	Ì													
		Γ				Об	означение д	документа	ı					
		Д		Код об	орудования				нование, м	одель обс				
$I \mid I \mid I \mid I$	L	Е	CM	Проф.	РУТ	КР	КОИД	EH	ОΠ	Кшт.	Тп.з.	Tı	шт.	
$I \mid I \mid I \mid I$	L	Л/М				и, сборочной единицы или материала								
\square	4	H/M		Обозна	ачение, код	ОПП	E	EB	EH	КИ	H.p	oacx.		
$I \mid I \mid I \mid I$	ŀ	01												
HH	4	B02	1 3 2 025 Установка компонентов монтируемых в отверстия											
	ŀ		ГУИР.60188.00012, ИОТ 2348-2020 Автомат для установки компонентов JUKI JM-20											
	┥	Д04 E05	03	13460	4	1 AB	гомат для у 1	становки 1	компонент	OB JUKI	JIVI-20			
	ŀ	06	03	13400	7	1	1	1						
\vdash	┪		007 1. Подать печатную плату из линии в автомат установки.											
	ŀ	008 2. Установить ТНТ-элементы.												
	ŀ	О09 3.Произвести контроль качества установки ТНТ-элементов.												
	┪		10 4. Подать плату на следующую операцию.											
	ı	11												
	ı	В12 1 3 2 030 Ручная установка вы							выводны	х компон	ентов			
	ı	Г13	ГУИР.3	30188.00010, I	ИОТ 1967-20	020	Светомонтажный стол ROYONIC 712							
П	╗	Д14												
		E15	03	12837	4	1	1 1							
П	T	O16	1. Уста	новить плату	на рабочий с	стол.								
Ш				новить компо		ату.								
			3. Снять плату с рабочего стола 4. Подать плату на следующую операцию.											
	L													
	Į.	20	1											
	ŀ	B21	1	3	3	035	Селектив	ная пайк	а платы					
		ГУИР.2	25181.00012, 1	иот 2403-20	020	**				. 0				
	Д23	0.2	1.45.4.4	4	1	У становка 1		зной пайки	i Ecoselec	t 2				
	ŀ	E24	03	14544	4	1	1	1						
	ŀ			ть плату в уст		× ΠΜ	T.							
				звести оплавл опрофиль пай				2-ая зона		3-ая зона				
O27				опрофиль пай ература (°C)	іки следующ	ции. 1-ая зо 150		2-ая зона 150		3-ая зона 220				
				звести контро	пь качества		,	150		220				
	┪		_	ть плату на сл										
	ŀ	31	штодо	114 07		-r								
	┪	B32	1	4	1	040	Очистка	платы						
	ľ		ГУИР.2	25185.00118, 1	ИОТ 2504-20									
	ı	Д34					Линия про	Линия промывки плат Uniclean						
	T	E35	03	13544	4	1	1	•						
	- [O36	1. Пода	ть плату на лі	инию промы	івки.								
		O37	2. Промыть плату с использованием промывочной жидкости ZESTRON VD, скорость конвейера 3 м/мин.									мин.		
	ſ		3. Проверить качество отмывки.											
	Ţ		ОЗ9 4. Подать плату на следующую операцию.											
		40												
		41												
Дубл Взам	Подп	42												
ВЩ	듸	43												
		M	ſK											