



ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ AUTODESK

Установка SMD-конденсаторов компонентов



Установка микроконтроллера



- 1. *Размеры для справок
- 2. Установку элементов выполнить по ГОСТ 29137-91
- 3. Установку SMD-компонентов производить по ГОСТ Р МЭК 61192-2-2010. Установку отдельных элементов см. на чертеже
 - 4. Припойная паста KOKI SX58305
- 5. Припой ПОС-61
- 6. Шаг координатной сетки 2.5мм по ГОСТ 10317–79
- 7. Позиции элементов условно не показаны
- 8. Позиционнаые обозначения показаны условно
- 9. После установки элементов покрываем лаком HumiSeal 10. Остальные ТТ по СТБ 1022–96

ГУИР.468331.001 СБ Изм Лист N' докум. Подп. Дата устройства с оповещением по сети сотовой свази Лит. Масса Масштаб Сборочный чертеж Лист Листов 1 Т.контр. Дик БГУИР, гр.610202

Формат А1

Н.контр. Собчук Утв. ВЫПОЛНЕНО В СТУДЕНЧЕСКОИ ВЕРСИИ ПРОГРАММЫ АUTODESK