
チェック

2年 氏名 組

目標:

● 使うもの


基板



これに部品を取り付けます

⑤セラミックコンデンサ (0.1μF) ×1 3フルカラーLED ×3 切り欠き注意 ⑥スライドスイッチ ×2 [3]共通端子(一側) [4]赤端子 **②**トランジスタ (8550) ×3 ⑨可変抵抗器 (5kΩ) ×3 C:コレクタ

手順(1)




抵抗をつなげよう!

色に注意!!

極性はない ニッパーで切る

手順②




スイッチをつなげよう!

傾きに注意!!

極性はない ニッパーで切らなくてよい

手順③




可変抵抗をつなげよう!

極性・傾きに注意!

極性あり ニッパーで切らなくてよい

手順4




フルカラーLEDを接続!

極性に注意!!

極性あり ニッパーで切る

通常のLEDは長い方がプラスだが フルカラーLEDは長い方がマイナス

手順⑤




コンデンサを接続!

加熱しすぎに注意!!

極性なし ニッパーで切る

手順⑥




トランジスタをつなげよう!

極性・加熱しすぎに注意!!

極性あり ニッパーで切る


● 部品を取り付け終わったら



電池ボックスを取り付ける!

● 取り付け方

① 基板の「VDD」と「GND」にはんだを付ける



VDD…赤い導線 GND…黒い導線


② 基板に付けたはんだを溶かし直して導線を付ける

● 組み立て









- ① 電池ボックスにねじを挿す
- ② 裏面にして、ナットを2つ取り付ける
- ③ 基板の表にナットを付けて固定する