

材料と加工 製作ルーブリック

製図	目的・目標	製作物の完成形を具体的にイメージし、作成するイメージを等角図で正確に表現できる。
	評価規準	A…製作物の全体像が正確に表現されており、各部の寸法がすべて正確に記入されている。板の厚みも表現されており、どのように接着するのか、加工に必要な情報がすべて網羅されている。 B…製図の基本ルール(線の引き方など)は守られているが、マス目の線とずれていたり、線の引き方が不明瞭な箇所があったりする。また、未記入の寸法や線の不明瞭なところが3箇所以下である。 C…製図の基本ルールが守られておらず、製図や寸法の間違いが4箇所以上ある。この図面だけでは加工に着手することが難しく、大きな手直しが必要である。
けがき	目的・目標	仕上がり寸法線と切断線の違いを理解し、材料取り図に基づいて、切断する位置を正確に材料に写すことができる。
	評価規準	A…設計図と実物の寸法誤差がなく、切断線と仕上がり寸法線がすべての箇所で明確に引かれている。また、けがき線が材料に対して垂直にひかれている。 B…設計図と実物の寸法誤差が 3mm 以内であるが、問題なく次の工程に進める。切断線と仕上がり寸法線も比較的明確である。また、けがき線が垂直ではない。 C…設計図との寸法に大きな誤差が見られる。切断線と仕上がり寸法線の区別がなく、本数が足りていない。
切断	目的・目標	のこぎりなどの工具を安全に扱い、切断線に沿って材料を正確に切断できる。
	評価規準	A…仕上がり寸法線からはみ出ることなく切断できている。また、切断面をやすりがけを行い、きれいに仕上がっている。 B…仕上がり寸法線に触れているが、組み立てに支障はない。また、切断面をやすりがけを行い、比較的きれいに仕上がっている。 C…仕上がり寸法線からはみ出しており、組み立てが困難、または組み立て時に大きな隙間ができる。切断面が粗く、やすりがけが丁寧でない。
組み立て	目的・目標	くぎや木工用ボンドなどの用途を理解し、適切に使用できる。 切断した部品を正確に組み合わせ、接合することができる。
	評価規準	A…部品同士の接合部分に隙間がなく組み立てられている。ねじやボンドの使い方も適切で、工具の正しい使い方を習得している。 B…接合部に 3mm 以下の隙間があるものの、外観や強度に問題はない。ねじやボンドの使い方も概ね適切である。 C…接合部に大きな隙間があり、外観や強度が不十分である。ねじやボンドの使い方が不適切で、やり直しの必要性が見られる。
仕上げ	目的・目標	仕上げ作業の重要性を理解し、丁寧な作業を通じて完成度を高めることができる。
	評価規準	A…塗装はムラや液だれがなく全体に均一に塗られている。 B…塗料されているが、一部にムラや液だれ、塗残りが見られる。製品としての美観は概ね保たれている。 C…塗料に明らかなムラや液だれ、塗残りがあり、不十分な仕上がりである。