

はんだ付け 評価規準

目標	
はんだ付けを行う場所や取り付けの部品について理解し、正確かつ丁寧にはんだ付けをすることができる。	
評価のポイント	
【知識・技能】 ・部品を間違えて取り付けられていないか(向きも含む)。はんだが付けすぎまたは、少なすぎていないか。ブリッジや芋はんだになっていないか。基板や部品を熱しすぎて断線または、機能していなくなっているか。ニッパーで部品の足を根本から切断できているか。	
評価規準	
A(80%以上) 十分満足できる	ほぼすべての箇所で、はんだがきれいな富士山型になっており、ブリッジや芋はんだがない。また、部品の種類・向き(極性)がすべて正確で、基板への浮きや傾きがほぼない。 余分な部品の足がニッパーで根元から適切に切断されており、基板の熱損傷(焦げ・剥離)がない。
B(50%以上80%未満) おおむね満足できる	部品の向きや配置は合っているが、はんだの量に不均一さ(一部に芋はんだ・量が少ない箇所など)が1～2箇所見られる。 リード線の切り残しや、わずかな部品の浮き・傾きが見られる。
C(50%未満) 努力を要する	部品の向き(極性)や差し込み位置の間違いがある。また、はんだのブリッジ(隣との接触)や過度な芋はんだ・はんだ不足(天ぷらはんだ)が複数あり、正常に動作しない、または基板が過熱により破損している。 はんだ付け作業を行っていない、または未提出である。

提出遅れは減点。