2021年度コンピュータ演習


第8回:11月26日

- 1. 授業計画
- 2. 材料組織学:自由エネルギーと相平衡
- 3. 復習: 方程式の解② ニュートン法
- 4. 小演習 $6-1:T_0$ 線の計算と作図 ①
- 5. 小演習 $6-2:T_0$ 線の計算と作図2
- 6. 課題の提出(12/3 15:00 締切り)

コンピュータ演習・本日の課題


- 1. 材料組織学:全率固溶型状態図
 - **◆ 先週の「7₀点」から「7₀線」に.**
 - ①温度 Tを変えてT₀組成を計算する.
 - ②組成xを変えてT₀温度を計算する.
- 2. 復習: To点の計算(ニュートン法)
- 3. 小演習6: 7。線の計算と作図①&②
 - ① PAD図 ⇒ プログラム作成
 - ② 実は①より簡単. (PAD図無し)

1. 材料組織学:全率固溶型状態図



1. 材料組織学:合金の自由エネルギー






(b) 液相の自由エネルギー関数

$$G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{L}}(x,T) = G_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} \cdot x_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} + G_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}} \cdot x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}}$$
 $+ RT \left(x_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} \ln x_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} + x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}} \ln x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}} \right)$
 $+ \Omega_{\mathbf{AB}}^{\mathbf{L}} \cdot x_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} \cdot x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}}$
 $x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}} = x$ とすると、
 $x_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} + x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}} = 1$ なので
 $x_{\mathbf{A}}^{\mathbf{L}} = 1 - x_{\mathbf{B}}^{\mathbf{L}} = 1 - x$ となる。

1. 材料組織学:合金の自由エネルギー


(a) 固相の自由エネルギー組成図



(b) 固相の自由エネルギー関数

1. T_0 点:2相の自由エネルギーが等しい点

 T_0 線: T_0 点の軌跡(温度 or 組成が変数)



2. 復習:方程式の解法②ニュートン法

- ・方程式f(x) = 0 を満たす解x を求める数値的な解法のひとつ.
- ・f(x) = 0 について、(1)f(x) が単調な関数であり、(2) ある区間内に解がある

ことが分かっている場合において, その解を以下のように見出す.

- 1. 初期値 x₀を入力する.
- 2. x₁にx₀を代入.
- $3.(x_1, f(x_1))$ におけるy = f(x)の接線を引く.
- 4. 接線とx軸との交点を x_2 とする.
- $5. x_2$ と x_1 の差 $fabs(x_2-x_1)$ が閾値 EPS より 小さくなった時点で、収束とみなす.
- 6. 収束していない場合、 x_1 に x_2 を代入.
- 7. 上記 3~6 を繰返して解 S に収束させる.
- %f(x)によっては収束しない場合もある.





図:ニュートン法の概要

2. 小演習 5 (復習): T_0 点の計算



◆ スライド10~12の自由エネルギー関数を用いて、

750 < T < 1250(K)の温度範囲(10Kステップ)で各温度の T_0 組成 x_B を求め,(x_B ,T)のデータをファイル出力して,「 T_0 組成 x_B 」 ν s 「温度 T」の T_0 線をgnuplotを用いて作図するプログラムを作成せよ.

- ※ 温度の下限を750.1K,上限を1249.9Kとせよ.
- ※ コンパイル時に -lm を使用すること.

提出ファイル:

- (1) プログラム (ファイル名:学籍番号-6-1.c)
- (2) データファイル (ファイル名: 学籍番号-6-1.txt)
- (3) グラフ(ファイル名: 学籍番号-6-1.png)

$$G_{m}^{\phi} = x_{A} G_{A}^{\phi} + x_{B} G_{B}^{\phi} + x_{A} x_{B} \Omega_{A,B}^{\phi}$$
 (エンタルピー項)
$$+ RT(x_{A} \ln x_{A} + x_{B} \ln x_{B})$$
 (エントロピー項)

ø	${}^{\circ}G_A^{oldsymbol{\phi}}$		$^{\circ}G_{B}^{\phi}$		$arOmega_{\mathbf{AB}}^{oldsymbol{\phi}}$	
	変数名	値	変数名	値	変数名	値
L	gla	+1250 <i>R</i> - <i>RT</i>	glb	+750 <i>R</i> - <i>RT</i>	WL	%1
S	gsa	0	gsb	0	WS	※2

◆ R は気体定数(8.31447 J/mol), T は絶対温度[K]

※2 WS = 2*R*{ 45. -(学籍番号の末尾3桁) }

3. T_0 線の計算:自由エネルギー関数

$$\begin{split} G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{L}} &= & (1250R - RT) \times x_A + (750R - RT) \times x_B \\ &+ WL \times x_A x_B \\ &+ RT(x_A \ln x_A + x_B \ln x_B) \end{split}$$

$$G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{S}} = W\mathbf{S} \times x_{A} x_{B}$$

$$+ RT(x_{A} \ln x_{A} + x_{B} \ln x_{B})$$

$$x_{B} = x \quad (0 < x < 1)$$

$$x_{A} = 1 - x_{B} = 1 - x$$

$$f(x,T) = G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{L}} - G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{S}}, \quad df(x,T) = \frac{d}{dx}(G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{L}} - G_{\mathbf{m}}^{\mathbf{S}})$$

3. T_0 線の計算:自由エネルギー関数

$$f(x,T) = G_{\rm m}^{\rm L} - G_{\rm m}^{\rm S}$$

 $= (1250R - RT) \times (1-x) + (750R - RT) \times x$
 $+ (WL - WS) \times (1-x)x$ 関数①
 $df(x) = \frac{d}{dx}(G_{\rm m}^{\rm L} - G_{\rm m}^{\rm S})$
 $= -(1250R - RT) + (750R - RT)$
 $+ (WL - WS)(1-2x)$
 $= -500R + (WL - WS)(1-2x)$

% f(x,T)は組成 xと温度 T, df(x)は組成 x の関数.

変数

- (i) *i*, *n*, *j*
- (d) x0, x1, x2, dx,fx, dfx, t
- (F) **fp*

$$fp = fopen(...)$$

ファイルを開く

n, x0 入力

tの入力は不要

繰返し

j=0, x2=x0;j<=50; j++

fclose(fp);

ファイルを閉じる

(i)はint, (d)はdouble, (F)はFILEを表す.

※ 関数は前回と 同様のものを使用

$$t \leftarrow 750. + 10.*j$$

 $t \leq 750$.

 $t \leftarrow 750. + 0.1$

 $t \ge 1250.$ $t \leftarrow 1250. - 0.1$

 $i \leftarrow 0$

(*i* < *n*) && (|*dx*| >*EPS*) である間繰り返せ

計算結果の出力(画面)

"計算回数:N = ", i

"解:x(B) = ", x2

計算結果の出力(ファイル) x2 t

$$i \leftarrow i + 1$$

 $x1 \leftarrow x2$

 $fx \leftarrow f(x1, t)$

 $dfx \leftarrow df(x1)$

繰返し

 $dx \leftarrow -fx/dfx$

 $x2 \leftarrow x1 + dx$

 $x2 \leq 0$.

 $x2 \leftarrow 1. - EPS$

 $x2 \leftarrow EPS$

 $x2 \ge 1$.

【小演習6-1】繰返し

```
j=0, x2=x0; j<=50; j++
```

繰返し

- ※1:j=0,x2=x0 :最初だけ実行
- ※2: j<=50 : 繰返しを継続する条件
- ※3: j++ : {}間処理後に毎回実行

出力

- (1) 画面(標準出力)に出力 printf("フォーマット式", 変数);
- (2) ファイルに出力(*fp*:ファイル変数)
 fp = fopen("ファイル名","w"); // "w"は書出し用
 fprintf(fp,"フォーマット式", 変数);
- (3) gnuplot にコマンドを送る(*pipe*:パイプ変数)
 pipe = popen(gnuplotのパス, "w"); // "w"は書出し用
 fprintf(pipe, "gnuplotコマンド\n");
 fflush(pipe);
- **例**:fprintf(fp,"%6.4lf %6.1lf\n",x2,t);

◆スライド10~12の自由エネルギー関数において、

WL = 5.*R* (学籍番号下3桁 -90.),

WS = 5.*R*(45. - 学籍番号下3桁)として、

 $0 < x_B < 1$ の組成範囲(x_B が0.01ステップ)で各組成の T_0 温度 Tを求め,(x_B ,T)のデータをファイル出力し,「組成 x_B 」 ν s 「 T_0 温度 T」の状態図(T_0 線)をgnuplot を用いて作図するプログラムを作成せよ.

- $※ 組成の下限を<math>x_B = 0.001$, 上限を $x_B = 0.999$ とせよ.
- 提出ファイル:
- (1) プログラム (ファイル名:学籍番号-6-2.c)
- (2) データファイル (ファイル名: 学籍番号-6-2.txt)
- (3) グラフ(ファイル名:学籍番号-6-2.png)

注意

Cのプログラム中では、「コメント行」や 「文字列の出力(printf文)」等以外に、 2バイト文字(漢字. ひらがな等の 全角文字)は利用できません。 特に、全角のスペース""は要注意です。 解答例では、説明のコメントを日本語で 入れていますが、全角文字は一切使わない 方が賢明です.