به نام خدا





دانشگاه تهران پردیس دانشکدههای فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی گزارشکار آزمایش شماره ۴

محیا شهشهانی -- شیرین جمشیدی ۸۱۰۱۹۹۵۷۰ -- ۸۱۰۱۹۹۵۹۸ گروه ۵

اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

فهرست

شماره صفحه	عنوان
٣	چکیده
۴	بخش ۲–۳
۵	بخش ۳-۳
Υ	بخش ۳-۳
1.	بخش ۴–۳
١۵	بخش ۴-۴
18	روند اجرای برنامه

چکیده

در این آزمایش به شناسایی تابع تبدیل سروموتور DC خواهیم پرداخت. در بخش اول دستور کار با مراحل کنترل یک سیستم آشنا خواهیم شد. در بخش دوم به معرفی قسمتهای مختلف مجموعه آموزشی موتور کنترل یک سیستم آشنا خواهیم شد. در بخش سوم و چهارم با به کارگیری دو روش بررسی پاسخ زمانی و پاسخ فرکانسی سیستم به شناسایی و محاسبه تابع تبدیل موتور میپردازیم.

بخش ۲-۳) اندازهگیری ناحیه مرده

در مود کاری open loop موتور DC، درصد منبع تغذیه را صفر قرار میدهیم و سپس ولتاژ ارمیچر را به اهستگی افزایش میدهیم تا زمانی که موتور شروع به حرکت کند. این کار را یک بار در حالت ساعتگرد(cw) و یکبار در حالت پادساعتگرد(ccw) انجام میدهیم. مقدار ولتاژ ورودی در لحظه ی آغاز حرکت موتور، به عنوان عرض ناحیه ی مرده میخوانیم.


 $0.28 \times 12 = 3.36$ حرصد ولتاثر منبع تغذیه در لحظه ی آغاز حرکت موتور در حالت $0.28 \times 12 = -3.36$ حرصد ولتاثر منبع تغذیه در لحظه ی آغاز حرکت موتور در حالت $-7.28 \times 12 = -3.36$ حرض ناحیه ی مرده از -3.36 تا -3.36 ولت میباشد.

بخش ۳-۳) انکودر


در این بخش برای اندازه گیری سرعت با استفاده از خروجی انکودر، فرکانس موج خروجی را با استفاده از cursur اندازه گیری میکنیم. سپس فرکانس اندازه گیری شده را تقسیم بر ۱۰۲۴ میکنیم زیرا انکودر به ازای هر دور ۲۰۲۴ پالس تولید میکند و سپس عدد محاسبه شده را در ۶۰ ضرب میکنیم تا سرعت بر حسب دقیقه بدست بیاید.

$$speed = \frac{frequency}{1024} \times 60$$


فركانس خوانده شده در 500RPM: 8.47kHz



فركانس خوانده شده در 17.6kHz :1000RPM فركانس



فركانس خوانده شده در 1000RPM غوانده




سرعت نمایش داده شده در مد OPEN LOOP	سرعت اندازه گیری شده با استفاده از خروجی انکودر
500RPM	496RPM
1000RPM	1031RPM
1500RPM	1500RPM

بخش ۳-۴) شناسایی تابع تبدیل موتور DC با بررسی پاسخ زمانی


برای محاسبه بهرهی حالت ماندگار، دامنه خروجی را تقسیم بر دامنه ورودی میکنیم. و برای محاسبه ثابت زمانی، زمان لحظهای را میخوانیم که خروجی به ۶۳٪ مقدار نهاییاش رسیده باشد.

شناسایی تابع تبدیل موتور با بایاس ۶ ولت:

شکل موج	ثابت زمانی	بهره حالت ماندگار	دامنه خروجی	دامنه ورودی	
شكل الف	165ms	1.42	5.68v	4v	حالت بدون بار
شکل ب	140ms	1.2	4.8v	4v	حالت با بار




شكل الف




بایاس ۶ ولت برای این است که موجهای ورودی و خروجی وارد ناحیهی مرده نشود.

شناسایی تابع تبدیل موتور با بایاس ۳ ولت:

شکل موج	ثابت زمانی	بهره حالت ماندگار	دامنه خروجی	دامنه ورودی	
شکل ج	195ms	0.82	3.28v	4v	حالت بدون بار
شکل د	175ms	0.7	2.8v	4v	حالت با بار



شکل ج



شکل د

همانطور که میبینیم، بایاس ۳ ولت، از عرض ناحیهی مردهای که در بخش اول بدست اوردیم، کمتر میباشد و در نتیجه موجهای ورودی و خروجی در ناحیهی مرده افتادهاند. به همین سبب گویی یک تابع تبدیل متفاوت با جدول قبلیست که علت ان همان افتادن شکل موجها در ناحیهی مرده میباشد. پس مطلوب ما و ان چیزی که میتوان از ان تابع تبدیل را بدست اورد، همان بایاس ۶ ولت میباشد.

در هر دو حالت بایاس، در حالتی که موتور بی بار باشد، ثابت زمانی کمتری نسبت به حالت باردار دارد.

می دانیم که وقتی سیستم باردار می شود، به عبارتی انگار از نیروی محرکه اولیه سیستم کم می شود و انگار که از توان ورودی سیستم کم میکنیم. لذا انتظار می رود که زمان بیشتری طول بکشد تا سیستم به سرعت مطلوب ما و حالت ماندگار برسد.


همانطور که دیده می شود نتایج با انتطارات ما مطابقت دارد.

$$\frac{k_m}{1+sT_m} = \frac{1.42}{1+1.65s}$$
 : تابع تبدیل بدست امده به ازای بایاس ۶ ولت بی بار

$$rac{k_m}{1+sT_m}=rac{1.2}{1+1.4s}$$
 تابع تبدیل بدست امده به ازای بایاس ۶ ولت باردار:

بخش ۴-۳) شناسایی تابع تبدیل موتور در حوزه فرکانس

• با افزایش فرکانس شاهد افزایش اختلاف فاز بین ورودی و خروجی هستیم. دامنه خروجی روی یک ثابت باقی مانده است. علت اینکه نمودار خروجی برحسب ورودی با افزایش فرکانس از حالت خطی خارج میشود این است که در حالت فرکانس پایین، بین ورودی و خروجی اختلاف فازی نداریم. هنگامی که ورودی در دره است، خروجی نیز در دره است و به ازای ورودی یکتا، خروجی یکتا داریم. با افزایش فرکانس و عقب افتادن خروجی از ورودی، خروجی یکسانی به ازای دو ورودی متفاوت داریم و برعکس. (به طور مثال با ورودی صفر یکبار عددی منفی در خروجی داریم و یکبار مثبت)




شکل ۳–۴–۱


0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	فر کانس
0.94	0.98	1.08	1.2	1.24	1.32	1.36	1.42	دامنه خروجی به ورودی
-0.54	-0.17	0.67	1.58	1.86	2.41	2.67	20log(1.42) = 3.046	دامنه خروجی به ورودی(dB)
2	1.8	1.4	1.3	1.2	1.1	1	0.9	فرکانس
0.5	0.56	0.62	0.68	0.74	0.8	0.86	0.9	دامنه خروجی به ورودی
-6	-5	-4.15	-3.35	-2.61	-1.94	-1.31	-0.91	دامنه خروجی به ورودی(dB)

جدول ۳: شناسایی اندازه تابع تبدیل


1.5	1.2	1	0.8	0.4	0.1	فركانس
64.8	60.48	43.2	40	28	3	اختلاف فاز ورودی و خروجی(درجه)
45	20	6	4	3	2.2	فركانس
پیدا نیست	پیدا نیست	97.2	79.2	70	67.3	اختلاف فاز ورودی و خروجی(درجه)

جدول ۴: شناسایی فاز تابع تبدیل







- اختلاف فاز ورودی و خروجی نهایتا به ۹۰ درجه میل میکند.
- ورمانی که S=0 است، طبق این رابطه $\frac{V_m(s)}{V_a(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1} = \frac{K_m}{T_m s + 1}$ خواهد بود. دامنه برابر با S=0 است.
- فرکانسی که پس از عبور از آن، بهره سیستم نسبت به حالت صفر 3dB کاهش پیدا میکند. با استفاده از نمودار و خط رسم شده، فرکانس مورد نظر حدود ۰.۶۷ می باشد.
 - فرکانس قطع با معکوس ثابت زمانی متناسب است.




• با توجه به نمودار، مقدار فاز سیستم در فرکانس قطع برابر با ۳۷ درجه میباشد.




شکل ۳-۴-۴: فرکانس ۰.۴




شکل ۳-۴-۵ : فرکانس ۱



شکل ۳-۴-۶: فرکانس ۳



شکل ۳-۴-۷ : فرکانس ۶



شکل ۳-۴-۸ : فرکانس ۲۰

$$rac{k_m}{1+sT_m} = rac{1.42}{1+0.211s}$$
 : در نهایت تابع تبدیل به صورت زیر خواهد بود

بخش ۴-۴) مقایسه تابع تبدیل موتور در حوزه زمان و فرکانس

دو تابعی که در دو بخش به دست آوردهایم را مقایسه کرده و مشاهده میکنیم که به خوبی با یکدیگر تطابق دارند و بسیار به یکدیگر نزدیک هستند.

ن ا ـ ا ـ آ . ا ه
روند اجرای آزمایش
• برای رسم نمودار bode از فایل Lab4.m پیوست شده استفاده کردیم.
بری رسی اسی از کیا ۱۸۰۰ میل سال ۱۸۰۰ کیل ۱۸۰۰ بردی از کار این از کار این از کار کیا از کار کار کار کار کار کار
10
18