

استاد: دکتر نیری تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

ابزار دقيق

پیش گزارش آزمایش نیرو





۱. ماهیت یک کرنشسنج چیست و تغییرات چه پارامترهایی در آن باعث تغییر مقدار آن در هنگام مواجهه با کشش میشود؟

کرنش سنج از خانواده حسگرهای مقاومتی میباشد که برای اندازه گیری نیرو، فشار، وزن و گشتاور استفاده میشود. کرنش سنجهای مقاومتی، لایههای نازک سیمهای مقاومتی میباشند که بر روی سطوح اجزای یک ماشین یا سازه توسط چسبهای مخصوصی نصب میشوند. در اثر نیروی اعمال شده به سطح و به تبع آن به کرنش سنج، طول سیمهای مقاومتی افزایش (در صورت کشش) و یا کاهش (در صورت فشردگی) مییابد و همچنین ضخامت سیمها نیز در اثر کشش یا فشار، به ترتیب کاهش یا افزایش مییابد. کرنش سنجها یک رابطه خطی بین نیروی اعمالی و تغییر مقاومت خود در محدوده عملکردشان نشان میدهند. پارامترهای ضریب الاستیسیته و طول و ضخامت، موجب تغییر مقدار کرنش سنج در مواجهه با کشش میباشد.

۲. فرق یک کرنشسنج با یک نیروسنج در چیست؟

یک نیروسنج شامل چهار کرنشسنج میباشد که در یک مدار تمام پل قرار گرفتهاند. نیروسنج(لود سل) نوعی مبدل نیرو است که توسط کرنش سنج های خود، انرژی هایی مانند فشار، کشش، گشتاور و فشرده سازی را به سیگنال الکتریکی که متناسب با نیرو است تبدیل می کند.

۳. بنظر شما فرق تقویت کننده ابزار دقیق AD620 با یک تقویت کننده ساده اپامپی با بهره $\frac{-R_f}{R_{in}}$ در چیست؟

تقویت کننده ی AD620 تفاضلی میباشد و میتوانیم نویز را بوسیله ان حذف کنیم. اما تقویت کننده داده شده، تقویت کننده ی معکوس کننده میباشد. و تنها میتوان یک سیگنال به ان داد که قابلیت حذف نویز را ندارد.

۴. مفهوم Baud Rate و Parity در ارتباط سريال را به صورت مفيد و مختصر توضيح دهيد.

بادریت به تعداد تغییرات سیگنال یا سطح ولتاژ در هر ثانیه در یک کانال ارتباطی اشاره دارد. در ارسال اطلاعات یک بیت پریتی داریم که برای خطا یابی میباشد. به این صورت که اگر تعداد یک ها فرد و پریتی هم فرد باشد، پریتی یک و در غیر این صورت پریتی صفر میباشد و یعنی با خطا مواجه شده ایم. پریتی میتواند زوج باشد.

۸

پرسش ۱: استفاده از مدار نیم پل باعث میشود اثر تغییرات دما در اندازه گیری نیرو از بین برود.

پرسش ۲: حذف اثر تغییرات دما. نسبت به تغییرات دما مقاوم است.

پرسش ۳: حساسیت اندازه گیری مدار تمام پل بیشتر از مدار نیم پل است.

پرسش ۴: طول بدنهی ساختار شکل ۹ بدلیل وجود حفره تغییر نکرده و همواره ثابت است.