


استاد: دکتر نیری تاریخ تحویل: ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

ابزار دقيق

تمرین اول


شیرین *ج*مشید*ی* ۸۱۰۱۹۹۵۷۰






سیستم پس از اضافه کردن نویز، overshoot و خطای ماندگار دارد.





با استفاده از گزینهی PID Tuner، میتوان از طراحی اتوماتیک کنترلر خود سیمولینک استفاده کرد و خواهیم داشت:



Source: internal


Proportional (P): 2.11087574351998

Integral (I): 0.797818859642285

Derivative (D): 1.23660085164441

Use filtered derivative

Filter coefficient (N): 77.3551687364108




همانطور که مطلوب است، میبینیم که PID controller به خوبی توانسته سیستم را پایدار کند و خطای حالت دائم را از بین ببرد.

۲. با وارد کردن دیتاهای داده شده و تقسیمشان به test و train به نحوهی زیر،

```
n_Trainset=[1 2 4 6 7 9 10 12 14 15 17 18 20 21 22 24 25 26];
n_Testset=[3 5 8 11 13 16 19 23];
J_Trainset=[99.6 99.33 98.4 97.6 97.31 96.76 96.4 95.2 94.71 93.92 93.18 93 92.64 91.62 91.49 90.84 90.6 90.4 ];
J_Testset=[103.25 100.61 97.49 98.4 100 101.5 103 106.1];
```

و ترسیم هزینه بر حسب n، به نمودار زیر میرسیم:




نمودار قرمز مربوط به هزینهی train و نمودار ابی مربوط به هزینهی test میباشد. هزینهی train با افزایش n، کاهش پیدا میکند که علت ان این است که با افزایش درجه منحنی، مدل مد نظر میتواند تطابق بیشتری با دادههای train بگیرد. اما از یک n به بعد دچار overfit میشویم و هزینهی testمان با شیب تندی زیاد میشود. علت این اتفاق این است که وقتی n را از یه حدی بیشتر میکنیم، منحنی ما بیش از حد با دادههای اموزش تطبیق میابد به حدی که نویز دادههای اموزشی هم یاد گرفته و هنگامی که دادهی تست را میدهیم، نویز دادهها روی هم می افتد. این اتفاق اصلا مطلوب نبوده و ما بدنبال nای هستیم که بر روی نویزها تطبیق پیدا نکند. nای که هزینهی دادهی تستمان در ان مینیمم شده است، n مطلوب ماست که در این سوال، n مطلوب، ۸ میباشد.(n همان درجه خانواده مدل منحنی مشخصه میباشد.)

الف) با استفاده از کد زیر، دیتاهای رندوم را جنریت میکنیم.

Data = sin(temp)+.2*randn(size(temp));

سایز temp را بگونهای تنظیم میکنیم که ۱۰۰ دیتا جنریت شود.

ب) با نوشتن یک حلقه برای n های ۱ تا ۱۰، منحنیهای polynomial با درجات متفاوت محاسبه و محاسبهی مجموع مربعات فواصل نقاط منحنی fit شده با دادهها، میتوان به نمودار MSE رسید. با ترسیم MSE برای دادههای test بر حسب n، به نمودار زیر میرسیم که نقاط ابی مجموع مربعات خطا برای دادههای train و نقاط قرمز مربوط به دادههای test میباشد:




همانطور که میبینیم، MSE دادهها در ابتدای نمودار که مدل فیت شده یک خط صاف است بسیار زیاد بوده و در n=5، به صفر میرسد. پس منحنی polynomial با درجهی چهار، مدل خوبی برای فیت کردن دادههایمان است.

ج) با استفاده از کد زیر، مقادیر Pn را بدست میاوریم:

c = polyfit(Data_Trainset,Data_Trainset_y,4);

$$P_n = -0.53x^5 - 0.84x^4 + 1.01x^3 + 1.16x^2 - 0.54x^1 - 0.26$$


الف)




۱-۲)با انتخاب پارامترهای کنترلر دلخواه، P=30, I=40, D=0، خروجی و سیگنال خطای سیستم خواهد شد(ابی: خروجی، زرد: سیگنال خطا):




۲-۲) ثابت زمانی مطلوب سیستم، ۶×۸=۴۸ ثانیه میباشد. پس باید در زمان 4T(۴×۴۹=۱۹۲)، به %98 مقدار نهایی خود برسد:




با ازمون و خطا برای رسیدن به ۹۸ در ثانیهی ۱۹۲، ثوابت PID را بصورت Kp=14 و Kp=14 بدست اوردم.



اثر بایاس خود را بصورت یک گلیچ در زمان ۱۰ نشان میدهد که تابع پله از ۱ به ۵ رسیده است. اما مقدار نهایی خروجی همان ۱۰۰ میماند چراکه فیدبک واحد منفی داریم و کنترلر به نحوی عمل میکند که خروجی به مقدار نهایی ۱۰۰ برسد:




ب) با قرار دادن ضرایب 62.8≈4R و 220≈KI، خواهیم دید که حسگر طراحی شده، به ازای هر دمایی در بازهی دمای خانه، خروجی پایداری دارد و ورودی را فالو کرده و اشباع نمیشود:



خواهیم دید که به ازای مقادیر بسیار بالاتر هم $(11^*2\times1)$ ، اثر اشباع محرک نداریم.

پ) با افزودن یک نویز سفید، خواهیم داشت:


در حالت PI:




همانطور که میبینیم، در شکل کلی موج تغییری ایجاد نشده است اما اگر کمی زوم کنیم، میبینیم که نوسان کوچکی حول مقدار نهایی(۱۰۰) داریم.

در حالت PID:


با استفاده از tune، کنترلر PID را طراحی میکنیم. شکل موج خروجی در این حالت خواهد شد:



همانطور که میبینیم، در ابتدا نوسانی نه چندان مطلوب داریم اما پس از گذشت زمان کمی، به پایداری میرسیم. در این حالت هم حول مقدار نهایی نوسان اندکی داریم اما بسیار کمتر از حالت قبل میباشد. با قطعه کد زیر و ساخت ماتریسی شامل ورودی و خروجی و قرینه ی ورودی و خروجی، میتوان منحنی هیسترزیس ورودی و خروجی \mathbf{b} را به این شکل کشید:




حال با استفاده از شکل زیر، پارامترهای هیسترزیس مسئله را میتوان گزارش کرد:



Maximum output hysteresis =
$$\frac{0.8}{FS} = \frac{0.8}{2} = 0.4 \rightarrow 40\% fs$$

Maximum input hysteresis =
$$\frac{48}{Fs} = \frac{48}{193 \times 193} = 0.124 \rightarrow 12.4\% fs$$

Dead space =
$$\frac{48 - (-48)}{FS} = \frac{96}{386} = 0.249 \rightarrow 24.9\% fs$$



الب) با ترسم معادیر داره سره در دمای ۵۰ و ۲۰ خواهم داست:

$$\alpha_{z} = \frac{26.7 - 13.6}{10 - 5} = 2.62 - 30 \frac{b}{0}$$

$$\alpha_{z} = \frac{30.2 - 15.5}{10 - 5} = 2.94 - 50^{\circ} \frac{b}{0}$$

zero drift = (15.5-2.94x5) - (13.6-262x5) = 0.3: Zero drift

sensitivity drift/co = 0.0107

40° 60 : 2.62 + 0.214 = 2.834

50 00 = 191.87 = 2837 - y = 191.87