

به نام خدا سیستمهای کنترل خطی تمرین سری هشتم ۱۴۰۲-۱۴۰۲-۱




تاریخ بارگذاری: ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ دستیار آموزشی مسئول: عرفان حاجیهاشمی (erfanhajihashemi@ut.ac.ir)

خواهشمند است جهت تحویل تمرین به نکات زیر توجه داشته باشید:

- ۱. دانشجویان می توانند سوالات خود را پیرامون تمرین از طریق راههای ارتباطی در نظر گرفته شده، با دستیار آموزشی مسئول تمرین مطرح کنند.
- ۲. پاسخهای خود را، تا موعد ذکر شده به صورت یک فایل PDF یکپارچه، در سامانه ایلرن بارگذاری نمایید.
 توجه داشته باشید که فایل ارسالی نیاز به چرخش یا تغییر وضوح نداشته باشد.
- ۳. در صورتی که در سوالات، شبیه سازی از شما خواسته شده بود، صرفا نتایج خواسته شده را در فایل PDF ... بیاورید. کد و فایل های شبیه سازی را به صورت یک فایل zip همراه تمرین ارسال نمایید.

سوال ۱


با توجه به سیستم شکل ۱ یک جبران کننده به گونهای طراحی کنید که قطبهای غالب سیستم حلقه بسته به $k_v=50sec^{-1}$ باشد و همچنین $s=-2\pm j2\sqrt{3}$



شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم سوال ۱

سوال ۲


سیستم کنترلی شکل ۲ را در نظر بگیرید. ضریب K را به گونهای بدست آورید که پاسخ پله سیستم، فراجهش کمتر از ۲۰ درصد و زمان نشست کمتر از α ثانیه داشته باشد. (با معیار ۲ درصد)



شکل ۲: بلوک دیاگرام سیستم سوال ۲

سوال ۳

سیستم کنترلی شکل ۳ را در نظر بگیرید. کنترلر مورد نظر را به گونهای طراحی کنید که سیستم در نهایت حداکثر دارای فراجهش ۳۰ درصد باشد و همچنین زمان نشست آن کمتر از ۳ ثانیه باشد.




شکل ۳: بلوک دیاگرام سیستم سوال ۳

سوال ۴ (تحویلی)

سیستم کنترلی شکل ۴ را در نظر بگیرید و به موارد زیر پاسخ دهید.

- الف) مكان هندسي ريشهها را رسم كنيد.
- ب) محل برخورد نمودار با محور $j\omega$ را بدست آورید و همچنین بهره را در محل(ها) بدست آورید.
 - پ) زاویه ورود به صفرهای مختلط را بدست آورید.
- ت) مقدار بهره را برای این که سیستم حلقه بسته فراجهش ۳۰ درصد داشته باشد بدست آورید.



شکل ۴: بلوک دیاگرام سیستم سوال ۴


سوال ۵

برای سیستم کنترلی با فیدبک واحد منفی و تابع تبدیل مسیر مستقیم $G(s) = \frac{k}{s(s+7)}$ که دارای فراجهش برای پاسخ پله ۱۵ درصد می باشد.

- الف) خطای حالت ماندگار را برای ورودی شیب واحد را بدست آورید.
- بهبود دهد. lag را تا au برابر بهبود دهد. بخبرانساز lag را به نحوی طراحی کنید تا خطای حالت ماندگار را تا tag
- پ) صحت کارکرد درست جبرانساز را با شبیهسازی در نرمافزار متلب بررسی کنید و نمودار خروجی را همراه ویژگیهای پاسخ گزارش کنید. در صورتی که پاسخ سیستم جبرانشده ویژگیهای خواستهشده را نداشت سعی کنید با تغییر پارامترهای جبرانساز بدون محاسبه و صرفاً با دلیل، این ویژگیها را برآورده سازید.

سوال ۶ (تحویلی)

برای سیستم کنترلی با فیدبک واحد شکل ۵ با تابع تبدیل: $G(s) = \frac{K}{(s+4)(s+1)}$ کنترل کننده واحد شکل ۵ با تابع تبدیل: $G(s) = \frac{K}{(s+4)(s+1)}$ کنید که زمان اوج 1.047s و نسبت میرایی آن 0.8 شود. همچنین خطای آن ورودی پله صفر باشد.




شکل ۵: بلوک دیاگرام سیستم سوال ۶

سوال ۷

سیستم $k \frac{(T_1s+1)}{(T_2s+1)}$ را به گونهای جبران کنید که و با کنترل کننده $k \frac{(T_1s+1)}{(T_2s+1)}$ را به گونهای جبران کنید که نسبت میرایی قطبهای غالب حلقه بسته $\zeta=0.5$ و فرکانس طبیعی نامیرا $w_n=3\frac{rad}{s}$ شود.

سوال ۸ (تحویلی)

سیستم کنترل شکل ۶ را در نظر بگیرید. میخواهیم نسبت میرایی قطبهای غالب حلقه بسته را به حدود 0.5 مینانساز و نابت خطای ایستای سرعت را به 0.5 برسانیم. جبرانساز $\omega_n = 5 \frac{rad}{sec}$ برسانیم. جبرانساز ag - lead مناسبی برای رسیدن به این اهداف طراحی کنید.



شکل ۶: بلوک دیاگرام سیستم سوال ۸