




شماره دانشجویی:


نام نامخانوادگی:

زمان پاسخگویی: ۳۰ دقیقه

۱. دیاگرام بود و نایکوئیست ۴ تابع تبدیل در شکل زیر رسم شده است. ارتباط این شکلها را مشخص کنید. (مثلا بیان کنید دیاگرام بود (f) مربوط به دیاگرام نایکوئیست (ط) است.)



- (الف b)
 - (c ب)
 - (a ج)
 - (د d)
- ۲. کدامیک از توابع تبدیل شکل قبل اگر به جای G(s) در شکل زیر قرار بگیرد، برای Kهای کوچک سیستم حلقه بسته پایدار و برای K های بزرگ سیستم حلقه بسته ناپایدار خواهد بود. (مثلا بیان کنید زوج Kاین ویژگی را دارد.) دلیل خود را بیان کنید.



زوج (ج – a) این ویژگی را دارد. برای k کوچک مشابه شکل رسم شده سیستم حلقه بسته پایدار است. چون تابع تبدیل کمینه فاز است و نمودار نایکوئیست نقطه 1 – را دور نزده است. برای kهای بزرگ نمودار نایکوئیست در جهت شعاعی منیسط خواهد شد و بالاخره 1 – را در برخواهد گرفت.

-1 نقطه k و (k – k) و (k – k) و منبسط و یا منقیض شدن نمودار نایکوئیست هیچکاه نقطه k را دور نخواهند زد و با توجه به کمینه فاز بودن تابع تبدیل مسیر مستقیم، همواره (برای k>0) پایدار خواهند بود. تابع تبدیل سیستم حلقه بسته برای زوج (k – k) همواره ناپایدار است.

- ۳. اگر نمودار نایکوئیست تابع تبدیل مسیر مستقیم یک بار نقطه -1+j را دور بزند، برای سیستم حلقه بسته با فیدبک واحدکدام گزینه درست است؟ دلیل خود را بیان کنید.
 - (آ) پایدار است.
 - (ب) اگر تابع تبدیل مسیر مستقیم کمینه فاز باشد، پایدار است.
 - (ج) ناپایدار است.
 - (د) اگر تابع تبدیل مسیر مستقیم کمینه فاز باشد، ناپایدار است.

گزینه (د) صحیح است. اگر G(s) کمینه فاز باشد (صفر یا قطبی سمت راست محور موهومی نداشته باشد) هنگامی نایکوئیست یک بار نقطه 1+G(s) را دور بزند، به معنی آن است که عبارت 1+G(s) ریشهای در سمت راست دارد که به معنی ناپایداری سیستم حلقه بسته است. (توجه شود که نمودار نایکوئیست تابع کمینه فاز نمی تواند نقطه 1- را در خلاف جهت عقربه های ساعت دور بزند.)

به دلیل فوق گزینهی(آ) و (ب) نادرست هستند. اگر تابع تبدیل مسیر مستقیم ناکمینه فاز باشد، سیستم حلقه بسته می تواند پایدار باشد بنابراین گزینه (ج) صحیح نیست.