2D
Body Analyzer

Usage Manual

bikefitting.com

EN	**Step 1:** Measure height. Ask the customer to stand straight facing the mast in a relaxed position, with the feet on the foot symbols of the platform. Now place the height pointer of top of the head, and read the measure from the measuring tape. NOTE 1: All measurements should be done with the customer without shoes. NOTE 2: Remember to introduce all measures in the software in millimeters.	
BR	**Passo 1:** Meça a altura. Peça ao cliente para ficar de frente para o mastro em uma posição relaxada, com os pés nas marcas da plataforma. Agora coloque o ponteiro de altura da parte superior da cabeça e leia a medida da fita métrica. NOTA 1: Todas as medições devem ser feitas com o cliente sem sapatos. NOTA 2: Lembre-se de introduzir todas as medidas do software em milímetros.	
DE	**Schritt 1**: Höhe messen. Bitten Sie den Kunden, sich in einer entspannten Position mit dem Fuß auf den Fußsymbolen der Plattform gerade zu stellen. Setzen Sie nun den Höhenzeiger auf den Kopf und lesen Sie das Maß vom Maßband ab. HINWEIS 1: Alle Messungen sollten mit dem Kunden ohne Schuhe durchgeführt werden. HINWEIS 2: Denken Sie daran, alle Maße in Millimetern in die Software aufzunehmen.	
ES	**Paso 1:** Medición de altura. Pida al cliente que se coloque de pie, mirando hacia el mástil y de manera relajada, con los pies en los símbolos de la plataforma. Ahora coloque el puntero de altura en su cabeza y lea la medida en la cinta métrica. NOTA 1: Todas las mediciones se deben hacer con el cliente sin calzado. NOTA 2: Recuerde introducir todas las mediciones en el software en milímetros.	
FR	**Etape 1 :** Mesure de la taille. Demandez au client de se tenir droit dans une position relâchée, tourné vers le mat central, avec les pieds sur les empreintes de la plateforme. Placez le repère sur le haut de la tête, et lisez la mesure sur le côté. NOTE 1: Toutes les mesures doivent être réalisées dans chaussure. NOTE 2: Saisissez toutes les mesures en millimètres dans le logiciel.	
IT	**Step 1:** Misura l'altezza. Chiedi al cliente di rimanere dritto e di guardare il montante in posizione rilassata, con i piedi poggiati negli spazi appositamente disegnati sulla pedana. Quindi posiziona il puntatore dell'altezza sulla sommità del capo, e leggi la misura sul nastro di misurazione. NOTA 1: Tutte le misurazioni dovrebbero essere effettuate con il cliente scalzo.	

	NOTA 2: Ricorda di immettere tutte le misurazioni nel software, esprimendole in millimetri.	
JP	**ステップ 1：**身長を測定します。 お客様に、足をプラットフォームの足の図に合わせて、柱の方を向き、リラックスした状態でまっすぐに立つように指示します。身長のポインターを頭頂部に合わせ、目盛りを読んで身長を測ります。 注意 1：すべての測定は靴を脱いだ状態で行ってください。 注意 2：測定値はすべて mm 単位でソフトウェアに入力してください。	
NL	**Stap 1**: Meet de hoogte. Vraag de klant rechtop te staan met het gezicht naar de meetpaal, met de voeten op de voet symbolen van het platform. Plaats nu de hoogtewijzer bovenop het hoofd en lees de maat af. OPMERKING 1: Alle metingen moeten worden gedaan op de klant zonder schoenen. OPMERKING 2: Vergeet niet om alle resultaten in de software in millimeters in te voeren.	
PT	**Passo 1:** Medir a altura. Peça ao cliente para ficar de frente para o mastro numa posição relaxada, com os pés nos simbolos do pé da plataforma. Agora coloque o indicador de altura na parte superior da cabeça e leia a medida da fita métrica. NOTA 1: Todas as medições deverão ser feitas com o cliente sem sapatos. NOTA 2: Lembre-se de introduzir todas as medidas no software em milímetros.	
ZH	**步骤 1:**测量身高。 要求客户面朝测量柱站直，处于放松的位置，用脚踩在平台的印记上。把身高标尺放在头顶，从刻度尺上读出测量值。 注 **1**:所有测量均应在不穿鞋的情况下进行。 注 **2**:请记住以毫米为单位输入软件中的所有数值。	

EN	**Step 2:** Measure torso length. In the same position as in the previous step, with relaxed shoulders and after exhaling, place the torso pointer on top of the sternum (not in the center!) and read the measure from the measuring tape.
BR	**Etapa 2:** Meça o comprimento do tronco. Na mesma posição do passo anterior, com os ombros relaxados e depois de expirar, coloque o ponteiro do torso na parte superior do esterno (não no centro!) E leia a medida da fita métrica.
DE	**Schritt 2:** Messen Sie die Oberkörperlänge. In derselben Position wie im vorherigen Schritt, mit entspannten Schultern und nach dem Ausatmen, platzieren Sie den Zeiger auf dem Brustbein (nicht in der Mitte!) Und lesen Sie das Maß vom Maßband ab.
ES	**Paso 2:** Medición de longitud del torso. En la misma posición que en el paso anterior, con los hombros relajados y después de exhalar, coloque el puntero de torso encima del esternón (no en el centro!) y lea la medición de la cinta métrica.
FR	**Etape 2 :** Mesure de la longueur du torse. Dans la même position que l'étape précédente, demandez au client de relâcher ses épaules et d'expirer, et placer le repère télescopique sur le haut du sternum (pas au centre) et lisez la mesure sur le côté.
IT	**Step 2**: Misura la lunghezza del tronco. Mantenendo il cliente nella stessa posizione vista al punto precedente, con le spalle rilassate e dopo aver espirato, posiziona il puntatore del busto sopra lo sterno (non al centro!) e leggi la misurazione sul nastro.
JP	**ステップ 2：** 胴体の長さを測定します。 前のステップと同じ位置で、息を吐きだし、肩をリラックスさせた状態で、胴体ポインターを胸骨（中心部ではないことに注意）の上部に合わせ、目盛りを読んで測定します。
NL	**Stap 2:** Meet de romplengte. Vraag de klant in dezelfde positie als in de vorige stappen, met ontspannen schouders en na het uitademen, plaatst u de aanwijsstok op de bovenkant van het borstbeen (niet in het midden!) En lees de maat van de meetlint af.
PT	**Passo 2:** Medir a distância do torso. Na mesma posição do passo anterior, com os ombros relaxados e depois de expirar, coloque o indicador do torso na parte superior do esterno (não no centro!) e leia a medida da fita métrica.
ZH	**步骤 2:** 测量躯干长度。 在与前一步相同的位置，放松肩膀，呼气后，将躯干指针放在胸骨顶部(不是在中间!)，并从刻度尺读取测量值。



NOTE:



EN	**Step 3:** Measure inseam. In the same position as in previous steps, ask the customer to pull up the inseam bar firmly to ensure it touches the boney structure on which the rider will actually sit when riding. Assist the customer by pushing the front and back of the inseam bar and read the measure from the measuring tape. The pressure which you are applying should correspond with the pressure that the rider is getting from the saddle. NOTE: Beware to inform the customer that he/she may experience some pressure.
BR	**Etapa 3:** Medir o cavalo. Na mesma posição que nas etapas anteriores, peça ao cliente para puxar firmemente a barra de medição para garantir que ela toque a estrutura óssea na qual o ciclista realmente se sentará ao pedalar. Ajude o cliente empurrando a frente e o verso da barra de medição e leia a medida da fita métrica. A pressão que você está aplicando deve corresponder à pressão que o piloto está recebendo do selim. NOTA: Informar ao cliente que ele pode sentir alguma pressão.
DE	**Schritt 3:** Messen Sie die Beinlänge. Bitten Sie den Kunden in derselben Position wie in den vorherigen Schritten, die Beinlängestange fest nach oben zu ziehen, um sicherzustellen, dass er die knöcherne Struktur berührt, auf der der Fahrer beim Fahren tatsächlich sitzt. Unterstützen Sie den Kunden, indem Sie die Vorder- und Rückseite der Beinlängestange drücken und das Maß vom Maßband ablesen. Der Druck, den Sie ausüben, sollte dem Druck entsprechen, den der Fahrer vom Sattel bekommt. HINWEIS: Informieren Sie den Kunden darüber, dass er etwas Druck erfahren kann.
ES	**Paso 3:** Medición de la entrepierna. En la misma posición que en los pasos anteriores, pida al cliente que estire firmemente hacia arriba de la barra del puntero de entrepierna para asegurar que ésta toca la estructura ósea en que el ciclista se sentará mientras pedalee. Ayúdelo empujando del principio y final de la barra y lea la medida de la cinta métrica. La presión que debe aplicar debería corresponder con la presión que el ciclista recibirá del sillín. NOTA: Recuerde informar al cliente de que percibirá cierta presión.
FR	**Etape 3 :** Mesure de l'entrejambe. Dans la même position que l'étape précédente, demandez au client de tirer fermement vers le haut la barre cylindrique pour s'assurer que la pression est bien équivalente à celle ressentie assis sur la selle. Aidez le client en exerçant une pression de chaque côté de la barre et lisez la mesure sur le côté. NOTE : prévenez le client de la pression qui doit être exercée.
IT	**Step 3**: Misura il cavallo. Mantenendo il cliente nella stessa posizione vista ai punti precedenti, chiedigli di sollevare saldamente la barra interna assicurandosi che tocchi la struttura ossea sulla quale il ciclista siederà effettivamente



NOTE:



	durante la guida. Aiuta il cliente a spingere la parte frontale e posteriore della barra interna e leggi la misurazione sul nastro. La pressione che applichi dovrebbe corrispondere alla pressione che il ciclista avverte quando è seduto sul sellino della bicicletta. NOTA: Fai attenzione ad informare il cliente che potrebbe provare una certa pressione.	
JP	**ステップ 3：**股下を測定します。 前のステップと同じ位置で、お客様に、股下バーをバイクに座る際の骨部に当たるように、しっかり引き上げるように指示します。股下バーを前後に押して、お客様を助け、目盛りを読んで測定します。股下バーを押す際の圧力は、ライダーがサドルに座った際の圧力と同じにします。 注意：お客様に対し、股下バーを押すため、圧力を感じることを事前に知らせます。	
NL	**Stap 3:** Meet de binnenbeenlengte. In dezelfde positie als in de vorige stap, om de binnenbeenlengte meter stevig aan te trekken om ervoor te zorgen dat deze de botstructuur raakt waarop de klant tijdens het rijden daadwerkelijk gaat zitten. Help de klant door de voor- en achterkant van de binnenbeen lengtemeter omhoog te drukken en de maat van de meetlint te lezen. De druk die u uitoefent, moet overeenkomen met de druk die de rijder van het zadel krijgt. LET OP: informeer de klant dat hij / zij enige druk kan ervaren.	
PT	**Passo 3:** Medir a costura. Na mesma posição que nos passos anteriores, peça ao cliente para puxar firmemente a barra de costura para garantir que ela toque na estrutura óssea na qual o ciclista realmente se sentará ao pedalar. A pressão que aplicar deverá corresponder à pressão que o ciclista recebe do selim ao andar de bicicleta. NOTA: Cuidado para informar ao cliente que ele pode sentir alguma pressão.	
ZH	**步骤 3:**测量跨高。 在与前面步骤相同的位置，要求客户向上提拉跨高标尺，以确保它与骑手实际坐着的骨结构相接触。协助客户向上推动跨高标尺，并从刻度尺上读出数值。你施加的压力应该与骑手从坐垫上获得的压力相对应。 注意:要提醒客户他/她可能会感到压力。	

EN	**Step 4:** Measure arm length. Ask the customer to stand on the left of the main mast turning the back to the banner, and to grab the inseam bar as if he/she was holding the handlebar and stretch out the arm entirely. Then place the torso pointer on the left ac joint (which may be found by palpating the insertion of the deltoid muscle when the customer is raising her arm) and read both measures from the measuring tape. Then ask the customer to make a 1/2 turn, so facing towards the banner, and repeat the process for the right arm.
BR	**Passo 4:** Meça o comprimento do braço. Peça ao cliente que se posicione à esquerda do mastro principal, virando as costas para o estandarte, e agarre a barra de medição como se estivesse segurando o guidão e estique o braço completamente. Em seguida, coloque o ponteiro do tronco na articulação acromial esquerda (que pode ser encontrado pela palpação da inserção do músculo deltoide quando o cliente está levantando o braço) e leia as duas medidas da fita métrica. Em seguida, peça ao cliente para dar meia volta, de modo que fique voltado para o banner e repita o processo para o braço direito.
DE	**Schritt 4:** Armlänge messen. Bitten Sie den Kunden, sich auf der linken Seite des Hauptmastes zu stellen, den Rücken zum Banner zu drehen, und die Beinlängestange zu ergreifen, als würde sie den Lenker halten und den Arm ganz ausstrecken. Setzen Sie dann den Rumpfzeiger auf das linke Schultergelenk (dies kann durch Abtasten des Deltamuskels beim Abtasten des Armes festgestellt werden), und lesen Sie beide Maße vom Maßband ab. Bitten Sie den Kunden dann, eine 1/2 Umdrehung zu machen, so dass er zum Banner zeigt, und wiederholen Sie den Vorgang für den rechten Arm.
ES	**Paso 4:** Medición de longitud del brazo. Pida al cliente que se coloque de pie en la izquierda del mástil principal y dándole la espalda al banner, que coja la barra del puntero de entrepierna como si estuviese cogiendo un manillar, y que estire completamente el brazo. Entonces coloque el puntero de torso en la articulación ac del hombro izquierdo (la cual se puede encontrar palpando la inserción del deltoides cuando el cliente está levantando el brazo) y lea ambas medidas de la cinta métrica. Entonces pida al cliente dar media vuelta, es decir mirando hacia el banner, y repita el proceso para el brazo derecho.
FR	**Etape 4 :** Mesure de la longueur des bras Demandez au client de se positionner sur le côté gauche du mat central et de tourner le dos à la bannière. Il doit prendre la partie grise métallique de la barre comme si il tenait son guidon et tendre son bras normalement. Placez le repère télescopique sur l'acromion (vous pouvez le repérez en ressentant l'insertion du muscle deltoïde lorsque le client lève le bras) and lisez la mesure sur le côté.





NOTE:





	Répétez la mesure en demandant au client de se tourner à 180 degrés en faisant cette fois face à la bannière et effectué le même protocole.	
IT	**Step 4**: Misura la lunghezza del braccio. Chiedi al cliente di posizionarsi alla sinistra del montante appoggiando la schiena al banner e afferrando la barra interna come se stesse afferrando il manubrio e stesse allungando completamente il braccio. Quindi posiziona il puntatore del busto sull'articolazione sinistra (che può essere trovata palpando l'inserimento del muscolo deltoide quando il cliente solleva il braccio) e leggi entrambe le misurazioni sul nastro. In seguito, chiedi al cliente di girarsi e guardare il banner, e ripeti lo stesso identico processo per il braccio destro.	
JP	**ステップ 4：** 腕の長さを測定します。 お客様に、バナーに背中を向けて主柱の左側に立ち、腕を完全に伸ばして、ハンドルバーを持つ時のように、股下バーをつかむように指示します。それから、胴体ポインターを左側の肩関節（お客様が腕を上げた際に三角筋の挿入部分を触診すると見つかります）に当て、目盛りで両端を測定します。 さらに、お客様に身体を半回転させて、バナーに向くように指示し、右腕も同様に測定します。	
NL	**Stap 4:** Meet de armlengte. Vraag de klant om aan de linkerkant van de hoofdmast te gaan en de achterkant naar de banner te draaien, en de binnenbeenlengte meter vast te pakken alsof hij / zij het stuur vasthoudt en de arm volledig uitstrekt. Plaats vervolgens de rompaanwijzer op de linker A/C gewricht (die kan worden gevonden door het begin van de deltoïdeus spier te zoeken wanneer de klant haar arm opheft) en lees beide meetwaarden van de meetlint. Vraag de klant om een 1/2 draai te maken, dus met het gezicht naar de banner en herhaal het proces voor de rechterarm.	
PT	**Passo 4:** Medir o comprimento do braço. Peça ao cliente que se posicione à esquerda do mastro principal, virando as costas para a bandeira, e agarre a barra de costura como se estivesse a segurar o guiador, e estique o braço completamente. Em seguida, coloque o indicador do torso na articulação da clavívula esquerda (que pode ser encontrada ao apalpar a inserção do músculo Deltoide quando o cliente está a levantar o braço) e leia as duas medidas da fita métrica. Em seguida, peça ao cliente para dar meia volta, de modo a que fique de frente para a bandeira e repita o processo para o braço direito.	
ZH	**步骤 4:** 测量手臂长度。 要求客户站在测量柱的左侧，背对横幅，抓住跨高标尺，就像他/她拿着车把一样，将手臂完全伸直。然后将躯干指针放在左边的肩关节上(当顾客抬起手臂时，可以通过触摸三角肌的末端位置来找到)，并从刻度尺上读取两个测量值。然后让顾客转身，面朝横幅，然后重复右臂的动作。	

EN	**Step 5:** Measure under arm length (TT/Triathlon Measurements only!). For Triathlon / Time Trial measurements, it is also required to measure the under arm. You can do so by repeating the Step 4 but, instead of placing the torso pointer on the ac joint, place it on the elbow joint (which may be found by palpating the head of the radius when bending the arm).
BR	**Passo 5:** Meça o comprimento do antebraço (apenas medições TT / Triathlon!). Para medições de Triathlon / Time Trial, também é necessário medir o antebraço. Você pode fazer isso repetindo a Etapa 4, mas, em vez de colocar o ponteiro do tronco na articulação acromial, coloque-a na articulação do cotovelo (que pode ser encontrada palpando a cabeça do radio ao dobrar o braço).
DE	**Schritt 5:** Messen Sie der Unterarmlänge (nur TT / Triathlon-Vermessungen!). Für Triathlon / Zeitfahren-Vermessungen ist es auch erforderlich, den Unterarm zu messen. Sie können dies tun, indem Sie Schritt 4 wiederholen, aber anstatt den Rumpfzeiger auf das Schultergelenk zu setzen, platzieren Sie ihn auf dem Ellbogengelenk (dies kann durch Abtasten des Kopfes des Radius beim Biegen des Arms erreicht werden).
ES	**Paso 5:** Medición de longitud de antebrazo (solo para mediciones de TT/Triatlón!). Para mediciones de Triatlón / Contrarreloj, también es necesario medir los antebrazos. Puede hacer ésto repitiendo el Paso 4 pero, en lugar de colocar el puntero de torso en la articulación ac, colóquelo en la articulación del codo (la cual puede encontrarse palpando la cabeza del radio con el brazo cerrado).
FR	**Etape 5 :** Mesure de la longueur des avant-bras (pour chrono et triathlon uniquement). Dans la même position que l'étape précédente, placez le repère télescopique au centre du coude (que vous pouvez sentir en ressentant la tête du radius lorsque le client plie son bras).
IT	**Step 5**: Misura la lunghezza del braccio inferiore (solo per misurazioni TT/Triathlon!). Per le misurazioni Triathlon/Time Trial, è necessario prendere le misure anche del braccio inferiore. Lo puoi fare ripetendo i passaggi visti allo step 4 ma, invece di posizionare il puntatore del busto sull'articolazione sinistra, posizionalo sull'articolazione del gomito (che può essere trovata palpando la testa del radio quando si piega il braccio).
JP	**ステップ 5：**前腕の長さを測定します（TT/トライアスロン測定のみ）。 トライアスロン/タイムトライアル測定では、前腕の測定も必要です。ここでは、ステップ 4 の手順を繰り返すことで測定しますが、胴体ポインターを肩関節の代わりに、肘関節（これは腕を曲げ



NOTE:





	た際に橈骨頭を触診することで見つかります）に合わせます。	
NL	**Stap 5:** Meet onder de armlengte (alleen TT / Triathlon-metingen!). Voor Triathlon / Time Trial-metingen, is het ook vereist om de onderarm te meten. U kunt dit doen door stap 4 te herhalen, maar plaats de rompaanwijzer op het ellebooggewricht (deze kan worden gevonden door de radiuskop te palperen bij het buigen van de arm).	
PT	**Passo 5:** Medir o cumprimento do braço inferior. Para medições de Triathlon / Time Trial, também é necessário medir o braço inferior. Pode fazer isso repetindo o passo 4, mas, em vez de colocar o indicador do tronco na articulação da clavívula, coloque-a na articulação do cotovelo (que pode ser encontrada apalpada na cabeça do rádio ao dobrar o braço).	
ZH	**步骤 5:** 测量手臂长度(TT/铁人三项才需要测量！) 对于铁人三项/计时赛的测量，也需要测量下臂长度。你可以通过重复步骤 **4** 来做到这一点，但是，不要把躯干标尺放在肩关节上，而是把它放在肘关节上(当弯曲手臂时，可以触摸到关节的顶端)。	

EN	**Step 6:** Measure foot size. Now with the customer in the same position as the inseam measurement, and making sure both heels are touching the heel stop and that toes are stretched out, measure both right and left foot with the foot pointer sliding on the platform guide. Read the measure from the most forward point of the five toes, which is not always the first toe.
BR	**Etapa 6:** Medir o tamanho do pé. Agora, com o cliente na mesma posição da mediçãodo cavalo, e certificando-se de que os dois calcanhares estão tocando o batente do calcanhar, e de que os dedos estão esticados, meça o pé direito e esquerdo com o ponteiro do pé deslizando na guia da plataforma. Leia a medida do ponto mais avançado dos cinco dedos, que nem sempre é o primeiro dedo do pé.
DE	**Schritt 6:** Messen Sie die Fußgröße. Wenn sich der Kunde in derselben Position wie die Beinlänge befindet, weil Sie sicherstellen, dass beide Fersen den Fersenanschlag berühren und die Zehen ausgestreckt sind. Vermessen sie sowohl den rechten als auch den linken Fuß, wobei der Fußzeiger auf der Plattformführung gleitet. Lesen Sie das Maß vom vordersten Punkt der fünf Zehen ab, der nicht immer der erste Zeh ist.
ES	**Paso 6:** Medición de tamaño de pie. Ahora, con el cliente en la misma posición que durante la medición de la entrepierna, y asegurando que ambos talones están tocando el tope de talones y que los dedos están estirados, mida ambos pies derecho e izquierdo deslizando el puntero de pie por el rail de la plataforma. Lea la medida del punto más adelantado de los cinco dedos, el cual no siempre corresponde con el primer dedo.
FR	**Etape 6 :** Mesure de la pointure. Dans la même position que l'étape précédente, assurez vous que les talons touchent bien la butée arrière et que les doigts de pied de chaque pied sont détendus. Mesurez de chaque côté la longueur des pieds avec le repère sur la plateforme. La mesure doit être prise sur le point le plus avancé du pied, qui n'est pas toujours l'extrémité du premier doigt de pied.
IT	**Step 6**: Misura la dimensione del piede. Ora, con il cliente nella stessa posizione della misurazione del cavallo, verificare che entrambi i talloni siano aderenti all'apposito fermo e che le dita dei piedi siano allungate. Dopodichè misura il piede destro e quello sinistro con il puntatore che viene fatto scorrere sulla pedana fino alla punta più estrema di una delle cinque dita del piede, che non necessariamente corrisponde sempre al primo dito. Leggi la misurazione.
JP	**ステップ 6:** 足のサイズを測定します。 今度は、股下測定と同じ位置のまま、両方のかかとがかかと止めに触れるように、また、つま先が伸びた状態になるようにし、足ポインターをプラットフォームのガイドにそってスライドさせて、右足と左足を測定します。5 本指の最も先端の位



	置で足を測定します。これは、常に人差し指であるとは限りません。	
NL	**Stap 6:** Meet de voetmaat. In dezelfde positie als de meting van de binnenbeenlengte en ervoor zorgend dat beide hielen de hielstop raken en de tenen uitgestrekt zijn, meet u zowel de rechter- als de linkervoet terwijl de voetwijzer op de platformgeleider schuift. Lees de maat vanaf het meest voorwaartse punt van de vijf tenen, wat niet altijd de eerste teen is.	
PT	**Passo 6:** Medir o tamanho dos pés. Agora com o cliente na mesma posição da medida de costura, e certificando-se de que os dois calcanhares estão a tocar o batente do calcanhar e de que os dedos estão esticados, meça o pé direito e esquerdo deslizando o medidor do pé na guia da plataforma. Leia a medida do ponto mais avançado dos cinco dedos, que nem sempre é o primeiro dedo do pé.	
ZH	**步骤 6:** 测量脚的尺寸 现在，让客户处于与跨高测量相同的位置，并确保两个脚跟都接触后侧挡块，测量左右脚的长度。从五个脚趾的最前一点读取数值，这并不总是第一个脚趾。	

EN	**Step 7:** Measure shoulder width. Ask the customer to stand turning the back to the banner and with the arms crossed in front, comparable to a normal shoulder position on the bike. Then, using the shoulder width measurer device, measure the distance between both ac joints (same point as for the arm length).
BR	**Passo 7:** Meça a largura dos ombros. Peça ao cliente para ficar de costas para o banner e com os braços cruzados na frente, comparável a uma posição normal de ombro na bicicleta. Em seguida, usando o dispositivo medidor de largura dos ombros, meça a distância entre as duas juntas acromiais (o mesmo ponto que o comprimento do braço).
DE	**Schritt 7:** Schulterbreite messen. Bitten Sie den Kunden, sich mit dem Rücken zum Banner zu stellen und die Arme nach vorne gekreuzt zu halten, vergleichbar mit einer normalen Schulterposition am Fahrrad. Messen Sie dann mit dem Schulterbreitenmessgerät den Abstand zwischen den beiden Schultergelenken (gleicher Punkt wie für die Armlänge).
ES	**Paso 7:** Medición de la anchura de hombros. Pida al cliente que se coloque de pie dando la espalda al banner y con los brazos cruzados en frente, comparable a una posición normal en la bicicleta. Entonces, usando el medidor de anchura de hombros, mida la distancia entre ambas articulaciones ac (mismo punto que para la medición de longitud de brazo).
FR	**Etape 7 :** Mesure de la largeur d'épaules. Demandez au client de se tourner vers vous et de croiser ses mains devant lui pour avoir une position des épaules comparable à celle sur le vélo. Mesurez avec l'outil la largeur entre acromions (mêmes points que pour la longueur de bras).
IT	**Step 7**: Misura la larghezza delle spalle. Chiedi al cliente di appoggiare la schiena sul banner con le braccia incrociate in avanti, in una posizione delle spalle paragonabile a quella del ciclista sulla bici. Quindi misura la distanza tra entrambe le articolazioni (uguale discorso per la misurazione della lunghezza del braccio), utilizzando il misuratore della larghezza delle spalle.
JP	**ステップ 7:** 肩幅を測定します。 お客様にバナーに背を向けて、バイクに乗った時と同じ自然な肩の位置になるように、腕を組んで立つように指示します。次に、肩幅測定機を使用して、肩関節（腕の長さを測った時と同じ位置）の間の距離を測定します。
NL	**Stap 7:** Meet de schouderbreedte. Vraag de klant om de rug naar de banner te draaien en de armen over elkaar gekruist te houden, vergelijkbaar met een normale positie op de fiets. Meet vervolgens, met behulp van de schouderbreedtemeter, de afstand tussen beide A/C gewrichten (zelfde punt als voor de armlengte).



PT	**Passo 7:** Medir a largura dos ombros. Peça ao cliente para ficar de costas para a bandeira e com os braços cruzados na frente, da mesma forma que a posição normal de ombro na bicicleta. Depois, usando o medidor de largura de ombros, meça a distância entre as duas articulações de clavícula (mesmo ponto que o comprimento do braço).	
ZH	**步骤 7:**测量肩膀的宽度。 让顾客站立，背对着横幅，双臂交叉放在前面，与骑车时正常的肩位相当。然后，使用肩宽测量标尺，测量两个肩关节之间的距离(与测量手臂长度相同的点)。	

bikefitting.com